TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO
Số: 4-OP-0155-4-PS-017-0002

Tên sản phẩm:FAS Connector Plug SC[F]

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506

I. Phạm vi áp dụng:THEO DMS.


II. Nội dung:

Yêu cầu 1.Dây đo chuẩn(DDC): - Loại: MMTC-10-SM R30-FC/APC-SC/UPC=> h1. - Kiểm tra bề mặt trước khi đo theo nhắc nhở trong chương trình. Tham khảo tiêu chuẩn 000-5-PS-012-0013. - Vệ sinh bề mặt trước mỗi lần kết nối

2. Yêu cầu về Fiber đo:

- Loại Fiber đo: MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A] \Rightarrow h2.1
- Kiểm tra chiều dài fiber đo sau khi đo 6 sản phẩm.
- Tuốt vỏ fiber đo sau khi đo 12 sản phẩm.
- Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo 02 lần.






Phiên bản:

8

Trang :1/3


Hình 2.2: Chiều dài fiber đo.

3. Sơ đồ cài đặt P0:



Hình 2.1:

4. Sơ đồ đo suy hao:



BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẬP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

	TIEU CHUẨN CONG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-0155-4-PS-017-0002	Phiên bản: 8	Trang:2/3
Tên sản phẩm:FAS Connector Plug SC[F]	Tài liêu tham khảo: 4-OP-0155.		

Chú ý:



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Công đoạn áp dụng: KIẾM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-0155-4-PS-017-0002	Phiên bản: 8 Trang :3/3							
Tên sản phẩm: FAS Connector Plug SC[F]	Tài liêu tham khảo: 4-OP-0155								

REVISION HISTORY

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		T / 1 /1 4Å:	N. V. O. D.
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
15-Oct-24	Nguyệt	9	- Nguồn BR5 ở mục 3,4	- Nguồn BRx ở mục 3,4	Theo initial: 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	ChiNNL
16-Aug-24	Nguyệt	8		- Add kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Cập nhật phương pháp cũ	ТуВН
15-Aug-24	Nguyệt	7		- Cancel :kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Theo 4M : 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0151	ChiNNL
18-Aug-23	Nguyệt	6	- Fiber đo: MMTC-10-SM R30-FC/APC.	- Fiber do: MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]	- Change name fiber đo.	ChiNNL
15-Jun-22	Nguyệt	5	-	- Bỏ hình sản phẩm đã hoàn thành. - Thêm mục kiểm Wedge hở	- Lỗi phát sinh khi SX hàng loạt.	HuyHM
9-Jun-22	Nguyệt	4	-	- Thay đổi tên dây đo khi đo P0 & đo suy hao.	- Làm rõ loại dây đo	HuyHM