TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn áp dụng: XỞ LINH KIỆN	Số PS: 4-OP-0515-4-PS-009-0002	Phiên bản <mark>2</mark>			
Tên sản phẩm: FLC-2P-PC-1M-GC50/125-S;4T062-490	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0515/HG-3058-1017				


<u>I. Nội dung</u>

1. Công đoạn yêu cầu đeo găng tay khi thao tác






1. Chuẩn bị ống nhựa:



2. Gắn ống xoắn để nhận dạng số core #1, #2



3. ĐẦU F VÀ ĐẦU A: ĐẦU NỐI SC



			TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠ	N .		
Công đoạn áp dụng: XỞ LINH KIỆN			Số PS: 4-OP	P-0515-4-PS-009-0002	Phiên bản	2
Tên sản phẩm: FLC-2P-PC-1M-GC50/125-S;4T062-490 Tài liệu tham khảo: 4-0P-0515/HG-3058-1017						
			Lịch sử soát xét/xem lạ	ņi .		
Ngày ban hành Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lúdo	Người	
	Người phụ trách	Pilleli bali	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	yêu cầu
9/24/2024	ChauDNB	1	-	Ban hành mới	New product	TanNDD
10/2/2024	ChauDNB	2	-	Mục 3: 3. ĐẦU F VÀ ĐẦU A: ĐẦU NỐI SC	Sửa lại cho đúng.	TanNDD