HƯỚNG DẪN NÂNG CÁP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL15A.HDCV: 000/5-WI-127Version: 01Trang: 1/10Ngày hiệu lực: 20/01/2012

I. CÔNG ĐOẠN ÁP DỤNG: Sử dụng tại PTE Polishing

II. PHAM VI ÁP DUNG: Áp dung choPlant Engineering (PTE)

III. Nội Dung:



Polishing OFL 15A

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

<u>Prepared by</u>: Võ Hoàng Anh <u>Checked by</u>: Nguyễn Như Phúc

<u>Date</u>: 16/01/2012 <u>Date</u>: 16/01/2012

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 2/10

No.	Các bước chính.	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
1	Mở Vitual PC	Windows XP mode 1 User name: Xpmuser PassWord: 87412369	Log On to Windows Copyright © 1985-2001 Microsoft User name: XPMUser Password: OK Cancel Options >>	
		Nhấn tổ hợp phím "Start+R". Gõ vào cửa sổ run dòng lệnh: "\\fovsevr1\PTE\06- Projects\Upgrade OFL- 15A+"	Part Mindrew 179 Model 1-2 Mindrew Visited 2-10 Address * USB * Tools * Colo-All-Col Part Company Part Company	
		Chạy file cài đặt KVbuilder SVBESample462.exe	Help arch Folders Ipgrade OFL-15A+ Driver USB HMI VT3-VT2 Driver USB PLC KV700 PLC+HMI Program Seiko Giken OFL-15A WI Huong dan nang cap chuong trinh may polshing fujikura OF	
		UNCONTROL (Click Run	trinh may poshing fujikura OF Open File - Security Warning The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software? Name: KVBESample462.exe Publisher: Unknown Publisher Type: Application From: \\fovsevr1\PTE\06-Projects\Upgrade OFL-15A+ Run Cancel Always ask before opening this file This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. How can I decide what software to run?	

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 3/10

No.	Các bước chính.	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
		 Nhần Next cho đến khi máy và đợi máy cài đặt chương trình. Sauk khi máy cài đặt xong nhấn chọn "Finish" 	InstallShield Wizard Sinhap Shakes IN BULDER ENGLISH TRIALI Sexapis pertaining the requested searcians. Installing C. Offingson Flactors VENCEY RANGE VANDE May 2254 Unpacking KV BUILDER [ENGLISH TRIAL] Reading package Cancel	
2	Cài đặt Driver KV700	Cấp nguồn 24V cho PLC KV700 Kết nối USB máy tính với KV700 Attach usb với máy ảo	Windows XB-Mode 1 - Windows Virtual PC Action V USB V Tools V Ctrl+Alt+Del Unidentified Device Attach My Documents My Computer My Network Places OFL-15A+ Recycle Bin	
		Nhấn chọn vào ô "No, not the time"	Welcome to the Found New Hardware Wizard Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Flead our privacy polici? Can Windows connect to Windows Update to search for software? Yes, this time only Yes, now and givey time I connect a device No, not this time Click Next to continue.	
	UNCO	Nhấn vào ô "Install from a list or specific location (Asvanced)"	This wizard helps you install software for: Unknown If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now. What do you went the wizard to do? Install from a list or specific location (Advanced) Click Next to continue.	

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 4/10

No.	Các bước chính.	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
		Nhấn chọn Browse sau đó chỉ đường dẫn C:\ProgramFiles\KEYENC E\SKVBE	Please choose your search and installation options. Search for the best driver in these locations. Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed. Search removable media. The best driver found will be installed. Search removable media. (Hoppy, CD-ROM) Include this location in the search: Reflection of the search: Open's search I will choose the driver to install. Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware. Cancel	
		 Nhấn chọn next và đợi máy cài đặt Sau khi máy cài đặt xong nhấn chọn Finish 	Found New Hardware Wizard Please wait while the wizard installs the software KEYENCE KV-700 (USB) Setting a system restore point and backing up old files in case your system needs to be restored in the future.	
3	Nạp chương trình cho PLC kv 700	Chạy chương trình KV buider trên desktop	My Network Places Recycle Bin Internet Explorer KY BUILDER [ENGLIS] YT STUDIO Ver. 4 [ENGLI	
		- Click open trên menu toolbar - Mở file chương trình cần chỉnh sửa/ nạp	Cypen Lock pt. PLC-HMI Program Fulture DFL15s. Fig. game: polithing 156s-2 Fig. game: polithing 15	

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 5/10

No.	Các bước chính.	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
		Nhấn Ctrl+ F8 hoặc click "Transfer to PLC" trên menu tool bar	## NEUROS (ACT COLOR COLOR ACT COLOR	
		Nhấn Exec Chờ để chương trình nạp dữ liệu cho PLC	Action = USB = Tools = Cart-Air-Did VC GELE CERT (Lenter-VK-700) _ publishing 15-12-1/de: VC GELE CERT (Lenter-VK-700)	Sau khi PLC nạp xong Chương trình 15A+ sửa giá trị DM05848 thành 32000 trên line 0815
		Chuyển PLC sang chế độ Run: Nhấn phím Shift+F7 hoặc click Run trên menu	Action = USB = Tools = Citi-Alk-Del Action = USB = Tools = USB = Citi-Alk-Del Action = USB = U	
4	Cài đặt chương trình VT3 studio (lập trình, nạp chương trình cho màn hinh HMI	Chọn file VT STUDIO Nhấn chọn Install đợi máy cài đặt	Action = 10 Test = Test = Colorado John 196 The Lat 197 197 197 197 The Lat	Sau khi cài đặt xong trên màn hình desktop sẽ xuất hiện biểu tượng


HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 6/10

No.	Các bước chính.	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
		Cài đặt Driver cho màn Hình VT3/VT2 Cấp nguồn 24V với màn hìnhVTx Khi cấp nguồn xong ngay lập tức bấm cùng lúc ba vị trí: góc dưới bên trai, góc dưới bên phải, góc trên bên phải để màn hình vào chế độ cài đặt . Chọn "option setup"-> trang 2/2-> Chọn No Protect Chuyển màn hình sang chế độ cho phép cang thiệp nạp chương trình	TUSTICAL TO THE PARTY OF THE PA	
		Kết nối màn hình USB trên máy tính bằng cáp A- USB=B-USB Attach USB với máy ảo	Windows XP Mode 1 - Windows Virtual PC Actiop V USB V Tools V Ctrl+Alt+Del Unidentified Device Attach My Documents My Computer My Network Places OFE-15A+ Recycle En	
		UNGONTRUL Nhấn chọn vào ô "No, not the time"	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy Can Windows connect to Windows Update to search for software? O Yes, this time only Tes, now and swary time I connect a device No. not this time Click Next to continue.	
		Nhấn vào ô "Install from a list or specific location (Asvanced)"	This wizard helps you install software for: Unknown If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now. What do you want the wizard to do? Install from a list or specific location (Advanced) Click Next to continue.	

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 7/10



HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 8/10

No.	Các bước chính.	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
		Chọn vào thư mục Device Manage Kiểm tra xem máy có nhận được kế nối hay chưa. Nếu máy đã nhận dữ liệu sẽ xuất hiện biểu tượng KEYENCE VT (USB)	Computer Management File Action Yew Window Help Computer Management (Local) System Tool Computer Management (Local) System Tool System Tool System Tool Shared Folders Shared Folders	
		Nhấn chọn VT STUDIO ngoài desktop	My Network Places OPI-1SA+ Recycle Bin Internet Explorer KY BUILDER [ENGLIS VT STUDIO Ver 4 [ENGLI].	
		Nhấn chọn Open trong chương trình VT Studio	Action VUSB VTools VCtrl+Alt+Del VT STUDIO Eile View Communications Help Open (Ctrl+0) Open an existing document.	
		UNCONTRO	Open File Look jr. PLC+HMI Program Fujikura OFL-15A+ Ogen File	
		Chọn chương trinh cần nạp	My Recent Documents Desklop My Documents My Documents	
			My Computer File game: OFL-15A+ Ver5.1_VT3_Logo Fujikura V Open My Network: Files of type: VTS file (*\va*, *\vu*,') VTS file (*\va*, *\vu*,') VTS file (*\va*, *\vu*,') VTS file (*\va*, *\va*,') VTS file (*\va*, *\va*, *\va*,') V	

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.

HDCV: 000/5-WI-127 Version: 01 Trang: 9/10

No.	Các bước chính.	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
		Màn hình sẽ hiện thị phần màn hình điều khiển - Nhấn chọn biểu tượng (Sent all data to the VT) - Đợi máy copy dữ liệu	FULL FORM STATE OF THE STATE OF	Đối với màn hình VT2 trong khi nạp chương trình màn hình sẽ khởi động lại nên sẽ phải thực hiện bước attach USB lại sau khi màn hình VT2 khởi động thì chương trình download mới thành công

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH MÁY POLISHING OFL 15A.			
HDCV: 000/5-WI-127	Version: 01	Trang: 10/10	

	P.I.C	Version	Revised Content Description	Reasons	Requester
20/01/2012	Võ Hoàng Anh	1	Established	New Programme	Phan Vĩnh Thạch

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT