TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: XỔ LINH KIỆN	SÓ PS: 4-OP-0326-4-PS-009-0003	Phiên bản	8				
Tên sản phẩm: FR-OGNMGDHE-SSD SR15Ex2CSC/SPC/SC/SPC/EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0326/HG-3063-001						

## I. Nội dung


1. Kiểm tra màu fiber đầu F và đầu A như hình:

## \*Gắn ống xoắn:

- Chỉ gắn ống xoắn lên <u>#core 1</u> (fiber xanh dương) của đầu A để nhận diện.
- Fiber màu xanh dương đầu F có in laser.



2. Xỏ linh kiện cho 2 đầu: Bộ linh kiện SC (SPC)



Bảo mật Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FOV.

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: Xổ LINH KIỆN	SÓ PS: 4-OP-0326-4-PS-009-0003	Phiên bản	8				
Tên sản phẩm: FR-OGNMGDHE-SSD SR15Ex2CSC/SPC/SC/SPC/EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0326/HG-3063-001						

## Lịch sử soát xét/xem lại

Ngày Ngu	Namki nku tućak	Người phụ trách bản	Nội dung thay đổi		144.	Người yêu
	Người phụ trách		Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
8/15/2024	Anh	8	- Gắn kẹp	- Bỏ gắn kẹp	Cập nhật theo cải tiến PRD	Anh
9/4/2021	Nhi	7	-	Thêm cách gắn số đối với loại gắn bằng ống xoắn.	Line đổi từ ống xoắn sang kẹp, phải revise ps liên tục. >Thêm cả 2 cách để OP dễ dàng thao tác.	Anh
02/02/2021	Nhi	6	Ông xoắn nhận diện core 1 đầu A	Găn kẹp nhận diện core	Hết ống xoắn	Anh
13/10/2020	Hà	5	Clamp nhận diện core	ống xoắn nhận diện core 1 đầu A	Không dùng clamp cho 2 core	Anh
27/6/2020	Hà	4	-	Đổi hình bộ vật tư	Đổi bộ vật tư	Anh
26/2/20	Hà	3	-	CCC19012, CCC19013	Thêm mã	Anh