FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẦU VÀ TUỐT VỔ Số PS: 4-OP-016-4-PS-008-0017 Phiên bản: 2

Tên sản phẩm: 8FO-SM(SR15E)-C/P/2M-L2M-M

Tài liệu tham khảo: 4-OP-016


<u>I. NỘI DUNG</u>	(Áp dụng cho các code có chiều dài L2 ≤ 1.5m)
	_


Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
1. Đánh dấu & Tuốt vỏ	- Màu cáp: Vàng. - Đánh dấu đầu F: 2120 ± 5mm	Đầu F FUJIKURA L1 = 2120 ± 5mm	Đầu A	
	- Tuốt vỏ đầu F và cắt Kevlar ~ 100mm như hình Màu fiber từ core 1 -> đến core 8: Xanh- Trắng- Trắng- Hồng- Vàng- Trắng- Trắng- Hồng	Đầu F ~ 100mm Kevlar 2120± 5mm		
. Chuẩn bị ống ytrel sau Aging	 Chiều dài ống: 2050 ± 5mm. Tuốt vỏ và cắt Kevlar 1 đầu ống như hình. Số lượng ống cho 1 sản phẩm: 8 ống. 	2~ 3 mm Kevlar 6 ± 1mm Õng nhựa dẻo		
	- Xổ ống Branching pipe 10x50, và ống nhựa dẻo vào fiber theo PS branching chung.	Hình minh họa Branching Pipe φ10x50		

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẦU VÀ TUỐT VỎ Số PS: 4-OP-016-4-PS-008-0017 Phiên bản: 2 Tên sản phẩm: 8FO-SM(SR15E)-C/P/2M-L2M-M Tài liệu tham khảo: 4-OP-016

3. Bom keo stycast vào ống protective pipe: theo PS chung được gán kèm.





Trang 2/2

Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date		Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester Người yêu
Ngày ban hành			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	cầu
22/8/2024	Anh	1	-	Ban hành mới	Ban hành mới	Anh
9/26/2024	Anh	2	-	Thêm dung sai \pm 5mm vào câu đánh dấu đầu F	OP dễ hiểu.	Anh