PROCESS SPECIFICATION Công đoan áp dung: LOSS INSPECTION Số PS: Ver: 04 4-OP-306-5-PS-017-0006 Tên sản phẩm: 1X8 Splitter Module SC/APC (FSC114-1x8-SC/APC) Tài liêu tham khảo: 4-OP-306

* Tiêu chuẩn MTC cho fiber:

I. Phạm vi á<u>p dụng:</u>


II. Nôi dung:

1. Chuẩn bị MTC:

- 8 sợi MTC có đầu SC/APC kết nối Cổng Out sản phẩm và đầu SC/APC kết nối với measurement cord của channel.
- 1 sơi MTC có đầu SC/APC kết nối Cổng In sản phẩm và đầu FC/APC kết nối với nguồn sáng.

TIÊU CHUẨN MTC CHO FIBER SM VÀ MM								
STT	IL	MTC						
		Connector	Total					
			MTC1	MTC2				
1	IL ≤ 0.2dB	0.1dB						
2	0.2dB < IL ≤ 0.35dB	0.1dB	0.1dB	0.1dB				
3	IL > 0.35dB	0.15dB	0.15dB	0.100				

2. Đo P0:



3.1. Đo IL: Kết nối MTC nguồn sáng vào cổng IN sản phẩm. Kết nối 8 sợi MTC channel 3 vào 8 cổng OUT sản phẩm theo đúng thứ tự (số nhãn MTC và số thứ tự cổng sản phẩm) 3.2. Đo RL: Sau khi đo xong IL, giữ nguyên kết nối, nhấn Enter lấy 1 giá trị RL Cổng In.

PROCESS SPECIFICATION						
Công đoạn áp dụng: LOSS INSPECTION	Số PS: 4-OP-306-5-PS-017-0006	Ver: 04				
Tên sản phẩm: 1X8 Splitter Module SC/APC (FSC114-1x8-SC/APC)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-306					

Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester Người yêu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	cầu
13/2/2019	Hạ	1	-	Ban hành mới	-	Tân
17/1/2022	Hạ	2	Đo 2 side in/out cho RL	Đo side in cho RL	Thay đổi theo spec	Linh
11/4/2024	Hạ	3	Đo thường	Đo tự động	Chặn bỏ sót core	Linh
8/10/2024	Hạ	4	Mục 1: 1. Chuẩn bị MTC 4 sợi MTC có đầu SC/APC kết nối	Mục 1: 1. Chuẩn bị MTC 8 sợi MTC có đầu SC/APC kết nối	Sửa lỗi đánh máy	Linh