	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION	Số PS: 4-OP-0219-4-PS-085-0004	Phiên bản: 2				
Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219					

# I. Dụng cụ chuẩn bị:





JIG cố định case để dán nhãn và văn ốc



JIG dán nhãn

# II. Nội dung.


# Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn 1. Kiểm tra ngoại quan: - Chữ trên khay đúng hướng như hình - Kiểm tra ngoại quan case theo bảng kiểm tra ngoại quan case theo bảng kiểm tra ngoại quan: chương trình auto PS, công đoạn 061-018

## 2. Dán nhãn

- Đặt Jig vào khay và dán nhãn vào vị trí dưới adapter 1 như hình

Chú ý: Hướng đặt JIG và hướng nhãn như hình

Số 1 trên JIG cùng hướng đọc thuận với số 1 trên khay



Chữ trên nhãn cùng hướng

dọc thuận với chữ trên JIG

# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng: PREPARATIONSố PS: 4-OP-0219-4-PS-085-0004Phiên bản: 2

Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219

# 3. Gắn Adapter MTP

Gắn adapter MTP vào khay theo hướng như hình. Chú ý:

- Phần kim loại được gắn vào trong khay
- Dấu mark trên adapter nằm bên trái theo hướng người minh họa



Phần kim loại gắn vào bên trong khay

Dấu mark trắng nằm bên tay trái



# 4. Chấm keo

- Chấm keo threebond vào 1/2 ren ốc M2x8 cố định adapter MTP.


Chú ý: Kiểm tra ốc màu đen, có long đền

- Dùng súng điện hoặc vít lực 0.7 kgf.cm (mũi vít số 1) để siết 4 ốc vị trí khoanh xanh như hình



Sản phẩm sau khi vặn ốc

ốc M2x8, màu đen, có long đền Số lượng: 4 (pcs)



Chấm keo Threebond vào 1/2 ốc

# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION Số PS: 4-OP-0219-4-PS-085-0004 Phiên bản: Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF Tài liêu tham khảo: 4-OP-0219 5. Gắn Adapter LC Tháo nắp cap LC phía tai nhựa Tai nhựa Tháo nắp cap phần phía tai nhựa Mặt adapter có vát - Gắn 12 Adapter LC vào khay. Hướng gắn như hình. hướng lên Nắp case Nắp case Phía tai nhựa gắn vào trong khay Khay sau khi gắn Trang: 3/3

	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION	Số PS: 4-OP-0219-4-PS-085-0004	Phiên bản: 2					
Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219						
	-						

# Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Person Version		Version	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
Date Ngày ban hành	Người phụ trách	ch Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
4/9/2024	На	1	-	Tạo mới		Linh
24/10/2024	Hạ	2	-	Update lại hình ảnh đúng thực tế	Update lại hình ảnh đúng thực tế	Linh