FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng : Ferrule 001-4-PS-010-0299 8 Nhận diện màu xỏ ferrule 12MPO-Xanh Dương màu chính Tài liệu tham khảo: 4-0P-0398 I. Pham vi áp dung: Các code được gán theo DMS PS này hướng dẫn nhận diện màu fiber khi xỏ ferrule, thao tác chung xem PS chung tại công đoạn ferrule II. Nội dung: Bước thực hiện Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa * Nhận diện màu chính xỏ ferrule: 1. Màu chính fiber nằm bên phải như hình. 2. Cửa số MT hướng lên khi xỏ Cửa số MT hướng lên Fiber Xanh Dương BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV. Trang: 1/1

			FUJIKURA FIBI	ER OPTICS VIETNAM L'	TD		
			TIÊU CH	IUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn áp dụng : Ferrule Số PS : 001-4-P :					-010-0299	Phiên bản:	8
Nhận diện màu xỏ ferrule 12MPO-Xanh Dương màu chính Ta				Tài liệu tham khảo: 4-0P-0398			
				HISTORY			
Lịch sử thay đổi/Revision history							
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi			Reason	Requester
				content lung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
26-Oct-24	Phươnglta	8	-		Đổi hình PS thành cửa số MT	Thuận tiện thao tác	ThangVD
22-Jan-22	MyNTD	7	-		Xỏ 2 đầu giống nhau	-	Cát
11-0ct-20	NhiNT	6	-		Bỏ code khỏi phạm vi áp	-	Tấn