HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUỐN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2						
HDCV: 000-5-WI-1060	Version: 01	Trang: 1/7				

I. Mục đích:

- Nhằm hướng dẫn cách vận hành và sử dụng cho Máy quấn chỉ tự động version 2.

II. Phạm vi áp dụng:

- Áp dụng cho Máy quấn chỉ tự động version 2 tại nhà máy Fujikura Fiber Optics VietNam (FOV)

III. Tài liệu tham khảo:

- N/A.

IV. Nội dung:

1. Hình giới thiệu sơ lược:




Hình 1.1 MÁY QUẨN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUỐN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2

000-5-WI-1060 Version: 01 Trang: 2/7

2. Hướng dẫn sử dụng:

2.1. Chế độ tự động đo và quấn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUẨN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2

Trang: 3/7 000-5-WI-1060 Version: 01

3. Chọn loại hàng

Chọn loại hàng phù hợp: Dựa theo hướng dẫn của chuyền (4-OP-221-4-PS-085-0157) và (4-OP-221-4-PS-085-0156)



Hình 2.4 Thao tác chọn loại hàng

4. Gá cuộn chỉ vào trục xả

B1: Gá cuôn chỉ vào truc xả B2: Gá cục chặn vào và ép vào cuôn chỉ B3: Dùng cây lục giác để siết ốc của

cục chặn lại

Hình 2.5 Gá cuôn chỉ vào truc xả



Hình 2.6 Cố định cục chặn vào trục xả

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUẨN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2

000-5-WI-1060 Version: 01 Trang: 4/7

5. Luồn chỉ

Luồn chỉ qua các trục roller theo đường dẫn dán trên máy.



Hình 2.7 Thao tác luồn chỉ qua các trục roller

6. Gắn chỉ vào bobbin quấn Gắn chỉ vào

bobbin theo hướng dẫn tại công đoạn.



Hình 2.8 Thao tác gắn chỉ vào bobbin quấn

7. Gắn bobbin quấn vào máy


B1: Tháo cục chặn bobbin ra

B2: Gá bobbin quấn vào trục

B3: Lắp cục chặn vào truc quấn



Hình 2.9 Thao tác gắn bobbin nhựa vào máy



Hình 2.10 Lắp cục chặn vào trục quấn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUẨN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2

000-5-WI-1060 Version: 01 Trang: 5/7

8. Đóng nắp cover



Hình 2.11 Thao tác đóng nắp cover

9. Reset
Bấm nút Reset
trên bảng điều
khiển để đặt lại
chiều dài.
Sau khi bấm reset
thì Số vòng thực
và Chiều dài thực
sẽ quay về giá trị 0



Hình 2.12 Thao tác reset chiều dài



Hình 2.13 Màn hình sau khi reset

10. Chạy máy Nhấn nút "Chạy" trên màn hình điều khiển để chạy máy




Hình 2.14 Thao tác chạy máy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUẨN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2

000-5-WI-1060 Version: 01 Trang: 6/7

11. Cắt chỉ

Khi máy dừng, mở nắp cover và dùng kéo để cắt chỉ ở vị trí qui định



Hình 2.15 Thao tác cắt chỉ

12. Lấy sản phẩm ra

Mở nắp cover và lấy sản phẩm ra ngược lại với thao tác gắn bobbin vào trục quấn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUẦN CHỈ TỰ ĐỘNG VERSION 2					
000-5-WI-1060	Version: 01	Trang: 7/7			

LỊCH SỬ SOÁT XÉT

Date P.I.C	Version	Description		Reason of change	Change	
	F.I.C	VEISIOII	Old content	New content	Reason of change	requester
24-Aug-2024	Nguyễn Văn Vui	01	-	Ban hành mới	New machine	Huỳnh Trúc Tuấn