TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO Số: 4-OP-0155-4-PS-017-0002 Phiên bản: Trang : 1/3

Tên sản phẩm:FAS Connector Plug SC[F]


Tài liệu tham khảo: 4-OP-506

I. Phạm vi áp dụng:THEO DMS.


II. Nội dung:



- Tuốt vỏ fiber đo sau khi đo 12 sản phẩm. - Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo 02 lần.









Hình 2.1:

Hình 2.2: Chiều dài fiber đo.

3. Sơ đồ cài đặt P0:



4. Sơ đồ đo suy hao:



	TIEU CHUẨN CONG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-0155-4-PS-017-0002	Phiên bản: 8 Trang :2	2/3
Tên sản phẩm:FAS Connector Plug SC[F]	Tài liêu tham khảo: 4-OP-0155.		

Chú ý:



	TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-0155-4-PS-017-0002	Phiên bản:	8	Trang:3/3
Tên sản phẩm:FAS Connector Plug SC[F]	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0155.			

REVISION HISTORY

Ngày Người _I trách	Người phụ	rời phụ rách Phiên bản	Nội dung thay đổi		T / 1 /1 4Å·	N. A. A.
	trách		Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
16-Aug-24	Nguyệt	8		- Add kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Cập nhật phương pháp cũ	ТуВН
15-Aug-24	Nguyệt	7		- Cancel :kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Theo 4M : 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0151	ChiNNL
18-Aug-23	Nguyệt	6	- Fiber do: MMTC-10-SM R30-FC/APC.	- Fiber do: MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]	- Change name fiber do.	ChiNNL
15-Jun-22	Nguyệt	5	-	- Bỏ hình sản phẩm đã hoàn thành. - Thêm mục kiểm Wedge hở	- Lỗi phát sinh khi SX hàng loạt.	HuyHM
9-Jun-22	Nguyệt	4	-	- Thay đổi tên dây đo khi đo P0 & đo suy hao.	- Làm rõ loại dây đo	HuyHM
11-Dec-21	Nguyệt	3	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo " Clamp đỏ"	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo " Clamp xanh"	- Cập nhật template mới.	HuyHM
10-Sep-21	Nguyệt	2	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo.	- Cập nhật template mới.	HuyHM
24-Apr-21	Nguyệt	1	-	- Ban hành lần đầu	-	NganDNQ