HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11				
HDCV: 000/5-WI-156 Version: 01 Trang: 1/13 Ngày hiệu lưc: 03/10/2012				

I. Mục đích:

Hướng dẫn sửa chữa Cleaver CT-11

II. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho các loại fiber 250 (loại 1 cord) tại FOV.

III. Tài liệu tham khảo:

Manual Cleaver CT-11

IV. Nội dung:

1. Hình giới thiệu sơ lược:



Checked by: Lã Quốc Đạt
Date: 03/10/2012

Approved by: Lã Quốc Đạt
Date: 03/10/2012

Prepared by: Hồ Khánh Dư

Date: 03/10/2012

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11

HDCV: 000/5-WI-156 Version: 01 Trang: 2/13

2. <u>Hướng dẫn sửa chữa:</u> a.<u>Thay dao</u>

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Dùng vít lục giác 1.5mm xoay theo chiều mũi tên cho đến khi dấu mark nằm ở chữ E và không thể xoay vít được nữa	Direction of rotation Only 15 PRINTOL	I S S
	UNCONTI		
	Dùng lục giác 1.5mm tháo ốc để lấy nắp giữ lưỡi dao		
	Nhẹ nhành lấy dao ra và thay dao mới vào.		
2			Khi gắn dao mới vào phải trùng với vị trí dao cũ
	Sau đó gắn nắp giữ lưỡi dao lại		

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11		
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 3/13

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
3	Dùng vít lục giác 1.5mm xoay ngược chiều mũi tên Sao cho đỉnh tam giác ◀ nẳm ngang với đường đứt khúc như hình bên	Blade shaft Blade Position Scale Blade position of rotation Blade life Blade position mark JAPAN T-11 The line of start	
4	Điều chỉnh lưỡi dao Trường hợp 1: Sử dụng part điều chỉnh dao Gắn part điều chỉnh lưỡi dao như hình bên Chỉnh ốc xoay dao sao cho cạnh của lưỡi dao ngang với cạnh part điều chỉnh dao	Cạnh của part chỉnh dao	
		Vị trí điều chỉnh dao	

	SửA CHỮA CLEAVER CT-11	
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 4/13

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
5	Trường hợp 2: Không sử dụng part điều chỉnh dao Strip một đoạn fiber trần gắn vào holder, đặt holder vào CT-11 kiểm tra dưới Microscope kiểm tra Nếu đường tâm của fiber nắm trong vùng G ⇒ đạt Thực hiện 3 mẫu	diamond blade 0.1mm NG zone 3mm 2.8mm G zone	
6	Dán temp sao khi cân chỉnh Dán temp có dấu mark đó vào vị trí chuẩn sao khi cân chỉnh	O.1mmNG zone	Khi xoay dao thì xoay theo từng nấc. Số vòng xoay tối đa là 3 vòng

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11		
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 5/13

b. Thay má kẹp

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Gắn má kẹp 6mm Dùng lục giác 1.5mm tháo ốc ra và gắn má kẹp 6mm vào.	Push	Khi gắn má kẹp vào dùng tay tì má kẹp 6mm như hình bên,
2	Gắn má kẹp 3mm Đặt má kẹp 3mm vào vị trí cần lắp, đặt lá thép 7mm giữa 2 má kẹp. Dùng tay tì má kẹp 3mm vào lá thép và thực hiện siết ốc	Push from outside	

c. <u>Gắn part dẫn hướng</u>

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Gắn part dẫn hướng đúng vị trí như hình bên		G

HƯỚNG DẪN S	SỬA CHỮA CLEAVER CT-11	
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 6/13

d. Chỉnh độ cao lưỡi dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Trường hợp 1: Sử dụng Blade height adjuster Dùng lục giác 1.5mm mở ốc khóa nâng chỉnh dao ở mặt sau Đặt part điều chỉnh độ cao dao vào giữa 2 má kẹp trên và dưới	Blade height adjuster	Không có khe hở giữa má kẹp và part chỉnh độ cao
2	Trường hợp 2: Dùng fiber hoặc sợi thép có đường kính 0.125mm Gá sợi thép vào holder và đặt vào cleaver, dùng tay nhấn nắp sao cho 2 má kẹp chặt lại. Kiểm tra điểm tiếp xúc giữa sợi thép và lưỡi dao dưới Microscope. Dùng lục giác 1.5mm xoay vít nâng dao sao cho khoảng cách của sợi thép và đỉnh dao là 0.5mm (spec: ± 0.01mm) Sau khi chỉnh chiều cao kiểm tra - Có thể cắt đứt fiber - Chất lượng của cleaver bằng máy Splicer		

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11

HDCV: 000/5-WI-156 Version: 01 Trang: 7/13


Dùng lục giác 1.5mm xoay vít nâng dao sao cho

Áp dụng TH1: Lưỡi dao vừa chạm vào part chính chiều cao

3




Cạnh điều chỉnh lưỡi dao



Áp dụng TH2: Khoảng cách của

sợi thép và đỉnh dao là 0.5mm (spec: ± 0.01 mm)





Sau khi chỉnh chiều cao kiểm tra:

- Có thể cắt đứt fiber
- Chất lượng của vết cắt bằng máy Splicer

Điều chỉnh đồng tâm của lưỡi dao và vít giữ búa gỗ bằng cách thay đổi độ dày của gauge

Độ dày của gauge là 0.4mm





Ngoài cách trên, ta có thể canh độ dồng tâm giữa búa kẹp và lưỡi dao như hình bên: Nếu 2 nửa vòng tròn giữa búa kẹp và lưỡi dao kết hợp thành 1 hình tròn là OK.



HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11		
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 8/13


e. Chỉnh chiều cao cleaver và rãnh V-groove bô xoay dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Gắn part xoay dao vào cleaver Chiêm lá thép 0.3mm vào bệ của part xoay dao, dùng lục giác M3 xiết ốc lại.		Khi xiết ốc phải vặn ốc đều 2 bên để tránh trường hợp bị vênh → chiều cao của part xoay dao không chuẩn
2	Sử dụng Dial Indicator Đặt đầu đo vào bể mặt kim loại của má kẹp fiber → set zero Đặt đầu đo vào bề mặt của rãnh V-groove→ đọc giá trị Nếu giá trị hiển thị trên Dial Indicator bằng 0.00 ⇒ Đạt (spec: ±0.1 mm)		

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11

HDCV: 000/5-WI-156 Version: 01 Trang: 9/13



HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11				
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 10/13		

f. Điều chỉnh đô đồng tâm bô xoay dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Sử dụng part V-groove adjust Đặt part chỉnh như hình bên Kiểm tra độ đồng tâm băng Microscope		·
2	Sử dụng sợi thép 0.125mm Gá sợi thép vào holder và đặt vào cleaver sao cho một đầu của sợi thép nằm trên rãnh V-groove, và kiểm tra dưới microscope Nếu sợi thép nằm giữa khe hở part dẫn hướng và nằm trên rãnh V-groove ⇒ Đạt.		9

g. Xác định vị trí dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác		
1	Tại vị trí xoay dao			

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11				
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 11/13		

Xác định vị trí dao

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Mỗi gạch tương ứng với số như hình bên	4 5 1 3 2 1	
	Nếu đỉnh tam giác nằm gần đường gấp khúc như hình bên, và đối chiếu với gạch tương ứng của bước 1thì vị trí dao sẽ đánh tương ứng là 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	E S Măt dưới đế	
2	Khi đó fiber sẽ nằm trong khoảng làm dấu trên dạo như hình		
	Nếu đỉnh tam giác nằm gần đường gấp khúc như hình bên, và đối chiếu với gạch tương ứng của bước 1thì vị trí dao sẽ đánh tương ứng là 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	A E S	
	Khi đó fiber sẽ nằm trong khoảng làm dấu trên dao như hình		

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11				
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 12/13		

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
	Nếu đinh tam giác nằm gần đường gấp khúc như hình bên, và đối chiếu với gạch tương ứng của bước 1thì vị trí dao sẽ đánh tương ứng là 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	E S	
	Khi đó fiber sẽ nằm trong khoảng làm dấu trên dao như hình		

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CLEAVER CT-11				
HDCV: 000/5-WI-156	Version: 01	Trang: 13/13		

L ICH S Ů SOÁT X ÉT

Date	P.I.C	Version	Revised Content Description	Reasons	Requester
3/10/2008	Hồ Khánh Dư	01	Established	New Tool	Lã Quốc Đạt

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT