
PROCESS SPECIFICATION Công đoạn áp dụng: Ident Ver: Số PS: 001-4-PS-020-0280 Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord Tài liệu tham khảo: Spec SASHIJI-13605.. I. Pham vi áp dung : THEO HÊ THỐNG ĐIÊN TỬ II. Nội dung: Bước thực hiện và nội dung Hình ảnh minh họa 1. Chuẩn bi dung cu: Máy Ident : 2. Cài đặt máy: - Chon chế đô kiểm: 16 core Nhấn nút " GIẨM " hoặc " TĂNG " để chỉnh số core giảm đi hoặc tăng lên . 3. Kết nối MTC và sản phẩm vào hệ thống Ident: XEM SƠ ĐỒ KẾT NỐI IDENT TRANG 2 - Gắn MTC cho Cổng vào "IN" và Cổng ra "OUT" theo sơ đồ kết nối ở trang 2 Chú ý: Kiểm tra hệ thống bằng sản phẩm mẫu để đánh giá theo checksheet trước khi tiến hành Ident. 4. Kiểm tra: Barcode: 1700128282-00010 GOOD - Quét số S/N của sản phẩm vào barcode. Máy báo GOOD bằng đèn/ tính hiệu và lưu vào hệ thống NOTGOOD * Nếu máy báo NG, lập NC liên hệ leader xử lí Trang: 1/2 BẢO MẤT. TÀI LIÊU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯƠC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯƠC SƯ CHẤP THUÂN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.



Công đoạn áp dụng: Ident				Số PS: 001-4-PS-020-0280		Ver:	3
Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord				Tài liệu tham khảo: Spec SASHIJI-13605			
Ngày	Người soạn thảo	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do		Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do		Người yeu cau
14-Oct-24	PhucHTH	3	- Cổng IN: core #9->#16 - #1->#8 - MTC nhãn vàng, cùng tầng	- Cổng IN: core #1->#16 - MTC nhãn xanh lá, chéo tầng	- Correct		BanNT
12-0ct-23	PhucHTH	2		- Update sơ đồ ident	- Update PS		PhuongLTA
27-Jul-23	NhuNTH	1	-	-	-Ban hành mới		PhuongLTA
· ·							

PROCESS SPECIFICATION