		FUJIKURA FIBER OPTI	CS VIETNAM LTD	
		TIÊU CHUẨN CÓ	ÒNG ĐOẠN	
Tên công đoạn áp dụng : Part-Xỏ Linh Kiện			001-4-PS-009-0374	Phiên bản: 2
Tên sản phẩm: OPT: OM4 MPO-LC(8F) (P)			tham khảo: 4-OP-0252/spec: HE-1295-902\$	
I. Phạm vi áp dụng:	Các code được gán theo DMS			·
II. Nội dung:				
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn		Hình ảnh minh họa	
1. Chuẩn bị dụng c	μ: - Jig part DXLC ( nếu có )		Template cử stri	
	- Kiềm tuốt vỏ cord - Kiềm cắt kevlar	Kiềm tuốt vỏ ống	(Sử dụng lỗ 20 -lỗ trong cùng để tuốt vỏ )	Kiềm Cắt kevlar
2. Nhận diện vật t	ư part ( xỏ linh kiện ) :			
	Vật tư Duplex LC theo thứ tự như hình bên	Boot	( Crimp sleeve shrink )  Őng heat vàng	
				Trang: 1/3
BẢO MẬT. TÀI LIỀU	NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MA	NG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐU	CC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.	

		FUJIKURA FIBE	R OPTICS	S VIETNAM LTD		
		TIÊU CH	UẨN CÔI	NG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dı	ụng : Part-Xỏ Linh Kiện		Số PS:	001-4-PS-009-0374	Phiên bản:	2
Tên sản phẩm: OPT: OM4 MPO-LC(8F) (P)			Tài liệu t	tham khảo: 4-OP-0252/spec: HE-1295-902\$		
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn			Hình ảnh minh họa		
3. Part vật tư vào s	ản phẩm :  - Màu fiber tương ứng với nhãn nhận diện trên cord như hình.	Nhãn nhận diện tro	ên cord Boot	Őng heat vàng		Xanh Dương ↓ ↑ Xanh Ngọc
	- Hướng lồng vật tư như hình bên.	Nhãn nhận diện tr	ên cord Boot	Őng heat vàng	Fiber	oer Cam  Höng
		Nhãn nhận diện tr	ên cord Boot	Őng heat vàng		Kanh Lá er Tím
		Nhãn nhận diện trê	en cord Boot	Őng heat vàng	Fiber N	<u> </u>

		FUJIKURA FIBE	ER OPTICS VIETNAM LTD			
		TIÊU CH	IUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn áp dụ	ung : Part-Xỏ Linh Kiện		Số PS: <b>001-4-PS-00</b> 9	9-0374	Phiên bản:	2
Tên sản phẩm: OPT	C: OM4 MPO-LC(8F) (P)	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0252/spec: HE-1295-902\$				
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn			Hình ảnh minh họa		
4. Tuốt vỏ cord:	- Tuốt vỏ cord chiều dài như hình	Vį	trí tuốt vỏ cord  21 ± 1 m	Điểm 0 Đầu cord Fiber ~ 30 mm		
5. Cắt kevlar:	- Cắt lại kevlar theo chiều dài như hình	Vị trí tuốt vỏ c	cord 6~7mm Kevlar			
	- Kéo nhẹ ống bên trong ra: Nếu chiều dài ống bên trong >21mm hoặc chiều dài ống bên trong của 2 sợi đôi >1mm -> strip lại 2 đầu ống bằng nhau ( do sản phẩm gắn duplex sẽ bắt lỗi chênh lệch 2 sợi cord )			>1mm : strip lại bằng nhau		Trang: 3/3

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD								
			TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Tên công đoạn áp dự	ụng : Part-Xỏ Linh Kiệ	iện	Số PS : <b>001-4-PS-</b>	-009-0374	Phiên bản:	2		
Tên sản phẩm: OPT	Γ: OM4 MPO-LC(8F) (	(P)	Tài liệu tham khảo: 4	OP-0252/spec: HE-1295-902\$				
			HISTORY					
			Lịch sử thay đổi/Revision history	<u>y</u>				
Preparing Date	Person Người soạn thảo	Version Phiên bản	Desci Nội dung		Requester			
Ngày ban hành			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu		
10-Oct-24	PhucHTH	2	Idai / ong chanh lach Nimm	- Bước 5 chú ý strip lại đầu ống nếu <b>chiều dài ống bên trong &gt;21mm</b> hoặc chiều dài 2 ống chênh lệch >1mm	- Update hướng dẫn do nguy cơ ống bị tuột	ThangVD		
09-Oct-24	PhucHTH	1	-	Ban hành mới	-	TienCTC		