FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA Số WI: 000-7-WI-0504 Phiên bản: 2 Trang: 1/1 1. PHAM VI ÁP DUNG/APPLICATION Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư: Bản vẽ Tên Màu vật tư Tip MPO16 DRPT-10130(2) Violet 2. NOI DUNG/CONTENT Xem chi tiết các hành đông. I. Kiểm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi Nội dung thao tác Các bước chính Hình ảnh Yêu cầu khách hàng Dụng cụ Kiểm tra tất cả các bề mặt của sản phẩm: Phải đảm bảo ngoại quan của sản phẩm: Cổng nhưa Chú ý lỗi trầy xước, ngấn trắng tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm. Không trầy xước, không có ngấn trắng: OK. Không có bavia tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm: OK. Mặt trên Mặt trên Mắt thường. Kiểm tra ngoại quan Chú ý lỗi dính vết dơ, tạp chất. Không dính vết dơ, tạp chất: OK. Chú ý lỗi biến dang, thiếu nhưa. Không biến dạng, thiếu nhựa: OK. Mặt trên Măt trên Chú ý cổng nhựa không cao quá bề mặt sản phẩm. Cổng nhựa không cao hơn bề mặt vật tư: OK. II. Kiểm tra kích thước: Đo các kích thước quản lý, số lượng mẫu cần kiểm 1 shot/ Working day ← C **0.03** C0.3 C0.3 D SECTION A-A 3 22.8±0.1 1.8 _ 2.5 4 6.2±0.1 3.4 1.5 6 Ø1.2 tas B -Lần lượt đo các kích thước quản lý từ 1~11 bằng dụng cụ sau: 2.5±0.15 Kích thước 1, 3, 4, 11 đo bằng Microscope machine (MM). Kích thước 2, 5 ~ 10 đo bằng thước kẹp (DC). C0.2 Thước kẹp Đảm bảo tất cả các kích thước quản lý nằm trong chuẩn quy định 4-R0.5 ± 0.2 1 Do các kích thước quản lý (0.4) В -Chú ý: 2-R0.3 Microscope + Kích thước 1: 0(+0.03/-0) + Kích thước 2: 2.6 (±0.1) 2-R0.3 2-R0.2 ± 0.2 2-R0.5±0.2 3.9 *0.15 9 3.8±0.05 0.75 DETAIL D C0.4

SEÇTION Ç-C END

TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẮN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÁP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

SECTION B-B

BÃO MẬT

| LỊCH SỬ THAY ĐỔI | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------|-------------|---|--------------------------------|---------------|
| STT | Ngày | Người ban hành | Phiên bả | Nội dung | | Lí do thay đổi | Người yêu cầu |
| | | | | Nội dung cũ | Nội dung mới | | |
| 1 | 7-Nov-16 | V.T.Thuy | 1 | | Ban hành lần đầu | | V.A.Tuan |
| 2 | 21-Aug-24 | H.T.M.Linh | 2 | | - Mục I.1: Bổ sung thêm hình kiểm tra ngoại quan Mục II.1: Cập nhật lại dụng cụ đo các kích thước checkpoint. | Chuẩn hóa phương pháp đo | P.H.Nam |