FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.


TRANG BỊ AN TOÀN CHO CÔNG VIỆC THAY BOM CHO HÀM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Working Instruction: 000-5-WI-1065 Version: 01 Trang: 1/3

CÔNG ĐOẠN ÁP DỤNG:

Thay bơm, bảo trì bơm xử lý nước thải. (kéo bơm từ dưới bể lên, thả bơm từ trên xuống dưới bể)

- PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng cho kỹ thuật viên khi sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải. Hoặc kéo vật từ dứoi lên cao hoặc thả vật từ trên cao xuống
- TÀI LIÊU THAM KHẢO: None III.
- IV. **NÔI DUNG:**



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

TRANG BỊ AN TOÀN CHO CÔNG VIỆC THAY BƠM CHO HẦM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Working Instruction: 000-5-WI-1065 Version: 01 Trang: 2/3

2. Trang bị thiết bị an toàn

- Công việc có rủi ro gây tổn thương nặng khi mất cân bằng rơi xuống miệng hầm sâu ~6 mét khi đang kéo máy bơm nặng ~20kg. Tùy vào không gian, điều kiện làm việc mà cần phải trang bị các thiết bị an toàn sau:
 - Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng: Cần thiết trang bị để soi kiểm tra dưới hố, hoặc khi làm việc trong điều kiện thiếu sáng (buổi tối).
 - Thiết bị cô lập nguồn LOTO: Phải tắt nguồn thiết bị, cô lập nguồn điện bằng LOTO trước khi thực hiện công việc.
 - Người làm việc cùng: Không làm việc một mình. Cần có người giám sát an toàn và hỗ trơ công việc.

3. Trình tự làm việc

1. Chuẩn bị khu vực làm việc:

- Tắt nguồn, cô lập nguồn bằng LOTO
- Treo cảnh báo, cách ly khu vực làm viêc
- Móc đại an toàn vào trụ đỡ chắc chắn.
- Kiểm tra khu vực đứng thao tác, đảm bảo không tron ướt, không lẫn vât nhon, sỏi...
- Mở nắp hầm, thông gió, kiểm tra các dây neo có chắc chắn, có vướng dây điện nguồn...


2. Bắt đầu thực hiện công việc:

- thả xuống từ từ. Điều chỉnh phù ngột để tránh nguy cơ mất kiểm soát an toàn và thiết bi.
- giám sát an toàn, chiếu sáng hoặc điều chỉnh phu dây nguồn...



3. Thực hiện sửa chữa, bảo trì:

- Sau khi kéo bơm lên hẳn hoặc thả bơm vào vào vi trí. Tiến hành kiểm tra, sửa chữa hoặc kết nối với hệ thống.



- Nắm chặc dây kéo bơm lên hoặc hợp với không gian và vị trí thao tác. Không thực hiện nâng hạ đột
- Người làm việc cùng cần hỗ trợ



4. Hoàn thiện và dọn dẹp:

- Lắp lai kết nối điện. Tháo thiết bi LOTO và vân hành hệ thống.
- Don dep khu vực làm việc, vệ sinh trang thiết bị, dung cụ thi công.
- Gỡ cảnh báo.
- Phân loai rác thải (nếu có).

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

TRANG BỊ AN TOÀN CHO CÔNG VIỆC THAY BƠM CHO HÀM XỬ LÝ NƯỚC THẢI							
Working Instruction: 000-5-WI-1065	Version: 01	Trang: 3/3					

REVISION HISTORY

Date P.I.C	DIC	Version -	Description		Daggang	Dogwooter
	P.I.C		Old	New	Reasons	Requester
11-Oct-24	Nguyễn Linh Lan	1			New WI	Nguyễn Thuận Thành