TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn: PREPARATION .	Số: 001-4-PS-085-0142	Phiên bản: 4				
Tên sản phẩm: Lắp ráp Lever/Slider /Stopring bằng máy tự động	Tài liệu tham khảo:	Trang: 1/2				

I. PHẠM VI ÁP D II. NỘI DUNG:	QUNG:THEO HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ: CÁC SẢN PHẢ	ẨM FA CÓ CẦU TRÚC GT NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI.
Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh
1/ Lắp ráp	- Lắp ráp bằng máy đóng tự động Các lot vật tư khác nhau nhưng thuộc cùng 1 ID thì không cần tách chạy riêng.	
2/Kiểm tra ngoại quan sau lắp ráp	<ul> <li>- Kiểm tra 100% ngoại quan của Stop Ring, Lever, và Slider sau khi đóng</li> <li>- Sau khi đóng các ngàm của Lever, Stop Ring, và Slider phải khớp với nhau (H1)</li> <li>- Ngoại quan Stop Ring, Lever, và Slider sau khi đóng:</li> <li>+ Bị nứt (H2) =&gt; NG</li> <li>+ Ngược hướng mũi tên (H3)=&gt; NG</li> </ul>	Lever  Các ngàm của Lever & Stopring, Slider phải khớp với nhau.  Slider
	+ Hở Lever ( <b>H4</b> )=> <b>NG</b> - Đối với lỗi hở Lever ( <b>H4</b> ), OP có thể sửa bằng cách kéo gập Lever xuống ( <b>H5</b> ), sau đó đẩy Lever về vị trí cũ và kiểm lại như hình ( <b>H1</b> )	Hô Lever, không áp sát Stop Ring=> NG  Dùng tay đẩy Lever xuông để ngam Lever gắn chặt vào Stop Ring
		Kiểm tra theo mẫu giới hạn.  Nứt :NG

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TIÊU CHU	IÂN <b>CÔNG ĐO</b> A.	N
IIDC CIIC	TITLE COLLEGE DOLLE	. •

Tên công đoạn: PREPARATION .Số: 001-4-PS-085-0142Phiên bản: 4Tên sản phẩm: Lắp ráp Lever/Slider /Stopring bằng máy tự độngTài liệu tham khảo:Trang : 2/2

## **Revision History**

	N. V. 1		Nội dung thay đổi			
Ngày Phiêr	Phiên bản	Người phụ trách	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
8/3/2023	1	Bích Trâm	-	- Áp dụng máy stopring	- Theo 4M: 4-PR-007-4-Fo-0007-4-RC-0110	NgânDNQ
9/11/2023	2	Nguyệt	-	- Mục 1 Add thêm : "Các lot vật tư khác nhau nhưng thuộc cùng 1 ID thì không cần tách chạy riêng."	- Làm rõ PS theo 4-PR-007-4-Fo-0007-4-RC-0110	ChiNNL
4/6/2024	3	Nguyệt	-	-Mục 2 thêm vào: "Số lượng kiếm ngoại quan: theo form 000-4-Fo-0163"	- Thêm form cho công việc kiểm mẫu của máy Stop Ring tự động	TrucNPT
2/10/2024	4	Nguyệt	Mục 2 - Kiểm tra ngoại quan vật tư Stopring, Lever, Slider: không bị nứt, gãy, biến dạng, trầy, xước. + Lever nứt: h2. + Hướng mũi tên slider. h3 - Số lượng kiểm ngoại quan: theo form 000-4-Fo0163	Mục 2  - Kiểm tra 100% ngoại quan của Stop Ring, Lever, và Slider sau khi đóng  - Sau khi đóng các ngàm của Lever, Stop Ring, và Slider phải khớp với nhau (H1)  - Ngoại quan Stop Ring, Lever, và Slider sau khi đóng:  + Bị nút (H2) => NG  + Ngược hướng mũi tên (H3)=> NG  + Hở Lever (H4)=> NG  - Đối với lỗi hở Lever (H4), OP có thể sửa bằng cách kéo gập Lever xuống (H5), sau đó đẩy Lever về vị trí cũ và kiểm lại như hình (H1)	Số lượng Lever hở vẫn còn cao trên 30%, nên hiện tại, OP vẫn kiểm 100% để tránh Outflow lỗi tới KH	TrucNPT