WORKING DIRECTION 1 of 3									
Biểu mẫu số: 000-5-Fo-0308 Ver : 0			Ngày hiệu lực: Theo DMS						
Bộ phận ban hành	PRE1	•	Số đăng ký WD: 000-4-WD-3396			Ver: 02			
Chuyền sản xuất/Nhóm: Maget									
Thời gian hiệu	Từ ngày: 8/Aug/	/24	Bộ phận nhận: PRE1, PRD,PLN,QA			Số bản: theo			
lực:	Đến Ngày: 8/Oct/	24				DMS			
Soan thảo: Tu.NV			Kiểm Tra: Tan.NDD	Phê Duyệt: I		Ban.NT			
Ngày: 8/Aug/24	ļ.		Ngày: Via DMS	ia DMS Ngày: Via DMS					
Tiêu đề: HƯỚNG DẪN INPUT BÙ SẢN PHẨM CMP0088 VÀ XỬ LÝ HÀNG KEEP STOCK									
Tài liệu tham khảo: NA									

1. Muc đích:

Liên quan đến sự cố nứt vòng bấm của sản phẩm Magetsuyo, sản phẩm liên quan tới ID 3853540 mà FOV đã sản xuất và sử dụng vật tư nghi ngờ NG: MCN0069, lot 240727000074 cần thay thế bằng sản phẩm good khác để đảm bảo lịch xuất hang theo kế hoạch.

Số lượng sản phẩm cần thay thế: 1130 pcs, chia làm 2 nhóm:

- + Nhóm 1: Hàng WIP trên line, đã qua final endface : 1062 pcs
- + Nhóm 2: Hàng đã label: 68 pcs

2. Pham vi áp dung:

Bảng 1:

Item code	Spec Number	Số lượng (pcs)	ID cũ	PO cũ	Remark
CMP0088	HC-1005- 001\$002	1062	3853540	FPO240034365-1	Nhóm 1, Hàng WIP trên line, đã quan Final endface
CMP0088	HC-1005- 001\$002	68	3853540	FPO240034365-1	Nhóm 2, đã label

3. Nội dung:

PRE1:

- Chuyển toàn toàn bộ dữ liệu sản xuất của ID 3853540 thuộc nhóm 1 và nhóm 2 qua mới trên change data tool, theo bảng 2.
- Tạo rework flow để hướng dẫn PRD kiểm tra lại sản phẩm cho nhóm 1 + 2
- Cung cấp bảng mapping giữa checksheet cũ và mới tương ứng cho nhóm 1

Bảng 2:

Item code	Spec Number	Số lượng (pc)	ID cũ	PO cũ	PO mới	ID mới	Remark
CMP0088	HC-1005- 001\$002	1062	3853540	FPO240034365- 1	FPO240041097- 1	3860956	Nhóm 1, Hàng WIP trên line, đã quan Final endface
CMP0088	HC-1005- 001\$002	68	3853540	FPO240034365- 1	FPO240041097- 1	3860962	Nhóm 2, đã đóng thùng

QA:

- Cung cấp list 68 pcs thuộc nhóm 2 để PRD tách ra khỏi thùng, chờ sản xuất cho PO mới
- In lại nhãn sản phẩm thùng số 8 có số thứ tự từ 1501 → 1560
- Chuyển dữ liệu label sản phẩm thuộc nhóm 2 sang PO mới (Bảng 2)
- Cung cấp bảng mapping giữa checksheet cũ và mới tương ứng cho nhóm 2

WORKING DIRECTION 2 of 3								
Biểu mẫu số:000-5-Fo-0308)3	Trang:1/3	I	u lực: Theo EIC			
Bộ phận ban hành PRE	1	Số đăng ký WD: 000-4-WD-3396			WD Ver: 02			
Chuyền sản xuất/Nhóm: Connector								
Thời gian Từ ngày: 8/Aug/24 hiệu lực: Đến Ngày: 8/Oct/24			Bộ phận nhận: PRE1, PRD, PLN,QA			Số bản: theo DMS		
Soạn thảo: Tu.NV			Kiểm Tra: TanNDD Phê Duyệt: B		an.NT			
Ngày: 8/Aug/24			Ngày: Via DMS Ngày: Via Di		MS			

Tiêu đề: HƯỚNG DẪN INPUT BÙ SẢN PHẨM CMP0088 VÀ XỬ LÝ HÀNG KEEP STOCK


Tài liệu tham khảo: NA


PLN:

- Tạo ID input bù (1130pcs) thuộc PO: FPO240034365-1 để thay thế cho sản phẩm nghi ngờ NG
- Tạo 2 ID Type R để chuyển dữ liệu của nhóm 1 và nhóm 2 qua PO mới (Bảng 2)

PRD:

- Nhận tay vào hệ thống theo thông tin sau:
 - + Nhóm 1: Hàng WIP trên line, đã qua final endface: 1062 pcs => Nhận tay vào location PKG cho ID cũ: 3853540
 - + Nhóm 2: Hàng đã label: 68 pcs => Nhận tay vào location PKG cho ID mới : 3860962
- Tách sản phẩm thuộc nhóm 2 ra:
 - + Khui thùng số 8 lấy sản phẩm có nhãn sản phẩm số thứ tự từ 1501 → 1560 và thùng số 13, lấy nhãn sản phẩm có số thứ tự 2576 → 2583.
 - + Đăng kí rework label cho list sản phẩm này
 - + Bỏ vào khay riêng và đơi sản xuất tiệp cho PO mới
- Sau khi PRE chuyển dữ liệu xong, gỡ checksheet cũ và dán check sheet thuộc ID mới lên theo bảng mapping PRE + QA cung cấp
- Quét NC và kiểm tra lại các sản phẩm theo phương pháp (*) và rework flow đã được PRE tạo khi sản phẩm đủ thời gian chờ 11 này (16/Aug/24)
- Phương pháp kiểm nứt clamp ring cho 2 nhóm sau khi đủ ngày (*):
 - + Một tay giữ hai cạnh của Rear Tsunami, tay còn lại dùng ngón tay út giữ nhẹ cord, kéo boot nhẹ nhàng xuống để thấy rõ toàn bộ vòng bấm. Lưu ý không tác động kéo căng cord.





+ Kiểm tra 360° xung quanh vòng lớn sau khi bấm:



Kiểm tra xung quanh vòng



Vòng lớn bị nứt


Nếu sản phẩm không bị phù, nứt, biến dạng: cho tiến hành bước tiếp theo Nếu phát hiện nứt, biến dạng: Lập NC gửi cho PRE xử lý trên từng trường hợp.

WORKING DIRECTION 3 of 3							
Biểu mẫu số:000-5-Fo-0308		Ver: 03		Trang:1/3		u lực: Theo EIC	
Bộ phận ban hành PRE1			Số đăng ký WD: 000-4-WD-3396			WD Ver: 01	
Chuyền sản xuất/Nh	óm: Connector						
Thời gian Từ ngày: 8/Aug/24 hiệu lực: Đến Ngày: 8/Oct/24			Bộ phận nhận: PRE1, PRD, PLN,QA			Số bản: theo DMS	
Soạn thảo: Tu.NV Ngày: 8/Aug/24			Kiểm Tra: TanNDDPhê Duyệt: ENgày: Via DMSNgày: Via D				

Tiêu đề: HƯỚNG DẪN INPUT BÙ SẢN PHẨM CMP0088 VÀ XỬ LÝ HÀNG KEEP STOCK

Tài liệu tham khảo: NA

+ Sau khi xác nhận vòng bấm OK, một tay giữ hai cạnh của Rear Tsunami, tay còn lại dùng ngón tay út giữ nhẹ cord, đồng thời đẩy boot lên sát mép vòng chặn. Lưu ý không tác động kéo căng cord.



Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc và phát sinh xin vui lòng liên hệ với Tu.NV-PRE/ MỹNTH - QAE

Lưu ý khi ban hành WD:

- > WD chuyển vật tư vào location PENDING phải được phê duyệt bởi cả PRE & PLN.
- > WD phải được gán vào tất cả các công đoan liên quan trên chuyền sản xuất nếu có.
- Các trường hợp thao tác hoặc triển khai phức tạp, PIC (engineer, staff) cần hướng dẫn trực tiếp.
- WD làm ra sản phẩm mà thay đổi mã VT so với PS gốc (thêm mã VT, bớt mã VT, thay thế mã VT): Phải tạo mã sản phẩm mới. không được tạo Alternate-PS gán vào mã sản phẩm cũ

REVISION HISTORY

	Person		Cont	tent	_	Change	
Date	in charge	Version	Old	New	Reason	Requester	
8/Aug/24	Tu.NV	01	-	-	Ban hành mới	Tan.NDD	
23/Aug/24	Tu.NV	02	Số lượng ID bảng1, 2 : a.3860956=1070 b. 3860962=60	Số lượng ID bảng 1,2: a.3860956=1062 b. 3860962=68	Cập nhật lại số lượng đúng thực tế 2 ID	Tan.NDD	