TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Tên công đoạn: Quấn chỉ	Số: 4-OP-221-4-PS-085-0144	Phiên bản: 03			
Tên tài liệu: Quấn chỉ hàng M250 - 1.5 m	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221				

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

Áp dụng cho quấn chỉ máy $\mathbf{F13MPM0658}$ và $\mathbf{F11MPM2267}$

II. Nội dung:						
Nội dung	Hình ảnh minh họa					
1. Kiểm mẫu & vệ sinh máy - Kiểm 1 mẫu đầu ca làm việc, khi chuyển đổi chiều dài chỉ, loại chỉ, máy hư. - Vệ sinh mỗi đầu ca (kể cả trường hợp máy không sử dụng). - Vệ sinh sau mỗi 2h làm việc. - Dụng cụ: vệ sinh bằng giấy Bemmcot sạch. 2. Tiêu chuẩn sản phẩm & chế độ máy						
- Chiều dài chỉ: 1,600 ~ 1,700 mm. - Chế độ: Bobin B.						
 3. Quấn chỉ - Gắn cuộn chỉ to vào máy quấn chỉ, sao cho sợi chỉ có hướng ra. - Đi sợi chỉ theo sơ đồ. - Xỏ sợi chỉ vào bobbin, thắt 1 gút cách đầu sợi chỉ khoảng 5 mm. - Gắn bobbin này vào máy, chữ BOM trên bobbin quay ra ngoài. - Xoay bobbin chỉ 2-3 vòng để cố định sợi chỉ. - Gắn chốt để giữ bobbin trước khi quấn. - Nhấn "Run" để máy quấn. - Cắt chỉ sau khi máy quấn xong, nhấn 'Zero Reset'. 	Con lăn 3 Con lăn 2 Cuộn chi lớn Trục 3 Trục 1 Trục 2 Sơ đồ đi chỉ					
 4. Kiểm tra - Chỉ quấn đúng chiều & không bị rối. - Cố định đầu chỉ bằng băng keo. 	Chiều đúng của sợi chỉ Cố định đầu chỉ					

Revision History

Ngày	Phiên bản	Người ban hành	Nội dung		I (do thou đổ:	Người
	rnien ban	Người bàn nănh	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lí do thay đổi	yêu cầu
28-Sep-24	3	Ngoc DT	Tiêu chuẩn sản phẩm & chế độ máy Số vòng cài đặt: 56 vòng.	Bỏ mục này	Không phù hợp cho máy tư động, không cần check thông tin này cho thao tác	Thu DTM
19-Mar-24	2	Tiên	Mục 2: 40 vòng	56 vòng	Tăng chiều dài, đảm bảo chất lượng	Huy HM
19-Mar-24	1	Tiên	-	-	- Ban hành mới	Huy HM