
FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Số WI :000-7-WI-0222 Phiên bản: 4 Trang: 1/2 1. PHẠM VI ÁP DỤNG/APPLICATION Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư: Tên Bản vẽ Màu vật tư OUTER WALL MODULE COVER C2461003C 2. NOI DUNG/CONTENT Xem chi tiết các hành động, I. Kiểm tra ngoại quan: Số lượng mẫu cần kiểm n = 100% STT Các bước chính Nội dung thao tác Hình ảnh Dụng cụ Yêu cầu khách hàng Kiểm tra ngoại quan toàn bộ bề mặt sản phẩm Đảm bảo ngoại quan của sản phẩm Chú ý lỗi trầy xước tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm Không trầy xước Chú ý lỗi nứt,gãy, thiếu nhựa Không bi nứt, gãy, thiếu nhưa · Chú ý lỗi dính vết dơ, tạp chất Mắt Không dính vết dơ, tạp chất - Kiểm tra các lỗi ngoại quan. Mặt ngửa Mặt cạnh Thường Mặt úp và vị trí 2 cổng nhưa Mặt cạnh - Chú ý lỗi bavia trên bề mặt sản phẩm Không có bavia trên toàn bộ bề mặt sản phẩm Chú ý các chữ và số trên sản phẩm phải nhìn rõ nét, và không - Đảm bảo số ,các chữ trên sản phẩm phải nhìn rõ nét, và không cao hơn bề mặt sản phẩm cao hơn bề mặt bề mặt sản phẩm Chú ý không có Bavia trên toàn bộ bề mặt sản phẩm. Cổng nhựa (gate) không cao hơn bề mặt sản phẩm Chú ý lỗi cổng nhựa không được cao hơn bề mặt II. Kiểm tra chức năng: Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, Kích thước mẫu n = 3 shots/ Working day Outer wall module body Outer wall module cover Bước 1: Chuẩn bị Outer wall module body, và Outer wall Kiểm tra tính lắp lẫn của module cover Outer wall module cover với Outer wall module body Bước 2: Lắp các chốt: 1;2;3;4;5;6 của Outer wall module (C2461002*) cover vào rånh: 1;2;3;4;5;6 trên Outer wall module body. nếu Mắt Đảm bảo chức năng lắp ráp của Outer wall module body, với Outer wall module cover. không có nứt gãy tại vị trí lắp ráp --> OK, trường hợp ngược lại -Thường > NG.(Hình 1,2) ("*" thay thế cho các phiên Bước 3: Lật úp chúng lại, nếu Outer wall module cover không bån A,B,C,...) tự rơi ra thì --> Ok, Trường hợp ngược lại --> NG.(Hình 3) Hình 4 Chú ý các chốt của "Outer wall module cover" phải khớp với rảnh của "Outer wall module body".(Hình BÃO MẬT TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẮN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV.



LỊCH SỬ THAY ĐỔI							
STT	Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu
				Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do tilay doi	riga or yeu cau
1	12-Sep-14	Thuyvt	1		Ban hành lần đầu		Q-Viet
2	26-Mar-15	Quyenhtt	2	First time issue	- Thêm qui cách kiểm tra khe hở	Kỹ sư yêu cầu	Thuongnt
3	16-Aug-16	Thuyvt	3	Thêm chuẩn kiểm tra khe hở	- Điều chỉnh phần dụng cụ đo ở mục kiểm tra kích thước	Kỹ sư yêu cầu	Tuanva
4	23-Aug-24	Khanhhv	4	- Mục III.1: Kích thước số 3 đo bằng thước kẹp	- Mục II.1: Thêm bản vẽ Outer wall module body - Mục III.1: Thêm spec cho kích thước 1,2,3,4,5,6 - Mục III.1 Kích thước số 3 đo bằng máy microscope	Kỹ sư yêu cầu	Namph