
		TIÊU CI	HUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn áp dụi	ng : Markstrip-Branching		Số PS: 001-4-PS-008-0098		Phiên bản:	1
Tên sản phẩm: 12MPO-có L branching 500 ± 50mm (4 Dummy giữa)			Tài liệu tham khảo: 4-0P-0471 /		Ш	
I. Phạm vi áp dụng:	Các code được gán theo DMS					
II. Nội dung:						
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn		Н	lình ảnh minh họa		
* Chuẩn bị dụng cụ:	-					
	- Kiềm tuốt cord				NSIECTO089	
	- Kiềm cắt cord			36	ONO JAPANES	
	- Kiềm cắt kevlar	Kiềm tuố	t cord	Kiềm Cắt cord	Kiềm Cắt kevlar	
	- Kiềm tuốt vỏ cord			28 30 26 28 28 27 26 28	200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
			Kiềm tuốt vỏ ống (<mark>Sử dụng lỗ 2</mark>		O M H	
1. Cách nhận diện đầ	ı âu:					
	<u>VD:</u> Chữ in trên dây đơn theo chiều thuận là: FUJIKURA	Đã	u bắt đầu	FUIKURA	Đầu kết thúc	
	- Đầu bắt đầu (S side): Ký tự đầu tiên của		Hướng chữ trên dây	đơn theo chiều thuận		
	dãy chữ - F . - Đầu kết thúc (E side): Ký tự cuối cùng của dãy chữ - A .		Hình ví o	dụ minh họa		
DÂO MÂT TÀILIÈU	 NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MAN	IC DA NCOALMIL M	IÔNC DIPOC CIP CHẨN THUÂN CỦA	DAN LÂNILDAO EOU		Trang: 1/ 4
DAU MÀT. TẠI LIỆU N	NAT LA TAI SAN CUA PUV,KHUNG DU VC PHEP MAN	NU KA INGUAI KHI KE	IONA DO ÓC SÓ CHAL THOÀN COA	. DAN LANΠ ĐẠU LUV.		

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

		FUJIKURA F	TIBER OPTICS VIETNAM LTD				
		TIÊU	CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụ	ng : Markstrip-Branching		Số PS: 001-4-PS-008-0098		Phiên bản:	1	
Tên sản phẩm: 12MPO-có L branching 500 ± 50mm (4 Dummy giữa		ữa)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0471 / spec : HE-0547-007				
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn		Hình ảnh minh họa				
2. Markstrip cho đầ	u bắt đầu: 2.1.Lồng vật tư vào cable như hình		Lỗ kim trên protective pi				
2.2.Đánh mark lên cable như hình bên. 2.3. Tuốt vỏ cable: + Đầu bắt đầu: - Tuốt vỏ cho branching theo chiều dài như hình. - Cắt kevlar ~100 mm.		Màu fiber từ 1->1	L1= 630 ± 5 mm	Vị trí tuốt vỏ Omm Vị trí tuốt vỏ Frắng-Đỏ-Đen-Vàng-Tím-Hồ	ồng-Xanh Ngọc		
3. Branching	3.1.Thao tác branching theo hướng dẫn của PS chung: 3.2. Chiều dài ống chuẩn bị sau khi aging: - Kiểm 100 % chiều dài ống đôi như hình bên. Chỉ cắt lại chiều dài nếu ống dài hơn chuẩn. - 1 sản phẩm sử dụng 4 ống đôi. - Nếu ống bị hụt sau aging -> strip vỏ cho chiều dài ống nylon bằng chiều dài vỏ cord. - Nếu ống nylon dài hơn vỏ -> cắt ống nylon bằng chiều dài vỏ cord.	•	Chiều dài sa	mm au aging (L)		Trang: 2/4	



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD								
			TIÊU CHUẨN CÔNG	J ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụn	ıg: Markstrip-Branc	hing	Số PS:	001-4-PS-008-0098		Phiên bản:	1	
Tên sản phẩm: 121	MPO-có L branchir	ng 500 ± 50mm (4 Dummy giữ	rữa) Tài liệu th	nam khảo: 4-0P-0471 / spe				
			HISTORY					
Lịch sử thay đổi/Revision history								
Preparing Date	Person Version Người soạn thảo Phiên bản	Version	Description Nội dung thay đổi			Reason	Requester	
Ngày ban hành			Old content Nội dung cũ		New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu	
9/4/2024	PhuongLTA	1	-	-		Ban hành mới	ThangVD	