TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn: **Quấn chỉ**Số: **4-OP-221-4-PS-085-0153**Phiên bản: 03 Tên tài liệu: **Quấn chỉ MPO máy F10MPJ1058**Tài liệu tham khảo: 4-OP-221

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

Áp dụng cho bobbin sau:



Code vật tư tham khảo: CAN0959

Spec vât tư: DRPT-10272(*) (* phiên bản mới nhất)

II. Nội dung:


| Nội dung | Hình ảnh minh họa |
|----------|-------------------|
| | |

1. Kiểm mẫu & vệ sinh máy


- Kiểm 1 mẫu đầu ca làm việc, khi chuyển đổi chiều dài chỉ, loại chỉ, máy hư.
- Vệ sinh mỗi đầu ca (kể cả trường hợp máy không sử dụng).
- Vê sinh sau mỗi 2h làm việc.

2. Quấn chỉ

- Cắt băng keo đỏ 1 nửa & dán chỉ vào bobin:
- + Mặt có keo hướng lên.
- +Đầu sợi chỉ không dư ra ngoài phần keo & không ít hơn 1/2 băng keo
- + Phần băng keo phải được dán chặt vào bobbin. Nếu dán sai vị trí 2 lần thì thay băng keo mới.
- Đi sợi chỉ theo sơ đồ.
- Gắn bobbin vào máy.
- Xoay bobbin chỉ 2-3 vòng để cố định sợi chỉ.



3. Cố định đầu chỉ và bỏ vào khay



| TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--|--|--|
| Công đoạn: Quấn chỉ | Số: 4-OP-221-4-PS-085-0153 | Phiên bản: 03 | | | |
| Tên tài liệu: Quấn chỉ MPO máy F10MPJ1058 | Tài liệu tham khảo: 4-OP-221 | | | | |

Revision History

| Ngày Phiên bản Người b | | Người ban hành | Nội dung | | Lí do thay đổi | Người |
|------------------------|-----------|---------------------|--|---|-----------------------------|---------|
| Ngày Phi | rinen ban | oan 11guot ban nann | Nội dung cũ | Nội dung mới | Li do tilay doi | yêu cầu |
| 29-Jul-24 | 1 | Ngọc DT | 4-OP-221-4-PS-085-0146 | Lấy số mới ban hành lại: 4-OP-221-4-PS-085-0153 | Ban hành lại PS | Thu DTM |
| 20-Aug-24 | 2 | Ngọc DT | Mục 2: Sơ đồ chỉ: Mũi tên hướng ra ngoài | Mục 2: Sơ đồ chỉ: Mũi tên hướng vào trong | Cập nhật cho LCN0254 | Thu DTM |
| 18-Sep-24 | 3 | Ngọc DT | F16MPJ1058 | F10MPJ1058 | Cập nhật thông tin cho đúng | Thu DTM |