		TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
	ng : Housing 2 (Gắn số)	Số PS : 4-0P-0252-4-PS-014-0050 Phiên	n bản: 1				
Tên sản phẩm: 12M	PO-Fanout LC	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0252					
I. Phạm vi áp dụng:	Các code được gán theo DMS						
II. Nội dung:	* PS này không phân biệt : màu vật tư - chỉ	hướng dẫn khoảng cách gắn số cho loại 12FO LC					
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa					
* Gắn số trên cord :	 Dựa vào thứ tự số trên clamp, đặt cord (dây đơn) theo thứ tự từ 1 -> 12. Đặt key connector hướng lên (gắn số trùng key connector) Nội dung gắn số : từ số 1-> số 12 (trùng với 	Điểm 0 Tính từ sau đuôi Gắn số trên cord hướng lên 10 ± 2 mm 2					
	số thứ tự trên clamp). 4. Khoảng cách gắn số như hình bên.	3					
	5. Khi đầu nối hướng về bên trái , số đọc thuận như hình bên.	7					
		Mặt số hướng lên, nội dung đọc thuận	Trang: 1/1				

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD									
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Tên công đoạn áp dự	ụng : Housing 2 (Gắn	n số)	Số PS : 4-0P-025 2	52-4-PS-014-0050	Phiên bản:	1			
Tên sản phẩm: 12MPO-Fanout LC			Tài liệu tham khảo: 4	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0252					
Lịch sử thay đổi/Revision history									
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người soạn thảo	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester			
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu			
7-0ct-24	PhucHTH	2	"Điểm 0 Tính từ sau đuôi ống heat"	"Điểm 0 Tính từ sau đuôi boot"	- Correct	ThangVD			
8-Jun-24	PhucHTH	1	-	Ban hành mới	-	KhaiND			
<u> </u>									