

# **Fujikura Fiber Optics Viet Nam**

# Information Of The Document

AdditionalID : 9-PR-008

EICID : DOCS-PR0000000037 Version : 35

Doc. Name : Control of Nonconforming

StartEff : 07/30/2024

EndEff :

CreatedBy : 10591-Võ Nguyễn Bảo Châu

CreatedDate: 07/26/2024

UnitID : QAE\_1203\_PPC\_FPC

Section : QAE

DocCategory : Doc-Internal



# List of approval step

Approver	ApprovedDate	Status	UnitID	
10263-Trần Nguyễn Minh Đức	07/29/2024 09:23:20	Approved	QAE	
10118-Nguyễn Bảo Trâm	07/30/2024 16:00:20	Approved	EMRQMR	

Printed on: 10/17/2024 13:17:47

# **CONTROL OF NONCONFORMING**

Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 1 of 15

Contents / Nội dung	Page
1. PURPOSE / Mục đích	2
2. SCOPE / Phạm vi	2
3. APPLICABLE DOCUMENTS / Các tài liệu áp dụng:	2
4. DEFINITIONS / Định nghĩa	2
4.1 Common definition / Định nghĩa chung	2
4.2 Classification / Phân Ioại:	3
5. PROCEDURE / Quy trình	3
5.1 Nonconforming flow chart/ Quy trình xử lý sự không phù hợp	4
5.2 Nonconformity notification to customer/ Thông báo cho khách hàng về sự không phù hợp	6
5.3 SCAR issue / Ban hành SCAR	7
6. QUALITY RECORDS / Hồ sơ chất lượng	10
7. APPENDIX / Phụ lục:	10
Quiz – Câu hỏi	12

Confidential

FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

## CONTROL OF NONCONFORMING

Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 2 of 15

#### 1. PURPOSE/ MUC ĐÍCH:

FOV establishes and maintains this procedure to identify, evaluate and control the product, material, equipment, internal activity/service, and environmental factor that do not conform to specified requirements.

FOV thiết lập và duy trì quy trình này để xác nhận, đánh giá và kiểm soát sản phẩm, vật tư, trang thiết bị, dịch vu/hoạt động nội bộ và yếu tố môi trường không phù hợp với các yêu cầu đã được xác đinh.

#### 2. SCOPE/ PHAM VI:

This procedure is applied to product, material, equipment, internal activity/ service, environmental factor that belong to Quality Management System of Fiber optics components, and Environment Management System.

Quy trình này được áp dụng cho sản phẩm, vật tư, trang thiết bị, dịch vụ/hoạt động nội bộ, yếu tố môi trường thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Fiber optics components và Hệ thống quản lý môi trường.

#### 3. APPLICABLE DOCUMENTS / CÁC TÀI LIỆU ÁP DỤNG:

Reference documents are listed in Quality and Environmental Manual 0-QEM-001. Các tài liệu tham khảo được liệt kê trong sổ tay môi trường và chất lượng 0-QEM-001.

#### 4. DEFINITIONS /ĐỊNH NGHĨA:

4.1. Common definition / Định nghĩa chung

- Conformity/ Good : Fulfilment of a requirement/ criteria, accept to pass Sự phù hợp : Đáp ứng tiêu chuẩn/yêu cầu, chấp nhận thông qua

- Nonconformity (NC)/Not Good (NG) : Nonfulfilment of a requirement/criteria, not accept to pass

Sư không phù hợp : Không đáp ứng tiêu chuẩn/yêu cầu, không chấp nhân thông qua

- Systematic nonconformity : A nonconformity that may cause adverse impact to many areas or

repeated problems in QMS/EMS

Sự không phù hợp có hệ thống : Một sự không phù hợp có thể gây ra tác động nguy hại đến nhiều

khu vực hoặc các vấn đề lặp lại trong QMS/EMS

- Concession

: special acceptance for an out-of-specification cases, is considered

case by case

Nhân nhượng : Sự chấp nhận đặc biệt cho một số trường hợp nằm ngoài tiêu chuẩn,

được xem xét cho từng trường hợp

- Retroactive action : an action of reviewing, repairing, or some other treatments to make

sure doubted objects against a detected nonconformity are isolated

and treated

Hành động retro : Một hành động xem xét, sữa chữa, hoặc một số cách xử lý khác để

đảm bảo các đối tượng bị nghi ngờ dựa vào sự không phù hợp được

phát hiện sẽ được cô lập và xử lý.

- SCAR : CAPA that FOV request to supplier/service providers to take

(Supplier Corrective Action Request) corrective action & preventive action.

SCAR : Một CAPA mà FOV yêu cầu nhà cung cấp vật tư/ dịch vụ thực hiện

(Yêu cầu nhà cung cấp đưa hành động hành động khắc phục

khắc phục))

Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.  CONTROL OF NONCONFORMING						
Procedure: 9-PR-008	Version: 35	Page: 3 of 15				
4.2. Classification / Phân loại:		•				
Severity level of product noncor	nformity / <i>Mức độ nghiêm t</i>	rọng của sự không phù hợp của sản phẩm				
a. CRITICAL nonconformity	/ Sự không phù hợp mức	c độ NGHIÊM TRỌNG				
a1. NCs cause safety or enviror Sự không phù hợp gây ra các v		an toàn				
•		t to emergency communication channel. m khiến ảnh hưởng đến kênh liên lạc khấn cấp.				
a3. Non-compliance cases caus Các trường hợp không tuân thủ	-	<del>-</del>				
b. MAJOR nonconformity / S	Sự không phù hợp mức ở	Iộ NẶNG:				
NC that cause loss of main proc Sự không phù hợp gây mất chú NC that cause reduction or char Sự không phù hợp gây suy giảr NC that cause reduction produc Sự không phù hợp gây suy giảr	c năng chính của sản phẩ nge of main function of pro n hoặc thay đổi chức năng t's reliability.	duct and occur in series. chính của sản phẩm và xảy ra hàng loạt.				
c. MINOR nonconformity / S	ự không phù hợp mức đ	ộ NHĘ				
The rest cases. Các trường hợp còn lại.						
5. PROCEDURE / QUY TRÌNH: 5.1. Nonconforming flow chart/	Quy trình xử lý sự không p	hù hợp				
Please see next page.						

FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

Confidential

Engineer/ Staff

FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

Confidential

13

Close

Both paper and electronic record are acceptable Retention time: follow 0-Pr-004 Control of records

9-Pr-008-9-Fo-001

				FUJIKURA FIBER OPTICS	VIETNAM LI	TD.		
			Co	ONTROL OF NONC				
	edure: 9-PR-008			Version: 35			Page: 5 of 15	
	Nonconforming flow chart/	Quy trình xử lý sự l	thống phủ hợp					
Quy	trình:		Bộ phận					
STT	Bộ phận phát hiện	Bộ phận chịu trách nhiệm xử lý	QA/Engineering/Các bộ phận kiểm soát các tiêu chuẩn liên quan khác	Khách hàng	Vị trí	Thời gian (ngày)	Ghí chú	Tài liệu/Ghi nhận liên quan
1	Phát hiện sự không phù hợp hoặc nghi ngô không phù hợp				Bất kì	-	Sự không phú hợp (NC) về: - Sản phẩm - Vất tư - Thiết bị - Đich vụ thoặc hoạt động nội bộ - Yếu tổ mởi trường.	
2	Ban hành báo cáo ay không phủ hợp (NC)				Bắt kì	-	1. Biểu mẫu sử dụng: biểu mẫu 9-Pr-008-9-Fo-001 hoặc một vài tương họp ngoại lệ được chấp nhận bên đượi NG sản phân, NC vật tư có thể sử dụng biểu mẫu bảo cảo NC đơn giản nêu đã áp dụng e-NC. 2. Nhận điều Đổi tương NC được nhận diện bằng cách định kêm bảo cáo NC hoặc định kèm đầu màu đó ngay sau khi phát hiện. 3. Cái lầu Đặt đối tượng NC vào khu vực riêng đánh cho các đối tượng NC với đầu hiệu nhận dạng rõ rang.	9-Pr-008-9-Fo-001; 9-Pr-008-9-Fo-0003; 9-Pr-008-9-Fo-004
3	Không đúng Kiểm tra Đúng				Leader		<ol> <li>Kiểm tra độ chính xác của sự không phù hợp được phát hiện, và chính sửa nêu cần.</li> <li>Bườc này được yêu cầu trong trưởng hợp sự không phù hợp của sản phẩm/vật tư/thiết bị/yếu tổ môi trưởng được phát hiện bởi công nhân.</li> </ol>	9-Pr-008-9-Fo-001
4	NG Dánh già là	Nhân nhương ong tiêu chuẩn) reat ngọi ng ng		1	Engineer/Sta ff or (S.) Leader		- Leader chịu trách nhiệm đánh giá với tiêu chuẩn rõ ràng trong tài liệu tại công đoạn. Các trường hợp khác được đánh giá bởi kỳ surinhan viên.  - Các mục kiểm tra:  1. Quyết định NGNhân nhương/OK.  2. Quyết định wiệc điều tra có cán thiết hay không. Việc điều tra được yếu cầu trong trường hợp:  + NC nghiễm trong ràngn/Mang tính hệ thống.  + Các NG gây ra tác đờng có hại đáng kế mà không thể phát hiện bởi các công đoạn kiểm tra họặc cầu ra tác đờng về giác ái ốn - được quyết định bởi BOM.  3. Thông tin đến khách hàng: Cấp Manager trở lễn phải thông tin đến khách hàng trong trường hợp sự không phù hợp liên quan đến phạm vi được xác định trong "5.2 Thông tin đến khách hàng về sự không phù hợp".	9-Pr-008-9-Fo-001
5		\$	Xem xét Không chấ Chấp nhận	p nhận	Enginner/Sta	-		9-Pr-008-9-Fo-001 9-Pr-008-9-Fo-002
6			Duyệt Chấp nhậ	ồng c <sup>h</sup> ấp nhận h Không chấp nhận	Cấp phê duyệt cuối cùng theo các tiêu chuẩn liên quan		- Biểu mẫu đề nghị nhân nhượng (concession proposal form) được yếu cầu sử dựng cho Concession bên ngoài khách hàng Người duyệt cuố c FOVU kã đẹ duyệt cuố cũng theo các têu chuẩn lên quan, tối thiểu là Chief Trong tương hợp nhân nhượng cần khách hàng phê duyệt, cần chuyển biểu mầu đề nghị nhân nhượng đến QA đề xem xét trước khi nộc pho khách hợp.	9-Pr-008-9-Fo-001 9-Pr-008-9-Fo-002
7				Duyệt bởi khách hàng (nếu có)		-	Các yêu cầu nhân nhương mâu thuẫn với tiêu chuẩn hoặc thỏa thuận với khách hàng, cần được phê duyệt bởi khách hàng	9-Pr-008-9-Fo-002
8			Ban hanh CAPA theo 9-Pr-005	Chấp nhận	Engineer	-	Bước này cần thiết trong trường hợp có yêu cầu điều tra tại bước 4.	9-Pr-005
9	No	Xác nhận NC/NG Yes			Engineer/ (S.)Leader	-	Xác nhận NC được phát hiện bởi bộ phận chịu trách nhiệm xử lý.	
10		Hướng dẫn cách xử			Engineer/ (S.)Leader	-	Hướng đần xử lý bao gồm: - Phương pháp sửa chữa hoặc hủy. Trong trường hợp hủy máy móc: cần phê đuyệt của cấp GL trở lên Hành đồng rethan sửa cần QL hơi làn. Hướng đần này cần được ghi nhận trong biểu mẫu NC.	9-Pr-008-9-Fo-001
11	Không	Xử lý			Theo hướng dẫn xử lý	-	Hành động xử lý cần được ghi nhận vào biểu mẫu NC.	9-Pr-008-9-Fo-001
12	phù hợp  Xác nhận NC  đã xử lý  Phù hợp				Engineer/ Staff	-	Xác nhận NC sau xử lý có phù hợp hay tác động xấu nào từ quá trình xử lý hay không. Việc xác nhận này cần được ghi nhận vào báo cáo NC hoặc trong checksheet của sản phẩm (hỗ sơ lịch sử).	9-Pr-008-9-Fo-001

Engineer/ Staff

Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

Hồ sơ điện tử hoặc giấy đều được chấp nhận. Thời gian lưu trữ: Theo quy trình 0-Pr-004 - Kiểm soát hồ sơ

9-Pr-008-9-Fo-001

Đóng

13

#### CONTROL OF NONCONFORMING

Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 6 of 15

#### \*\*\* Line shut down

- > An action to stop whole line or related processes to avoid same defects/issue/trouble recur when cause of defect/issue/trouble is not determined and addressed.
- > Line shut down is required in below cases:

Major or critical defect occurs

Minor defect occurs in series

> Line shut down can be proposed by engineer, manager, customer and approved by BOM

#### \*\*\* Line resume:

- ▶ Line can be resumed when cause of defect is addressed, or interim containment action is implemented.
- > Reviewed by quality manager and approved by BOM. In case shutdown is requested by customer, line resumed will be approved by customer too.
- 5.2. Nonconformity notification to customer
- 5.2.1 Below nonconformities shall be notified to customer:
  - 5.2.1.1 Nonconformity that lead to lose production information

#### Example

- Loss inspection data that require by customer specification.
- Loss 4M production history data of product.
- 5.2.1.2 Nonconformity that leads to external delay

#### Example

- Large scale raw material quality issue (Incoming Quality Check or during Production) which could cause line stops or product quality risk.
- -Key machine/tool-jig broken that take long time to repair which could cause line stops and effect to delivery date.
- 5.2.1.3 Nonconformity happens to product that was shipped out.

#### Example

- Mismatch between actual control data on product and the data that report to customer.
- Nonconforming that violate the requirements of product specification.
- 5.2.1.4 Major Nonconformity happens to product during production or finished product before shipping (notification per specific customer's requirements)
- 5.2.1.5 Nonconformity relates to inappropriate action that affects the product's quality/ commitments to the customer and the statutory requirements.

#### Example:

- Falsification of inspection record/data that report to customer.

#### 5.2.2 Lead time for notification:



NC type	Lead time 1st report	Lead time for conclusion report	Inform method
Nonconformity relates to inappropriate action that affects the product's quality/ commitments to the customer and the statutory requirements.	24 hours	24 hours after 1st report	Send to: fjk.inappropriate@jp.fujikura.com
Other case	Follow customer specification or 3 days if there is no requirements	Follow customer specification or 7 days if there is no requirments.	Follow customer specification or contact list email if there is no requirements

FUJIKURA I	FIBER OPTICS	S VIETNAM LTD.
CONTROL	OF NONC	CONFORMING
Procedure: 9-PR-008	Version: 35	Page: 7 of 15
5.3. SCAR issue / Ban hành SCAR		
During confirm solution for NC of material, a supplier There are 2 types of SCAR:	ny concerned s	section can request to issue SCAR to complain
SCAR information: investigation and impl	rovement are r	not required
SCAR complain: ask supplier report root	causes and co	ountermeasures within 10 days after issuing
Flow of SCAR for complain supplier		

FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

Confidential

# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD. CONTROL OF NONCONFORMING

 Procedure: 9-PR-008
 Version: 35
 Page: 8 of 15

#### Flow SCAR-complain

STEP	SUPPLIER	CONCERNED SECTION	QAE	Position	Duration (days)	Description	Related documents
1		Request to complain supplier		Engineer		When give out solution in E-NC, engineer can request to complain supplier via clicking [Issue SCAR].  *SCAR complain is not issued in case of repeated defect mode but previous SCAR is not closed. OAE engineer must follow previous SCAR status and ask supplier for improvement.  **Condition to issue SCAR complain to FJK: refer appendix 1	E-NC
2		NG- update information reject informaton	Check	Clerk	3	Information of E-NC will be tranferred to QAE clerk. QAE clerk check if it's clear information: description, picture, standard, quantity, and create SCAR form. In case of information is unclear, Engineer must supplement, otherwise QA clerk reject that request	9-PR-008-9-Fo-0004
3			Approve	NG Section Manager	1	QAE Manager check content of SCAR and approve	9-PR-008-9-Fo-0004
4			Send supplier Ok	Clerk	1	OA clerk send SCAR to supplier via auto-mail and input into program to update status [[PENDING]	9-PR-008-9-Fo-0004
5	Investigate and report			Supplier	10	Supplier has 10 days to investigate root cause, take countermeasure and report to FOV. This duration can be adjusted case by case (supplier need more time to investigate, need review actual samples,)	9-PR-008-9-Fo-0004
6			update investigation result	Clerk	1	After receiving report from supplier, QAE clerk input into program to switch status to [[FOLLOW UP]	9-PR-008-9-Fo-0004
7		re-investigatio	Check	Engineer	3	QAE engineer confirm supplier report. In case of finding unclear point, engineer contact to supplier and send back report to QA clerk to wait for revision from supplier	9-PR-008-9-Fo-0004
8		Close	Approve	Section Manager	2	QA Manager recheck and approve SCAR after getting confirmation from QAE enginneer. This approval will be sent to QAE clerk to [CLOSE] this issue	9-PR-008-9-Fo-0004

#### Conditions to issue SCAR- complain supplier

			l:	ssue SCAR complain	
Classification	Solution in E-NC Description		New defect	Repeated defect, supplier already improved	Repeated defect, supplier not yet improve
	ОК	Material is in spec	No	No	No
Good	Concession (*)	Material is out of spec, FOV use with concession report/ permit from customer for all of FG code	Yes	Yes	No
	Special acceptance (*)	Material is out of spec, FOV use with concession report/ intruction of working direction/ permit from customer for limited scope	Yes	Yes	No
	Return supplier	Material is out of spec	Yes	Yes	No
	Shortage	Lack of quantity, mistake from supplier	Yes	Yes	No
NG	Scrap	Not cause by suplier     Not have evidence to return supplier	No	No	No
	BKS	Lack of quantity, can not confirm cause by supplier.	No	No	No
	Isolate (*)	Material is out of spec	Yes	Yes	No
Need more information	Re-inspection (*)	Material is out of spec, but FOV need to select the good ones to ensure manufacturing plan	Yes	Yes	No

Note: - Not accept to issue SCAR to supplier in case spec which provided by FOV (or FOV's customer) is unclear

# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD. CONTROL OF NONCONFORMING

Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 9 of 15

Quy trình

STT	NHÀ CUNG CẤP	BỘ PHẬN LIÊN QUAN	QAE	Vị TRÍ	THỜI GIAN (Ngày)	MÔ TẢ	Tài liệu/Ghi nhận liên quan
1		Yêu cầu khiểu nại nhà cung cấp		Engineer		Khi đưa ra giải pháp trong chương trình sự không phù hợp điện tử (E-NC), kỹ sự có thể yêu cầu khiểu nại nhà cung cấp bằng cách nhấp vào [Ban hành SCAR].  Khiểu nại SCAR không được ban hành trong trường hợp lỗi lập lại nhưng SCAR trước đó không được đóng. Kỹ sự QAE phải theo đổi tình trạng các SCAR trước đó và yêu cầu nhà cung cấp cải tiến.  ** Điều kiện để khiểu nại SCAR với FJK: tham khảo phụ lục 1	
2		NG- <u>cập nhất thông tin</u> hủy thông tin	Kiểm tra OK	Thông tin trên chương trình E-NC sẽ được chuyển đến thư ký QAE  Thư ký của QA kiểm tra nếu các thông tin đã được khai báo rõ ràng như : Sự mô tả lỗi, hình ảnh, tiêu chuẩn, số lượngvà thư ký sẽ tạo mẫu SCAR  Trong trường hợp thông tin chưa rõ ràng, Kỹ sự phải bổ sung thông tin nếu không thư ký QA từ chối yêu cầu ban hành SCAR		9-PR-008-9-Fo-0004	
3			Duyệt	Section Manager	1	QAE Manager kiểm tra nội dung SCAR và duyệt	9-PR-008-9-Fo-0004
4			↓ OK     Gửi nhà cung     cấp	Clerk		Thư ký QA gửi SCAR đến nhà cung cấp qua email tự động và nhập vào chương trình để cập nhật trạng thái [PENDING]	9-PR-008-9-Fo-0004
5	Điều tra và báo cáo			Supplier	10	Nhà cung cấp có 10 ngày để điều tra nguyên nhân gốc rễ, đưa ra biện pháp đổi phó và báo cáo cho FOV. Thời lượng này có thể được điều chình theo từng trường hợp (nhà cung cấp cần thêm thời gian để điều tra, cần xem xét các mẫu thực tế,)	9-PR-008-9-Fo-0004
6			Cập nhật kết quả điều tra	Clerk		Sau khi nhận được báo cáo từ nhà cung cấp, nhân viên QAE nhập vào chương trình để chuyển trạng thái sang [[FOLLOW UP]	9-PR-008-9-Fo-0004
7		yêu cầu điều	tra Kiểm tra	Engineer	3	Kỹ sư QAE xác nhận báo cáo của nhà cung cấp. Trong trường hợp phát hiện điểm chưa rõ ràng, kỹ sư liên hệ nhà cung cấp và gửi lại báo cáo cho thư ký QA để chờ nhà cung cấp sửa đổi	9-PR-008-9-Fo-0004
8		Đóng	Duyệt Duyệt	NG Section Manager	2	QA Manager kiểm tra lại và phê duyệt SCAR sau khi nhận được xác nhận tử kỹ sư QAE. Phê duyệt này sẽ được gửi đến thư kỷ QAE để (CLOSE) vấn đề này	9-PR-008-9-Fo-0004

#### Điều kiện ban hành SCAR- phản nàn nhà cung cấp

			Ban hành phiếu SCAR			
Phân loại	Giải pháp trên chương trình e-NC Mô tà			Lỗi lặp lại, nhà cung cấp đã cải thiện lỗi	Lỗi lặp lại, nhà cung cấp chưa cải thiện lỗi	
	-			Không	Không	
Tốt	Nhân nhượng (*)	Vật tư ngoài chuẩn, FOV sử dụng với báo cáo sự nhân nhượng/ được sự cho phép của khách hàng cho các mã sản phẩm	Có	Có	Không	
		Vật tư ngoài chuẩn, FOV sử dụng với báo cáo sự nhân nhượng/ có hướng dẫn working direction/ khách hàng cho phép sử dụng trong giới hạn	Có	Có	Không	
	Trả nhà cung cấp	Vật tư ngoài chuẩn	Có	Có	Không	
	Sự thiếu sót	Thiếu số lượng, lỗi từ nhà cung cấp	Có	Có	Không	
NG	Hủy	<ol> <li>Không phải lỗi đến từ nhà cung cấp</li> <li>Không có bằng chứng để trả về nhà cung cấp</li> </ol>	Không	Không	Không	
	BKS	Thiếu số lượng, không thể xác nhận lỗi đến từ nhà cung cấp	Không	Không	Không	
Cần thêm thông tin	Cô lập (*)	Vật tư ngoài chuẩn	Có	Có	Không	
Can them thong tin	Kiểm lại (*)	Vật tư ngoài chuẩn, nhưng FOV cần lựa những vật tư tốt để đảm bảo kế hoạch sản xuất	Có	Có	Không	

Lưu ý: - Không chấp nhận ban hành SCAR đến nhà cung cấp trong trường hợp tiêu chuẩn được cung cấp bởi FOV (hoặc khách hàng của FOV) không rõ ràng

Confidential

FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

## **CONTROL OF NONCONFORMING**

Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 10 of 15

## 6. QUALITY RECORDS / Hồ sơ chất lượng

9-Pr-008-9-Fo-001: Nonconforming report / Báo cáo sự không phù hợp

9-Pr-008-9-Fo-002: Concession proposal form / Biểu mẫu đề nghị nhân nhượng

9-Pr-008-9-Fo-004: Simple nonconforming report form for material e-NC

Biểu mẫu đơn giản về báo cáo sư không phù hợp cho e-NC của vật tư.

9-PR-008-9-Fo-0003: Simple nonconforming report form for product e-NC

Biểu mẫu đơn giản về báo cáo sự không phù hợp cho e-NC của sản phẩm.

#### 7. APPENDIX / Phu luc:

1/ Condition to issue SCAR to complain FJK/ Điều kiện ban hành SCAR để phàn nàn FJK (CNC). In Oct-2017, FOV and FJK had a meeting to discuss about SCAR issue. Below conditions are agreed between both sides:

- 1. Duration: SCAR issue date not over than 6 months after material receiving
- 2. Defect classification:
  - a. Major defect: can issue SCAR
  - b. Minor defect:
    - If defect quantity > 10% of INV quantity: issue SCAR
    - If defect quantity ≤ 10% of INV quantity: not issue SCAR
  - c. Shortage:
    - Shortage quantity > 10% of INV quantity: issue SCAR
    - Shortage quantity > 5% of INV quantity and materials are packed in tray: issue SCAR
    - Shortage quantity ≤ 5% of INV quantity: not issue SCAR
    - Shortage quantity ≤ 10% of INV quantity and not packed in tray: not issue SCAR

Confidential

FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.		
	CONTROL OF NONCONFORMING		
dure: 9-PR-008	Version: 35	Page: 11 of 15	ľ

♣ 2/ MAJOR nonconformity specified by product / Sự không phù hợp mức độ nặng xác định theo dòng sản phẩm

	Line		NC Sự khôn	NC that cause reduction product's reliability / Sự không phủ hợp gây suy giảm độ tin cậy của sản phẩm						
No		Fiber swap	Fiber broken inside ferrule/cerrocast/NEO/ Glass capillary/ Array/sleeve	Wrong length causing loss of main product's function	Wrong structure causing loss of main product's function	Component drop off from bonding area	Failed Proof test (Screening)	Failed Elongation Proof test (Screening 200/250gr)	Failed Drop test	Helium Leakage
1	MPO	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	Connector	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3	Closure		-	-	0	-	-	-	-	
4	Module	0	0	0	0	-	-	-	-	
5	Trillian	0	0	0	0	-	-	-	-	0
6	Cleaner	-	-	-	0	-	-	-	-	-
7	FA	•	0	-	0	•	-	-	-	-
8	T-con	•	0	-	0	•	-	-	-	-
9	Fusion	-	0	-	0	-	-	-	-	-
10	MS	-	-	-	0	-	-	-	-	-
11	PPO	0	0	0	0	-	-	-	-	-
12	Panda (SOC, H1C, H2C, Others)	0	0	0	0	-	-	-	•	-
13	SUS	0	0	0	0	-	-	-	-	-
14	Acacia	0	0	0	0	-	-	-	-	0
15	Coupler	0	0	-	-	-	-	0	0	-
16	Cavity		-	-	-	-	0	-	-	
				Con	fidential FOV's property, do r	oot take out without FOV BOM's approval				

# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD. CONTROL OF NONCONFORMING Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 12 of 15

#### Quiz - Câu hỏi

## 1) Which sentence is correct about procedure 9-PR-008?

- a. To identify, evaluate and control the product, material, equipment, internal activity/service, and environmental factor that do not conform to specified requirements.
- b. to identify, evaluate and control the product, material, equipment, internal activity/service, and environmental factor that do conform to specified requirements.

### 2) Which is correct about conformity?

- a. Non-fulfilment of a requirement/criteria, not accept to pass
- b. Fulfilment of a requirement/ criteria, accept to pass

## 3) Which is correct about Concession for product?

- a. Special acceptance for an out-of-specification cases, is considered case by case
- b. Be approved by department manager upward and Customer
- c. a and b are correct

## 4) Which is the best answer for action whenever a nonconformity detected?

- a. Note to a handbook
- b. Inform to leader
- c. Issue a nonconforming report
- d. Scrap the product

#### 5) What action needs to be carried out for a nonconforming product?

- a. Separating the product with finish good
- b. Identification
- c. Issue nonconforming report
- d. All above

## 6) Which action is required for a product lot where the loss system using for measuring was failed?

- a. Scrap the loss system
- b. Scrap all products in lot
- c. Re-measure all product of lot by other loss system calibrated
- d. Rework the product from nonconforming detected

#### 7) What action need to be done after the product was reworked?

- a. Dispose the all material cause the defect
- b. Dispose the product
- c. Verify if reworked product is conformance or not
- d. Recalibrate the measuring system

Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

## CONTROL OF NONCONFORMING

Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 13 of 15

Quiz - Câu hỏi

## 8) Which is correct for finished nonconforming report?

- a. Shall be reviewed and approved all required step
- b. Shall be retain per 0-PR-004
- c. Shall be kept at detection section
- d. All of above

#### 9) In which cases SCAR can't be issued?

- a. When concerned materials judged Scrap
- b. When defect ratio <10%
- c. When amount of NC <10USD
- d. All of above

-----

#### 1) Chọn câu đúng về quy trình 9-Pr-008

- a. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát sản phẩm, vật tư, trang thiết bị, dịch vụ/hoạt động nội bộ, và yếu tố môi trường không phù hợp với yêu cầu đề ra.
- b. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát sản phẩm, vật tư, trang thiết bị, dịch vụ/hoạt động nội bộ và yếu tố môi trường phù hợp với yêu cầu đề ra.

## 2) Chọn câu đúng về sự phù hợp:

- a. Không đáp ứng các tiêu chuẩn/yêu cầu, không chấp nhận thông qua
- b. Đáp ứng các tiêu chuẩn/yêu cầu, chấp nhận thông qua

## 3) Chọn câu trả lời đúng nhất về việc nhân nhượng cho sản phẩm:

- a. Chấp nhận đặc biệt cho các trường hợp ngoài chuẩn và được xem xét cho từng trường hợp.
- b. Được duyệt bởi Department Manager trở lên và khách hàng.
- c. a và b đúng.

# 4) Chọn câu trả lời đúng nhất về hành động khi một sự không phù hợp được phát hiện.

- a. Ghi nhận vào sổ tay.
- b. Thông tin cho Leader
- c. Ban hành báo cáo sự không phù hợp
- d. Hủy sản phẩm

# 5) Hành động nào cần được thực hiện khi phát hiện NC sản phẩm:

- a. Tách sản phẩm NC ra khỏi sản phẩm tốt.
- b. Nhân diên
- c. Ban hành báo cáo NC
- d. Tất cả những hành đông trên.

# 6) Hành động nào cần thực hiện cho 1 lot sản phẩm khi hệ thống đo Loss bị hư:

- a. Hủy bỏ hệ thống loss đó. Scrap the loss system
- b. Hủy toàn bộ lot sản phẩm đó. Scrap all products in lot
- c. Đo lại toàn bộ lot sản phẩm đó bởi hệ thống đo Loss khác đã được hiệu chuẩn
- d. Rework lại sản phẩm phát hiện NC.

Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.								
CONTROL OF NONCONFORMING								
Procedure: 9-PR-008	Version: 35	Page: 14 of 15						
Quiz – Câu hỏi		•						
<ul> <li>7) Hành động nào cần được hoàn thàn</li> <li>a. Hủy toàn bộ vật tư gây ra lỗi.</li> <li>b. Hủy sản phẩm.</li> <li>c. Xác nhận sản phẩm sau rework đã thỏo</li> <li>d. Hiệu chuẩn lại hệ thống đo lường.</li> </ul>								
8) Chọn câu trả lời đúng nhất về báo ca a. Phải được xem xét và phê duyệt tất cá b. Phải được lưu trữ theo 0-PR-004								
c. Phải được giữ tại bộ bộ phận phát hiện	1							
d. Tất các các câu trên đều đúng								
9) Trường hợp nào không thể ban hàn a. Khi các vật tư liên quan được đánh giá b. Khi tỷ lệ lỗi < 10% c. Khi giá trị NC < 10USD d. Tất cả các trường hợp trên								
Confidential FOV		ke out without FOV BOM's approval						

# CONTROL OF NONCONFORMING

Procedure: 9-PR-008 Version: 35 Page: 15 of 15

#### REVISION HISTORY

		Version	Description			Change
Date	Person		Old content	New contents	Reason of change	requester
24-May-24	Chau VNB	35	5.1.1 Nonconforming flow chart, no.6 - Concession proposal form is required - Final approver in FOV is final approver of related criteria at least GL up.	5.1.1 Nonconforming flow chart, No. 6 - Concession proposal form is required for External Concession. For Internal concession, both Concession proposal form or Nonconforming report form are acceptable.	-Update for simple form for internal concession.	Tram NB
			5.2.1.5 Not yet have this content	- Final approver in FOV is final approver of related criteria at least Chief upwards.  5.2.1.5 Nonconformity relates to inappropriate action that affects the product's quality/ commitments(update the lead time and method for report to customer)	- Update following new Organazation -Request from FJK following FR309- 001(002).	
26-Feb-23	Chau VNB	34	4.1. Common definition -Concession Một sự không phù hợp có thể gây ra tác động nguy hại đến nhiều khu vực hoặc các vấn đề lặp lại trong QMS/EMS	4.1. Common definition Concession : Sự chấp nhận đặc biệt cho một số trường hợp nằm ngoài tiêu chuẩn, được xem xét cho từng trường hợpSCAR	-Correct typing mistake	Tram NB
		CAPA that FOV issue to supplier/service providers to request for investigation/improvement	CAPA that FOV request to supplier/service providers to take corrective action & preventive action.  Một CAPA mà FOV yêu cầu nhà cung cấp vật tư/ dịch vụ thực hiện hành động khắc phục	-Change definition for SCAR		
07-Feb-23	Chau VNB	33	5.1. 1 Nonconforming flow chart Step 6: Final approver in FOV is final approver of related criteria	5.1. 1 Nonconforming flow chart Step 6: Final approver in FOV is final approver of related criteria at least Group Leader up.	Improve Nonconforming procedure	Tram NB
10-Nov-22	Tuan NQ	32	4.1 & 5.3: MRI -	- 4.1 & 5.3: change MRI to SCAR - 5.1 Add Line shut down, line resume	Correction Standardization	Tram NB

3.Aug.2022	Thuong HTH	31	4.1 Definition:	.1 Definition:	4.1 Supplement	Tram NB
			None	Add Nonconformity (NC)/ Not Good (NG) definition	definition	
			4.2 Severity level of product	4.2 Severity level of product nonconformity:	4.2 Following customer	
			nonconformity:	Critical Nonconformity add Non-compliance case	requirement	
			None	5.1 Follow chart: re-layout some steps	5.1	
			5.1 Flow chart:	Step 1: Detect NC or doubted NC	Step 1: Separate NC	
			Step 1: Detect the nonconformity	Step 5: add one more step in case judgment	and doubted NC,	
			(doubted defect)	"Good" => review by Engineer/staff => Close	prevent	
			Step 5: Judgment "Good" => Close	Step 6: Concession proposal form is required in all	misunderstanding NC is	
			Step 6: Concession proposal form is	cases	doubted defect	
			required in case of concession against		Step 5: corrective action	
			customer's specification or need		following customer claim	
			BOM's approval. Other cases,		JQHC-59-22-0013	
			concession proposal can be		Step 6: Improve	
			proceeded in Nonconforming report		procedure	
			form or Concession proposal form			
Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval						