TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn:	Thao tác quấn chỉ máy N24MPM0528_MPO	Số: <b>4-OP-221-4-PS-085-0159</b>	Phiên bản:	1		
Tên sản phẩm:	MPO ONE-CLICK CLEANER	Tài liệu tham khảo: <b>4-0P-221</b>				

## I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

Áp dụng cho bobbin sau:



Code vật tư tham khảo (\*): CAN1567, CAN1568 Tên vật tư: Bobbin B\*2 hoặc Bobbin B\*2

Ghi chú: (\*): mã vật tư có thể thay đổi theo phiên bản Spec mới nhất

## II. Nội dung:

Tiêu chuẩn	Hình ảnh
<ul> <li>Vệ sinh mỗi đầu ca (kể cả trường hợp máy không sử dụng).</li> <li>Vệ sinh sau mỗi 2h làm việc.</li> <li>Dụng cụ: vệ sinh bằng giấy Bemmcot sạch</li> </ul>	
- Gắn đúng hướng	Đúng hướng Sai hướng
<ul> <li>Kéo chỉ theo đúng sơ đồ.</li> <li>Mặt có mũi tên trên bobbin hướng vào trong</li> <li>Đặt thanh chặn chỉ vào chốt chặn sau khi kéo.</li> </ul>	Chốt chặn Bobin Cuộn chỉ lớn Sơ đồ kéo chỉ
- Thắt gút đầu chỉ đoạn khoảng 5mm sau đó xỏ vào rãnh Bobbin.	
<ul> <li>Quấn Bobbin bằng tay khoảng 3 vòng để cố định sợi chỉ.</li> <li>Gắn bobbin vào trục quay, hướng mũi tên trên bobbin quay vào trong.</li> <li>Gắn chốt chặn Bobin &amp; đóng nắp trước khi chạy máy.</li> </ul>	
	<ul> <li>Vệ sinh mỗi đầu ca (kể cả trường hợp máy không sử dụng).</li> <li>Vệ sinh sau mỗi 2h làm việc.</li> <li>Dụng cụ: vệ sinh bằng giấy Bemmcot sạch</li> <li>Gắn đúng hướng</li> <li>Kéo chỉ theo đúng sơ đồ.</li> <li>Mặt có mũi tên trên bobbin hướng vào trong</li> <li>Đặt thanh chặn chỉ vào chốt chặn sau khi kéo.</li> <li>Thắt gút đầu chỉ đoạn khoảng 5mm sau đó xỏ vào rãnh Bobbin.</li> <li>Quấn Bobbin bằng tay khoảng 3 vòng để cố định sợi chỉ.</li> <li>Gắn bobbin vào trục quay, hướng mũi tên trên bobbin quay vào trong.</li> </ul>

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn:	Thao tác quấn chỉ máy N24MPM0528_MPO	Số: <b>4-OP-221-4-PS-085-0159</b> Phiên bản: 1				
Tên sản phẩm:	MPO ONE-CLICK CLEANER	Tài liệu tham khảo: <b>4-OP-221</b>				
5. Quấn chỉ	- Nhấn nút "Chạy" trên màn hình điều khiển để c - Dùng kéo cắt chỉ tại vị trí hướng dẫn.	chạy máy  Chay bar (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
6. Kiểm ngoại quan cuộn chỉ	- Cố định đầu chỉ bằng cách dùng nhíp ấn đầu chỉ vào phía trong lõi chỉ như hình minh họa					
7. Kiểm tra chiều dà	Kiểm tra chiều dài cuộn chỉ sau khi quấn: - Kiểm 1 mẫu trong các trường hợp: đầu ca, đổi	loại chỉ, đổi chiều dài chỉ, máy chạy lại sau khi sửa.				

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Tên công đoạn: Thao tác quấn chỉ máy N24MPM0528_MPO		Ső:	Số: <b>4-OP-221-4-PS-085-0159</b> Phiên bản:		1				
Tên sản phẩm: MPO ONE-CLICK CLEANER		CLEANER	Tài liệu tham khảo: <b>4-OP-221</b>						
Revision History									
Ngày	Phiên bản Người ban hành			Nội dung thay đổi.		Lý do		Người yêu	
	Pilleli bali	i Nguoi bali lialili	Nội dung cũ		Nội dung mới			Ly uo	cầu
15-Oct-24	1	Ngoc DT	-		Ban hành mới	3an hành mới		an hành mới	Thu DTM