## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

## HƯỚNG DẪN KIỆM TRA


Số WI:000-7-WI-0556 Phiên bản:4 Trang: 1/2


## 1. PHAM VI ÁP DUNG/APPLICATION

Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:

Tên	Bản vẽ	Màu
Fiber Insertion Tool (Uni)	AMMS2-210A3	Blue

## 2. NÕI DUNG/CONTENT





	REVISION HISTORY								
No.	Date Pe	Person	Person Version -	Description		Reason of change	Change requester		
				Old content	New content	Reason of change	Change requester		
1	1-Aug-17	Linhhtm	1		First time issue		Hoàng Thanh Tuấn		
2	7-Aug-17	Linhhtm	2	AMMS3-210I3	AMMS3-210J3	Revise drawing	Hoàng Thanh Tuấn		
3	21-Sep-17	Linhhtm	3	AMMS3-210J3	AMMS2-210A3	Revise drawing	Hoàng Thanh Tuấn		
4	24-Sep-24	Langttt	4		- Mục II.1 : Thay đổi hình vật tư lắp ráp Slider(KP) - Thêm hình cho mục III.1 kiểm tra kích thước.	<ul> <li>thay đổi form HDCV.</li> <li>Đảm bảo sử dụng đúng vật tư lắp ráp.</li> <li>Đảm bảo tất cả checkpoint ok</li> </ul>	Nguyễn Thị Xuân Tiên		