FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)_MÁY ĐÓNG GÓI Page:1/1 Số tài liệu: 000-1-WI-0113-9-PS-027-0002 Phiên bản:04



MÁY ĐÓNG GÓI

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị Phương tiện bảo vệ cá nhân)



KY: Mang giày bảo hộ khi thay cuộn nylon để tránh rơi vào chân.



Khi thay cuộn nylon phải kéo màn nhựa lên để tránh vướng đối với máy ngoài phòng sạch.

Confidential	FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval		
Date: 7.Dec.2023	Date: 15.Aug.2024	Date:DMS.	Date:DMS.
Originator By: Bichtramn	Prepare By: Bichtramn	Checked By: Tuannq	Approved By: Tuannq

Revision History of Template								
Preparing date	Person	Version	Description		Reason	Dogueston		
			Old content	New content	Reason	Requester		
5.Dec.2023	Bichtramn	1	-	-	- Ban hành mới	Tuannq		
6.Dec.2023	Bichtramn	2	-	- Thêm nội dung hướng dẫn kéo sát màn nhựa lên trần cleanbooth.	- Tránh rủi ro vướng màn vào cuộn lúc thay gây mất an toàn.	Tuannq		
7.Dec.2023	Bichtramn	3	-	- Sửa lại tiêu đề "Trạm đóng gói"	- Chuẩn hóa PPE line FA	Tuannq		
15.Aug.2024	Bichtramn	4	-	-Thêm logo an toàn - Ghi chú vén màn đối với máy ngoài phòng sạch	- Format mới PPE - Làm rõ PPE	Tuannq		