
		FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
		TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Tên công đoạn áp d	ụng : Ident	Số PS: 001-4-PS-020-0304	Phiên bản: 1				
Н	ướng dẫn Ident cùng tầng hàng Water Proof - Plug-Pl	ug Tài liệu tham khảo: 4-OP-0496	111111111111111111111111111111111111111				
I. Phạm vi áp dụng:	Các code được gán theo DMS	<u> </u>					
II. Nội dung:	Tham khảo JBS chung để biết thao tác chính tại Iden						
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa					
1. Chuẩn bị dụng c	ų:	- Máy ident	Adapter kết nối đầu Plug				
2. Cài đặt máy:	- Chọn chế độ kiểm: <mark>24 core</mark>	Nhấn nút " GIẨM " hoặc " TĂNG " để chỉnh số core giảm đi hoặc tăng lên .					
3. Kết nối MTC và	ản phẩm vào hệ thống Ident :						
	- Gắn MTC cho Cổng vào "IN" và Cổng ra "OUT" theo sơ đồ kết nối ở trang 2	XEM SƠ ĐỒ KẾT NỐI IDENT TRANG 2					
4. Kiểm tra :	Chú ý: Kiểm tra hệ thống bằng sản phẩm mẫu để đánh giá theo checksheet trước khi tiến hành Ident . - Quét số S/N của sản phẩm vào barcode. Máy báo GOOD bằng đèn/ tính hiệu và lưu vào hệ thống * Nếu máy báo NG , lập NC liên hệ leader xử lí	Barcode: 1700128282-00010 GOOD Sent G					
BẢO MẬT. TÀI LIỆU	I NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MAI	NG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.	Trang: 1/2				



			FUJIKURA FIBE	ER OPTICS V	(ETNAM L	TD			
			TIÊU CH	IUẨN CÔNG	ĐOẠN				
Tên công đoạn áp d	ụng : Ident			Số PS: 001-4-PS-020-0304			Phiên bản:	1	
Hướng dẫn Ident cùng tầng hàng Water Proof - Plug-Plug					n khảo: 4-	OP-0496			
				HISTORY					
			Lịch sử thay	dői/Revisi	on history	y			
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người ban hành	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi			Reason	Requester		
			Old content Nội dung cũ			New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu	
17-0ct-24	Phươnglta	1	-			-	Ban hành mới	ThắngVĐ	