| TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN  |                               |                        |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Công đoạn áp dụng: Final endface -Gắn nắp cap(FAS Socket Cap) | Số: 4-OP-0155-4-PS-012-0009   | Phiên bản: 1 Trang:1/1 |  |  |  |  |  |  |
| Tên sản phẩm:FAS Connector Socket[F]                          | Tài liêu tham khảo: 4-OP-155. |                        |  |  |  |  |  |  |

## I. Pham vi áp dung:THEO DMS.

## II. Nội dung:

| Yêu cầu                  | Hình ảnh |  |
|--------------------------|----------|--|
| - Gắn đúng loại nắp đậy. |          |  |

## BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

## **REVISION HISTORY**

| Date<br>(Ngày) (Ngư | PIC                  | Người (Phiên | Nội dung thay đổi |  | 7.1                | 37 37 A A     |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|--|--------------------|---------------|
|                     | (Người<br>phụ trách) |              | Nội dung cũ       | Nội dung mới   | Lý do thay đôi     | Người yêu cầu |
| 15-Aug-24           | Nguyệt               | 1            | -                 | - Tách nắp cap ra từ PS loss -> chuyển qua Final endface | - Ban hành lần đâu | ChiNNL        |