## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Phiên bản:

Trang:1/2


Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO
Số: 4-OP-0155-4-PS-017-0002

Tên sản phẩm:FAS Connector Plug SC[F]


Tài liệu tham khảo: 4-OP-506

### I. Phạm vi áp dụng:THEO DMS.


#### II. Nội dung:



### 3. Sơ đồ cài đặt P0:



### 4. Sơ đồ đo suy hao:



BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO Số: Phiên bản: 4-OP-0155-4-PS-017-0002 Trang:2/2 7

Tên sản phẩm:FAS Connector Plug SC[F] Tài liệu tham khảo: 4-OP-0155.

# Chú ý:

- Kiểm tra lỗi Wedge hở







Wedge hở: Không đạt

# **REVISION HISTORY**

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		T / 1 .1 48.	31 V: 0 à
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
24-Apr-21	Nguyệt	1	-	- Ban hành lần đầu	-	NganDNQ
10-Sep-21	Nguyệt	2	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo.	- Cập nhật template mới.	HuyHM
11-Dec-21	Nguyệt	3	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo " Clamp đỏ"	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo " Clamp xanh"	- Cập nhật template mới.	HuyHM
9-Jun-22	Nguyệt	4	-	- Thay đổi tên dây đo khi đo P0 & đo suy hao.	- Làm rõ loại dây đo	HuyHM
15-Jun-22	Nguyệt	5	-	<ul> <li>Bỏ hình sản phẩm đã hoàn thành.</li> <li>Thêm mục kiểm Wedge hở</li> </ul>	- Lỗi phát sinh khi SX hàng loạt.	HuyHM
18-Aug-23	Nguyệt	6	- Fiber đo: MMTC-10-SM R30-FC/APC.	- Fiber do: MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]	- Change name fiber đo.	ChiNNL
18-Aug-23	Nguyệt	7		- Cancel :kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Theo 4M : 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0151	ChiNNL