
PROCESS SPECIFICATION								
Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt vỏ SỐ PS : 4-OP-112-5-PS-008-0682		V	er:	3				
Tên sản phẩm: FR-OGCE SR15Ex2C-L-C1/P1/1-C2/P2/1-EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3817-001\$00							

I. Nội dung

- 1. Chiều dài sợi cord và chiều dài sợi chịu lực: như hình.
- 2. Vị trí điểm tuốt vỏ cable: quấn băng keo đen.
- 3. Che đầu sợi chịu lực bằng băng keo đen.



PROCESS SPECIFICATION							
Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt vỏ SỐ PS : 4-OP-112-5-PS-008-0682		Ver:	3				
Tên sản phẩm: FR-OGCE SR15Ex2C-L-C1/P1/1-C2/P2/1-EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3817-001\$00						

Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date Person Version		Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester	
Ngày ban hành	Người phụ trách	Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
10/7/2024	Khoa TĐ	3	- Phạm vi áp dụng theo code - Nội dung theo format cũ	- Phạm vi áp dụng theo DMS - Chỉnh lại nội dung theo format mới	Update lại nội dung PS cho OP dễ hiểu	AnhNTT
17/12/2018	Nhân	2	-	CCC16564	Add code	Anh
8/2/2022	Hà	1	-	Ban hành mới	Ban hành mới	Anh