
PROCESS SPECIFICATION				
Công đoạn áp dụng: BRANCHING & GATHERING	Số PS: 4-OP-0239-5-PS-005-0027	Ver: 02		
Tên sản phẩm: Coupler Unit [4-8]	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0239			

I. Pham vi áp dung:

II. Nội dung: Kiểm tra ngoại quan fiber ribbon theo PS số: 000-9-PS-061-0091.

- 1. Branching: 2 Splitter 1 x 8
- Cắt lai chiều dài fiber như sau:
- Đánh mark đỏ và đen tại vị trí 150 ± 20 mm lên sợi splitter 1 như hình.
- Branching tách fiber CÔNG OUT đến đoạn 200mm như hình.



	PROCESS SPECIFICATION	
Công đoạn áp dụng: BRANCHING & GATHERING	Số PS: 4-OP-0239-5-PS-005-0027	Ver: 02
	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0239	
2. Gatherring 2 Splitter 1 x 8 Sử dụng keo FAA gathering fiber CÔNG IN và OUT của 2 splitter 1x8 theo bảng Thời gian chờ keo FAA khô ~ 3 phút. 150 ± 20mm 1x8 spl	litter 1	150 ± 20mm

Rana	mall	mat	hering
Dane	mau	$\mathbf{z}au$	пстшв
0		0	0


Side	Splitter số	Màu fiber	Mark trên fiber	Dán băng keo vàng và ghi nhóm số
Cổng IN	1	Trắng trong	1 mark đỏ	
1x8 Spitter 1 & 2	2	Trắng trong	-	-
	1	Xanh Dương	1 mark đỏ	
	2	Đỏ	-	1
	1	Cam	1 mark đỏ	1
	2	Đen	ı	
	1	Xanh lá	1 mark đỏ	
	2	Xanh dương	-	2
	1	Nâu	1 mark đỏ	2
Cổng OUT	2	Cam	-	
1x8 Spitter 1 & 2	1	Xám	1 mark đỏ	
	2	Xanh lá	-	3
	1	Trẳng	1 mark đỏ	3
	2	Nâu	-	
	1	Đỏ	1 mark đen	
	2	Xám	-	4
	1	Đen	1 mark đỏ	-
	2	Trắng	-	

Dán băng keo vàng ghi số nhóm để phân biệt

keo FAA gathering

3. Branching: 2 Splitter 1 x 4


- Cắt lại chiều dài 2 sợi Splitter 1 x 4 như hình bên dưới:
- Đánh mark đỏ tại vị trí 150 ± 20 mm lên 1 sợi splitter như hình.



4. Gatherring 2 soi Splitter 1 x 4

* Sử dụng keo FAA gathering fiber CÔNG IN và OUT của 2 splitter theo bảng màu bên dưới. Gathering sau dấu mark đỏ.

* Thời gian chờ keo FAA khô ~ 3 phút.



Side	Splitter số	Màu fiber	Marking	Nhóm số	
Cổng IN	1	Trẳng trong	1 mark đỏ		
1x4 Spitter 1 &2	2	Trẳng trong		_	
	1	Xanh Dương	1 mark đỏ	Splicing với cổng IN 1x8	
Cổng OUT 1x4 Spitter 1 &2	2	Nâu	-	(không dán số nhóm)	
	1	Cam	1 mark đỏ	1	
	2	Xanh Dương	-		
	1	Xanh lá	1 mark đỏ	2	
	2	Cam	-		
	1	Nâu	1 mark đỏ	3	
	2	Xanh lá	-	3	

Dán băng keo vàng ghi số nhóm để phân biệt (fiber xanh dương, nâu không dán băng keo nhóm)

 $150 \pm 20 \text{mm}$

Đánh mark đỏ ~ 20mm

Cổng OUT

PROCESS SPECIFICATION				
Công đoạn áp dụng: BRANCHING & GATHERING	Số PS: 4-OP-0239-5-PS-005-0027	Ver: 02		
Tên sản phẩm: Coupler Unit [4-8]	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0239			

Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date	Person	Version	Description Nội dung thay đổi		•	
Ngày ban hành	Người phụ trách	Người phụ trách Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
15/11/2017	Hạ	1		Tạo mới		Tuấn
15/8/2024	Hạ	2		1. Phạm vi áp dụng không để code 2. Mục 3: Đánh mark đỏ tại vị trí 150 ± 20mm lên 1 sợi splitter như hình	Gán code trên DMS Revise đúng với hình	Linh