

## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: BRANCHING+PART. Số PS: 4-OP-002-5-PS-005-0001 Phiên bản: 3 Tên sản phẩm: Fan-outmodule SC-4MTS-T Tài liệu tham khảo: 4-OP-002

## I. Phạm vi áp dụng:


## II. Nội dung:







FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: BRANCHING+PART.	Số PS: <b>4-OP-002-5-PS-005-0001</b>	Phiên bản: 3				
Tên sản phẩm: Fan-outmodule SC-4MTS -T	Tài liệu tham khảo: 4-OP-002					

3. Branching đoạn fiber đến vị trí mark xanh, chiều dài fiber như hình:



4. Lồng bộ part vào 4 sợi fiber theo thứ tự như hình:





FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: BRANCHING+PART.	Số PS: <b>4-OP-002-5-PS-005-0001</b>	Phiên bản: 3				
Tên sản phẩm: Fan-outmodule SC-4MTS -T	Tài liệu tham khảo: 4-OP-002					

## Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date Ngày ban hành	Person Version Người phụ trách Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester	
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
13/08/2015	Phương	1	-	Đổi số tài liệu từ 001-5-PS-BRA-0431 -> 4-OP-002-5- PS-005-0001 Thay đổi Rubber boot 2	-	Công
2/8/2017	На	2	-	Bỏ chà nhám ống hytrel (4-PR-007-4-FO-001-4-RC-02	-	Công
23/9/2024	Hạ	3	Phạm vi áp dụng để code	Phạm vi áp dụng không để code	Gán code trên DMS	Linh HD