WORKING DIRECTION								
Biểu mẫu số:000-5-Fo-0308 Ver		Ver : 0	3	Trang:1/1	Ngày h	Ngày hiệu lực: Theo		
Bộ phận ban hành PRE1			Số đăng ký WD: 000-4-WD-3403			WD Ver: 02		
Chuyển sản	Chuyền sản xuất/Nhóm: Fusion							
Thời gian Từ ngày: 19-Aug-24			Bộ phận nhận: PRE1,PLN,PRD,QAE			AE	Số bản: theo	
hiệu lực: Đến Ngày: 19-Nov-24							EICC	
Soạn thảo: NganNLT Ngày: 26-Aug-24				Kiểm Tra: Ty BH Ngày: Via DMS Ngày: Via Ngày: Via			Phê Duyệt: Ph Ngày: Via D	MS WWW JR
TION TO AN ELEM TO AN A DECAD LONGON CHO CÂN DILÂM								

# Tiêu đề: HƯỚNG DẪN KIẾM TRA NẮP CAP ICN0026 CHO SẨN PHẨM FUSION TỪ LOC PENDING/ WH1/ PIMO

Tài liệu tham khảo: N/A

## 1. Mục đích:

Kiểm tra ngoại quan 100% cho vật tư nắp cap ICN0026 cho sản phẩm Fusion, do nghi ngờ có nguy cơ bị thiếu nhựa. Vì vậy, cần tách các nắp cap này vào Location Pending để tiến hành kiểm tra ngoại quan trước khi dùng

## 2. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho các lot vật tư trong bảng 1:

Bảng 1: Vật tư cần chuyển Loc Pending

CODE	LOTNO	LOTQTY	SPEC	NAME	Lot Reference
ICN0026	240805_385696_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385696
ICN0026	240806_385697_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385697
ICN0026	240806_385698_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385698
ICN0026	240806_385699_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385699
ICN0026	240807_385700_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385700
ICN0026	240807_385701_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385701
ICN0026	240807_385702_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385702
ICN0026	240808_385703_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385703
ICN0026	240808_385704_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385704
ICN0026	240808_385705_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	385705
ICN0026	240809_386486_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	386486
ICN0026	240809_386487_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	386487
ICN0026	240809_386488_0	10000	CSVM2-162D4*3*O*Blue	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	386488

#### Phạm vi áp dụng

Tất cả các vật tư ICN0026 đang lưu trữ tại FOV

## Bảng 2: Vật tư cần kiểm soát đặc biệt

Mã vật tư	Tên vật tư	Spec
ICN0026	CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	CSVM2-162D4*3*O*Blue

## 3. Nội dung:

### Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ theo hướng dẫn bên dưới:

#### /\*PRE:

✓ Hướng dẫn quy trình kiểm ngoại quan vật tư và sử dụng vật tư trên chuyền.

### /\*PLN:

- ✓ PLN: Phê duyệt các request chuyển loc sau khi PRD kiếm ngoại quan xong
- ✓ WH: Chuyển các vật tư ICN0026 theo yêu cầu request

#### /\*PRD:

 Request chuyển các Lot sản xuất trước 05/Aug về line Molding để kiểm ngoại quan nắp cap (không bị thiếu nhựa/nứt mẻ) để đáp ứng plan sản xuất: WH1 => PIMO, List lot xem file đính kèm (172k pcs).

Lập NC cho các vật tư kiểm thấy NG và thống kê số lượng NC

- Sau khi kiểm xong, cần dán nhãn nhận diện "Đã kiểm" lên bịch Request chuyển các Lot đã kiểm xong ở mục 1 về lại WH1: PIMO => WH1.
- Các Lot sản xuất sau 05/Aug do hiện đã tách ly ở Loc PEND (110k pcs) (Xem Bảng 1) sẽ chuyển PIMO để tiếp tục kiểm, kiểm xong chuyển về WH1. PRD làm request để chuyển các loc tương ứng.

Bảng 3: Số lương vật tư ICN0026 theo các location (21-Aug)

Loc	Quantity (pcs)	Remark	Action	Loc cần chuyển
PFA	20000	Lot đang kiểm	(1) Chuyển WH sau khi kiểm xong	WH1
WH1	172029	Lot SX trước 05/Aug	(2) Chuyển về Molding kiểm trước	PIMO
PENDING	110000	Lot SX sau 05/Aug	(3) Chờ kết quả (2) để quyết định có kiểm tiếp không	PIMO hoặc WH1
Total	302029			$\rightarrow$

Mọi vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ với Ngân - PRE1.

#### REVISION HISTORY

REVISION HISTORY							
Date	Person	Version	Cor	ntent	Reason	Change Requester	
Date	in charge	VCISION	Old	New	Reason		
19-Aug- 2024	NganNLT	01	-	Ban hành mới	Hướng dẫn sử dụng vật tư nắp cap có kiểm ngoại quan	Phuoc NB	
27-Aug- 2024	NganNLT	02	PRD kiểm lại tất cả các lot dùng cho Fusion	PRD kiểm lại tất cả các lot tại FOV	Chỉnh sửa hướng dẫn kiểm nắp cap theo MM lần 2	Phuoc NB	

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOẢI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẨP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

### PHŲ LŲC Minute Meeting lần 2 21/08/20224

Thành viên: Ngan NLT – PRE, Phuoc NB – PRE, Ty BH– PRE, Tuan – QAE, Phuong – QAE, Duyen TTM – PLN, Thao – PRD, Dung – PRD, Cao- PRD, Duc - QAE

From: FOV PRE1 Nguyen Ly Thien Ngan Sent: Wednesday, August 21, 2024 1:38 PM

To: FOV PRD Do Huy Dung < dungdh@vn.fujikura.com >; FOV PLN Truong Thi My Duyen

<a href="mailto:square: com"></a>; FOV PRD Hoang Van Cao <a href="mailto:square: caohv@vn.fujikura.com"></a>; FOV LOG Le Thi Thanh Huyen <a href="mailto:huyenltt@vn.fujikura.com"></a>; FOV LOG Huynh Quang Vinh <a href="mailto:vinhhq@vn.fujikura.com"></a>; FOV PRE1 Bui Hieu Ty <a href="mailto:tybh@vn.fujikura.com"><a href="mailto:tybh@

Cc: FOV PRD Le Thi Thanh Thao < thaoltt@vn.fujikura.com >; FOV PRD Prd1 Senior Leader FA

<pl sleader fa@vn.fujikura.com>; FOV PRD Prd1 Leader FA <pl leader fa@vn.fujikura.com>; FOV PRD Prd1 Data01 Fa <pl data01 fa@vn.fujikura.com>; FOV QAE Trinh My Phuong

<pnuongtm@vn.fujikura.com>; FOV QAE Nguyen Quoc Tuan <<p>tuannq@vn.fujikura.com>; FOV PRE1 Dinh
Tan Tien <<pre>tiendt@vn.fujikura.com>; FOV QAE Trinh My Phuong <<pre>phuongtm@vn.fujikura.com>; FOV QAE
Tran Nguyen Minh Duc <<pre>ductnm@vn.fujikura.com>; FOV PRD Nguyen Thi Hong Tuoi
<<pre>tuointh@vn.fujikura.com>

Subject: RE: Hop Cap short Mold ICN0026 FA

Dear all

E gửi meeting minutes trưa nay meeting với PRE, QAE, PRD, PLN Anh chị check các action và thực hiện nhé

Background:

ICN0026 total stock tại FOV: 302k pcs, cần xem xét kiểm lại ngoại quan lỗi thiếu nhựa Trong đó:

+ Các Lot sản xuất trước 05/Aug (172K): kiểm lại ngoại quan 100%

- + Các Lot sản xuất sau 05/Aug (130K): chờ kết quả trên để quyết định có kiểm tiếp hay không
  - ⇒ Các lot sau khi kiểm ngoại quan xong, sẽ trả về WH1 để phát cho plan sản xuất bình thường

#### Action:

- RQ chuyển các Lot sản xuất trước 05/Aug về line Molding để kiểm: WH1 => PIMO, List lot xem file đính kèm (172k pcs). PIC: Thảo
- RQ chuyển các Lot đã kiểm xong ở mục 1 về lại WH1: PIMO => WH1. Cần kiểm trước ~26k pcs để kịp phát cho các ID tuần này. PIC: Thảo
- 3. Các Lot sản xuất sau 05/Aug do hiện đã tách ly ở Loc PEND (110k pcs). Nên sau khi có kết quả mục 2, sẽ xem xét phương án kiểm tiếp (chuyển PIMO, kiểm xong chuyển WH1) hoặc không kiểm (chuyển WH1). PIC: Tỷ, Ngân
- 4. WD 000-4-WD-3403 sẽ có điều chính lại => Duyên (PLN) cho WH phát vt ICN0026 bình thường cho các ID hàng Fusion (sau khi mục 1 confirmed xong, để tránh phát nhằm vật tư chưa kiểm cho Fusion)