#### HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY SPLICER FSM-50R12. HDCV: 000/5-WI-065 Version: 03 Trang: 1/5 Ngày hiệu lực: 03/10/2012

#### I. Muc đích:

Hướng dẫn bảo trì máy Splicer FSM-50R12 cho Technicican của bộ phận Plant Engineering (PTE).

### II. Pham vi áp dung:


Áp dụng cho Technicican của bộ phân PTE

#### III. Tài liệu tham khảo:

Manual Splicer FSM-50R12.

#### IV.Nội dung:

1. Hình giới thiệu sơ lược:



MÁY SPLICER FSM-50R12

Checked by: Lã Quốc Đạt Approved by: Lã Quốc Đạt 03/10/2012 Date: 03/10/2012 Date:

Prepared by: Hồ Khánh Dư

Date: 27/09/2012

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY SPLICER FSM-50R12.			
HDCV: 000/5-WI-065	Version:03	Trang: 2/5	

2.Hướng dẫn bảo trì:

Stt	<b>ướng dân bảo</b> Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
1	Chuẩn bị dụng cụ	- 1 bộ lục giác 1 hộp vít các loại Tăm bông ngắn Cồn sạch Dung dịch vệ sinh gương Chổi vệ sinh 1 cây nhíp 1 viết lông dầu.	THIN title title	Diem rau y
2	Tháo điện cực	Dùng vít ba ke để tháo 2 điện cực ở 2 bên.	Diện cực	Phải tháo điện cực trước khi bảo trì để tránh làm hư điện cực và khó khăn trong việc vệ sinh camera.
3	Kiểm tra vệ sinh bệ gá holder	- Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh bệ gá holder. - Dùng tay lắc nhẹ bệ gá holder xem ốc có bị tuông hay không?	Bệ gá holder	Bệ gá holder tuyệt đối không bị rơ. Nếu bệ gá holder bị rơ thì khi đặt holder có fiber vào sẽ không đồng tâm.
4	Vệ sinh gương bảo vệ đèn.	Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh 2 gương bảo vệ đèn ở 2 bên sau đó dùng tâm bông khô vệ sinh lại.	Dèn	

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY SPLICER FSM-50R12.			
HDCV: 000/5-WI-065	Version:03	Trang: 3/5	

Stt	Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm lưu ý
5	Vệ sinh gương bảo vệ Camera	Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh gương bảo vệ 2 camera ở 2 bên.	Camera	Gương camera phải được vệ sinh thật sạch, nếu không khi hàn máy sẽ báo lỗi.
6	Vệ sinh rãnh chữ V	Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh rãnh chữ V 2 bên bệ gá theo chiều mũi tên.	Rãnh chữ V	- Rãnh chữ V phải được vệ sinh sạch, nếu không khi đặt holder vào máy sẽ báo lỗi Có thể để máy dưới microscop để vệ sinh rãnh chữ V.
7	Vệ sinh má kẹp	Dùng tăm bông tẩm cồn để vệ sinh 2 má kẹp và kiểm tra xem má kẹp có bị rớt ra ngoài hay không?	Má kẹp	
8	Vệ sinh gương	1. Dùng tay bật 2 ngàm ở 2 bên gương để lấy gương ra. 2. Dùng tăm bông có tẩm dung dịch để vệ sinh gương. 3. Bôi đều dung dịch lên gương và vệ sinh đến khi sạch bụi.	Guo'ng 3	-Khi lấy gương ra phải bật 2 ngàm ở 2 bên Dung dịch phải bôi đều lên gương.

# HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY SPLICER FSM-50R12. HDCV: 000/5-WI-065 Version:03 Trang: 4/5

Vệ sinh thân máy

Dùng giấy dusper tẩm cồn vệ sinh xung quanh thân máy

\*Lưu ý:

Sau khi lắp máy xong phải Stabilize Calibration lại điện cực bằng fiber 12 core, Diagnostic Test, Arc Test và hàn 3 mẫu đánh giá trước khi đưa lên sử dụng.

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY SPLICER FSM-50R12.			
HDCV: 000/5-WI-065	Version:03	Trang: 5/5	

## LỊCH SỬ SOÁT XÉT

Date	P.I.C	Version	Revised Content Description		Reason	Requester
			Old content	New content	Neason	requester
02/02/2009	Võ Hoàng Anh	01			New Machine	Lê Nguyên Vũ
20-Apr-09	Nguyễn Thị Nguyệt Nga	02			Revise number control	Mr. Shindo
27/09/2012	Hồ Khánh Dư	03	Stt 9: tháo máy ra vệ sinh bên trong, board mạch	Thay bẳng vệ sinh thân máy	Chỉnh sửa cho phù hợp	Lã Quốc Đạt

