TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: **HOUSING** (40db). Số: **000-4-PS-014-0057** Phiên bản: 11

Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS) Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081


I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo DMS

II. NỘI DUNG:

Yêu cầu Hình ảnh minh hoạ

1. Hút bụi xung quanh thân body

- Lắp Jig vào máy (1 Jig = 12 sản phẩm):
 - + Hướng đặt Jig như hình.
- + Jig được đặt cố định, không bị lệch, cong, vênh.
- Bấm nút 'Start' để máy hoạt động hút bụi. Kiểm tra đóng cửa hoàn toàn trước khi bấm nút hoạt đông máy.



RESET máy sau 116 lần hút (Nút 'STOP')

Vị trí đặt Jig vào máy. Số trên Jig (Số '12' và số '1' đúng thứ tự)

Cửa luôn đóng trước khi máy hoạt động

2. Housing (bằng Housing tool)

- Xem hướng dẫn housing bằng tool theo PS: 4-OP-611-4-PS-014-0004

Thao tác an toàn khi gắn Ferrule vào Tool:



Tay phải cầm Ferrule đặt lên vị trí này làm điểm tựa để khi gắn Ferrule vào Holder không bị va vẹt



- Đưa Ferrule qua phía bên trái Holder ferrule
- Rồi canh Ferrule giữa 2 gờ trước sau của Holder
- Đưa Ferrule vào giữa Holder
- Đẩy Ferule lên sắt Holder

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: HOUSING (40db).	Số: 000-4-PS-014-0057	Phiên bản: 11					
Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081						
II. NỘI DUNG:							
Yêu cầu	Hình ảnh minh hoạ						
3. Chuẩn bị Coupling:	(1) Số in trên nhãn "01728" (5 kí tự cuối)	hình a					
 Kiểm tra số in laser trên Coupling: + Kiểm con đầu tiên trong 1 tray. +Nội dung kiểm theo hình (a) 	7003439392302001728 001728 A170049 Nhãn	Kí tự "FS3" cố định (2) Số in trên Coupling (343939) Số ID (7 kí tự)					
+Kiểm trùng số in laser: 5 kí tự cuối của số in trên nhãn (1), số in trên Coupling (2), và số serial đầu tiên của sản phẩm (3) phải trùng nhau mới được sử dụng.	Số serial đầu tiên của sản phẩm 2300343939-01728 (3) Số serial đầu tiên của sản phẩm "01728"						
4.Lắp ráp Coupling: -Lắp ráp Coupling vào sản phẩm							
5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi Coupling nứt.	Sản phẩm bị nứt Coupling sau khi Housing: NG						
6. Bấm Holder - Bấm holder vào Coupling như hình	Bấm Holder	Số trên Holder đọc thuận.					

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Công đoạn áp dụng: HOUSING (40db).
 Số: 000-4-PS-014-0057
 Phiên bản: 11

Tên tài liệu: Housing KY-T-Connector (có bộ PS)

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081

Lịch sử sửa đổi

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung sửa đổi		Lý do thay đổi	Người yêu cầu		
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do thay doi	rigaor yeu cau		
21-Oct-24	Nguyệt	11	5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing. Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	Theo 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC- 0166	ThuDTM		
2-Oct-24	Nguyệt	10	-	- Tách loại hàng 20db ra PS :4-OP-0081- 4-PS-014-0007 - Add mục Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing.Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via.(ở mục 5)	- Tách PS - 4M chưa được app từ SG nên tạm thời ngưng áp dụng Theo 9-PR-0014- 9-FO-0001-4-RC-0141	ThuDTM		
30-Sep-24	Nguyệt	9	2. Housing: N/A	2. Housing: Thêm Thao tác an toàn khi gắn Ferrule vào Tool:	Làm rõ thao tác tránh defect endface	ThuDTM		
4-Sep-24	Nguyệt	8	5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing. Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	Theo 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC- 0141	ThuDTM		
26-Aug-24	BungNV	7	Mục 3: Hình kí tự "FS3"	Mục 3: Hình kí tự "FR3" Thêm hướng dẫn kiểm chi tiết	Correct hình ảnh và làm rõ yêu cầu	ThuTT		