TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Công đoạn áp dụng: Endface (Polishing)

Ver:9


SẢN PHẨM: FA (SM) khách hàng NTT

Tài liệu tham khảo: JEHY-58-15-0024/4-PR-007-4-FO-001-4-RC-0322 &RQFU-1(Trang : 1/2

I. Phạm vi áp dụng: THEO DMS.







Chú ý: Chỉnh Fiber Endface của sản phẩm **ngay** tại giữa màn hình để mở rộng vùng quan sát trên màn hình (~ 400um)

Điều chỉnh microscope để thấy endface **rõ nhất**, **giữ nguyên** rồi đánh giá.

Vùng (Đường kính)	Tiêu chuẩn	Đánh giá	Độ phóng đại			
Vùng Core (0~25 μm)	Không có bất kỳ vết xước	Ok				
	Không có bất kỳ vết vỡ	Ok				
	Không có bất kỳ vết nứt	Ok				
Vùng Cladding (25~120 μm)	Vết xước không giới hạn kích thước và không giới hạn số lượng	Ok				
	Vết vỡ có đường kính Ø ≤ 25 μm và không giới hạn số lượng	Ok				
	Vết vỡ có đường kính Ø > 25 μm bất kể số lượng	NG				
	Không có bất kỳ vết nứt	Ok				
Vùng Keo	Vỡ rìa cladding, ziconia rộng ≤ 10µm & chiều dài tổng các vết < 1/4 chu vi Cladding, Ziconia	Ok	X400			
(120 ~130 μm)	Keo rìa rộng ≤ 5µm & chiều dài rìa keo < 3/4 chu vi Cladding	Ok	71100			
Vùng Ziconia A (130 μm~250 μm)	Vết vỡ có đường kính Ø ≤ 50 μm và không giới hạn số lượng	Ok				
	Bất kì vết nứt	NG				
	Không có lỗi mài không hết (nhiều vết xước đan xen hay gần nhau)	Ok				
Vùng Ziconia B (250 μm ~ vùng quan sát)	Vết vỡ có đường kính \emptyset ≤ 50 µm và không giới hạn số lượng.	Ok				
	Không có lỗi mài không hết (nhiều vết xước đan xen hay gần nhau)	Ok				
	Bất kì vết nứt	NG				

Chú ý: - Vệ sinh bề mặt bằng giấy ednface thông thường. Nếu trên 3 lần không sạch có thể dùng giấy xanh (hình 1) để vệ sinh. Vết bẩn yêu cầu được vệ sinh sạch trong core ,cladding,vùng keo (ngoại trừ Ziconia), vết không thể vệ sinh thì đánh giá như lỗi vỡ.

- Đường kính vết vỡ đo theo biên dạng dài nhất. Thông tin cho Leader nếu thấy lỗi bất thường

				TIÊ	U CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: Endface (Polishing)				Polishing)	Số PS:000-5-PS-012-0009		Ver:9	
SẢN PHẨM : FA (SM) khách hàng NTT				g NTT	Tài liệu tham khảo: JEHY-58-15-0024/4-P	D-001-4-RC-0322	Trang : 2/2	
				Revision Histor]	
					<u>y</u>			
D	ate	PIC	Ver	Content		Requester		
6-J	ul-15	Tuan	1	Ban hành mới		Ту		
6-J	an-16	Tuan	2	Cập nhật thêm code sản phẩm.		Ту		
8-A	pr-16	Bung	1	đổi PS số 4-PS-END-0125 sang 000-5-PS-012-0	0009	Tunv		
16-E	Dec-16	Bung	2	kiểm nứt vùng Zirconia ==> NG		Ту		
2-A	ug-17	Bung	3	thêm nhóm sản phẩm AFP:64,65,66,67.		Luong TQ		
30- <i>A</i>	Aug-17	Bung	4	không vệ sinh vết bẩn ngoài Ziconia (theo 4-PR-	.007-4-FO-001-4-RC-0322)	Luong TQ		
12-	Jul-19	Bungnv	5	Thêm code: AFP0069~AFP0071	,	Luong TQ		
13-	Jul-19	Bungnv	6	Thêm code: AFP0068,AFS0028,AFS0029.		Luong TQ		
10/1	1/1024		7	Chuyển từ chuẩn NTT sang chuẩn RQFU-10231	(1) theo EN-01234			
					Lịch sử thay đổi		_	
ngay phụ t	Người	Phiên			pi dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
	phụ trách	bản		Nội dung cũ	Nội dung mới		· ·	
3-Apr-20	Му	7		•	-Loại bỏ các code sản phẩm, phạm vi áp dụng theo EICC		-Giảm bớt công việc revise PS	NganDNQ
14-Nov-23	Му	8		-	 -Vệ sinh bề mặt bằng giấy endface thông thường. Nếu trên 3 lần không sạch có thể dùng giấy xanh (hình 1) để vệ sinh (Mục chú ý) trang 1 		- Add thêm loại giấy vệ sinh beeg mặt endface.	ChiNNL

Thay đổi chuẩn tại Vùng Core và Vùng Cladding

Theo WD: EN-01234

ChiNNL

11-Oct

Nguyệt

9