WORKING DIRECTION				
Bộ phận ban	QAE	Số đăng ký: 000-9-WD-0607	Ver: 01	Trang: 1 / 3
hành				
Thời gian hiệu lực	Từ ngày: Theo DMS Đến: 31-Oct-2024	Bộ phận nhận: QAE, PRD, PLN	Số bản: 01 (via DMS)	
	Đến: 31-Oct-2024			
Soạn thảo: Hồ Thị Thanh Thủy		KTra: Nguyễn Quốc Tuấn	Duyệt: Trần Nguyễn Minh Đức	
Ngày: 22. A	gày: 22. Aug.2024 Ngày: DMS date Ngày: DMS date		MS date	
Hướng dẫn đóng gói sản phẩm ASA0283 chạy WD khách hàng (EN-01188)				
Tài liệu tham khảo: N/A				

1. Mục đích

- Tài liệu ban hành nhằm hướng dẫn đóng gói sản phẩm chạy theo yêu cầu khách hàng (EN-01188(1))

2. Pham vi

- Áp dụng cho sản phẩm ASA0283

3. Hướng dẫn chi tiết

3.1. Công đoạn CBVT


Công đoạn	Hình ảnh	Chi Tiết
CBVT		-Kiểm nhãn và dán nhãn lên
		bịch PLB0036 như hình
	FAST-SC-SMAU-60-C Quantity: 10pcs	

3.2. Công đoạn đóng gói sản phẩm 027-009-2

Công đoạn	Hình ảnh	Chi Tiết
Đóng gói sản phẩm vào bịch PLB0001 (Trong phòng sạch)		-Nhận sản phẩm sau endface và packing vào bịch PLB0001 gồm: 1 sản phẩm và 1 boot đen

WORKING DIRECTION				
Bộ phận ban	QAE	Số đăng ký: 000-9-WD-0607	Ver: 01 Trang: 2 / 3	
hành				
Thời gian hiệu lực	Từ ngày: Theo DMS Đến: 31-Oct-2024	Bộ phận nhận: QAE, PRD, PLN	Số bản: 01 (via DMS)	
	Đến: 31-Oct-2024			
Soạn thảo: Hồ Thị Thanh Thủy		KTra: Nguyễn Quốc Tuấn	Duyệt: Trần Nguyễn Minh Đức	
Ngày: 22. Aug.2024 Ngày: DMS date N		Ngày: DMS date		
Hướng dẫn đóng gói sản phẩm ASA0283 chạy WD khách hàng (EN-01188)				
Tài liệu tham khảo: N/A				

3.3 Công đoạn label 027-009-1



WORKING DIRECTION				
Bộ phận ban	QAE	Số đăng ký: 000-9-WD-0607	Ver: 01	Trang: 3 / 3
hành				
Thời gian hiệu lực	Từ ngày: Theo DMS Đến: 31-Oct-2024	Bộ phận nhận: QAE, PRD, PLN	Số bản: 01 (via DMS)	
	Đến: 31-Oct-2024			
Soạn thảo: Hồ Thị Thanh Thủy		KTra: Nguyễn Quốc Tuấn	Duyệt: Trần Nguyễn Minh Đức	
Ngày: 22. A	ug.2024	Ngày: DMS date	Ngày: DMS date	
Hướng dẫn đóng gói sản phẩm ASA0283 chạy WD khách hàng (EN-01188)				
Tài liệu tham khảo: N/A				

