

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD												
HƯỚNG DẨN KIỆM TRA												
ố WI: 000-7-WI-1170 . PHAM VI ÁP DUNG/APP	LICATION	Phiên bản: 2	Trang: 1/3									
Áp dụng cho qui trình kiế	m tra vật tư	_										
Tên Tray Unit Case-NS-V1	Bån vë Måu vật tư F851000-01C Black											
	1'031000-01C Black	1										
. NOI DUNG/CONTENT	_											
Xem chi tiết các hành động, I. Kiểm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi												
STT Các bước chính	Nội dung thao tác	Hình ảnh	Dung cu	Yêu cầu khách hàng								
				- Kết cấu theo bản vẽ: F851000-01C.								
Kiểm tra ngoại quan	- Kiểm tra cấu trúc và ngoại quan bề mặt sản phẩm.			- Không dinh vết dơ trên bề mặt do hơi ẩm từ ngón tay, dầu, mỡ hoặc chất kết đinh.								
		Di d		- Không biến dạng, gãy hoặc uốn cong.								
	- Yêu cầu kiểm tra ngoại quan.	Bàng 1:   Khoáng cách nhin   30 in (76.2cm)   Top   BACK   Thời gian xem   4 s   Khu vực xem xét lỗi   50 in2 (322.6cm2 )		<ul> <li>Việc kiểm tra phải được tiến hành bằng mắt thường.</li> <li>Khoáng cách xem, thời gian và khu vực/vùng.</li> </ul>								
		có đương kinh là 8 inch (50in 2 ), có giới hạn vẻ số lượng lỗi được chấp nhận/ từ chối được tim thấy trong khu vực bế mặt đổ										
	- Chảy sơn nhẹ quanh vị trí kết nối các mặt kim loại tấm.			- Phạm vi áp dụng: toàn bộ các bề mặt: ◆ Vết chây sơn có chiều đài ≤ 9.5mm => ĐẠT ( Ngược lại là KHÔNG ĐẠT).								
	sóm phồng rộp, có vết bong bóng, sơm bong tróc, cháy n đọng vũng lớn, sơn vớn cục.  Sơn tích tụ, phồng: NG		Mất thường	Phạm vi ấp dung: TOP-LEFT-RIGHT-FRONT  ◆Khổng chấp nhận xuất hiện cho các bề mặt bên trên  'Phạm vi ấp dụng: BACK-BOTTOM  ◆Chấp nhận xuất hiện vết ≤ 2 mm2=> ĐAT (Ngược lại là KHÔNG ĐAT).  ※ KHÔNG ĐẠT nếu bong trốc lầm lộ lớp kim loại gốc								
	- Bavia, gờ sắc nhọn.			- Phạm vi áp dụng: toàn bộ các bề mặt:  • Không chấp nhận xuất hiện.								
	- Bụi bắn, dị vật không thể loại bỏ bằng cách vệ sinh			-Phạm vi ấp dụng: TOP-LEFT-RIGHT-FRONT  • Số lưng 3 vử với kich thước ≤ Ø 1.5mm(-1.5mm2) ⇒> ĐAT (Ngược lại là KHÔNG ĐAT).  -Phạm vi ấp dụng: BACK-BOTTOM:  • Chấp nhận xuất hiện vết ≤ 3 mm2 ⇒> ĐAT (Ngược lại là KHÔNG ĐAT).								
	- Vết biến dạng biên dạng, cấu trúc bất thường, ri sét, nút gãy			<ul> <li>Phạm vi áp dụng: toàn bộ các bề mặt:</li> <li>Không chấp nhận</li> </ul>								
	- Vết lõm, lỗ hay rỗ bề mặt	TOP BACK PRONT A RIGHT		Phạm vi áp dụng: TOP.LEFT-RIGHT-FRONT  ◆ Không chấp nhận xuất hiện cho các bề mặt bên trên  'Phạm vi áp dụng: BACK-BOTTOM  ◆ Chấp nhận xuất hiện vết ≤ 3 mm2=> ĐAT (Ngược lại là KHÔNG ĐAT).  ※ KHÔNG ĐẠT nếu vết lõm làm lộ lớp kim loại gốc								
BẢO MẬT TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÁP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV.												

Fujikura fiber Optic VietNam., Ltd MDP Section



Fujikura fiber Optic VietNam., Ltd MDP Section



LỊCH SỬ THAY ĐỔI										
STT Ngày	Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu			
	ı 'gay			Nội dung cũ	Nội dung mới	Di do may doi	11guoi yeu euu			
1	27-Jun-24	DiepNHH	1		Ban hành lần đầu		Tuanva			
2	23-Aug-24	DiepNHH	2		Mục I.1: Cập nhật tiêu chuẩn. Thêm mục II.4: Kiểm tra kích thước 4	Khách hàng yêu cầu	Tuanva			