TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn: Quấn chỉ	Số: 4-OP-221-4-PS-085-0151	Phiên bản: 04			
Tên tài liệu: Quấn chỉ MPO máy N20MPM0667, F10MPJ1058	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221				


I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

The state of the s					
Nội dung	Hình ảnh minh họa				

1. Kiểm mẫu & vệ sinh máy

- Kiểm 1 mẫu đầu ca làm việc, khi chuyển đổi chiều dài chỉ, loại chỉ, máy hư.
- Vệ sinh mỗi đầu ca (kể cả trường hợp máy không sử dụng).
- Vệ sinh sau mỗi 2h làm việc.
- Dụng cụ: vệ sinh bằng giấy Bemmcot sạch.



BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV

Revision History

Ngày	Phiên bản	Người ban hành	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu
Ngay			Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do thay doi	cầu
5-Jul-24	1	Ngoc DT	-	Ban hành mới	Ban hành mới	Thu DTM
11-Jul-24	2	Ngoc DT	Mục 2. Quấn chi: - Gắn bobbin vào máy, mặt mũi tên trên bobbin quay ra ngoài.	Mục 2. Quấn chỉ: - Gấn bobbin vào máy, mặt mũi tên trên bobbin quay vào trong.	Cập nhật cho đúng với máy sau khi modify	Thu DTM
26-Jul-24	3	Ngoc DT	-	Thêm máy F16MPJ1058	Cập nhật nội dung	Thu DTM
19-Sep-24	4	Ngoc DT	Máy F16MPJ1058	Máy F10MPJ1058	Cập nhật nội dung	Thu DTM