
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: Ngoại quan & lắp ráp 2	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0065	Ver: 10				
Tên sản phẩm: IBC Brand Cleaner LC.	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	VCI.	10	4-OP-221-4-PS-031-0065/10		

I. PHẠM VI ÁP DỤNG: THEO HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ

II. NỘI DUNG:



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: Ngoại quan & lắp ráp 2	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0065	Ver:	10			
Tên sản phẩm: IBC Brand Cleaner LC.	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	VCI.	10	4-OP-221-4-PS-031-0065/10		

II. NỘI DUNG:

Muc	Thao tác chi tiết	hình ảnh
5	 - Gắn 01 lò xo vào giữa thanh shaft (hình 5). - Gắn 01 Nozzle & 01 shaft case cap vào sát thanh Shaft case SY đúng vị trí & hướng (hình 5.1). - Nhấn Nozzle 2 lần để kiểm tra độ đàn hồi của lò xo. 	5.1 Chú ý : 2 Gờ của Shaft Case phải lọt vào ngàm shaft case cap: OK
6	- Gắn lò xo lớn vào đuôi của Holder, Lắp RACK vào lò xo và đuôi Holder đúng vị trí & hướng và gắn vào OuterShell đúng vị trí & hướng (hình 6.1)	6.1
0	- Gắn cap vào ống Nozzle (Hình 6.2)	6.2 Nắp cáp
	- Gắn cap sát vào ống Nozzle (Hình 6.3) - Cap không bị hở (Hình 6.4)	OK 6.3 NG: Cap hớ 6.4

			T	IEU CHUA	N CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: Ngoại quan & lắp ráp 2			lắp ráp 2	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0065		Ver:	10		
Fên sản phẩm: IBC Brand Cleaner LC.		Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		Vei.	10	4-OP-221-4-PS-031-0065/10			
				REVISIO	ON HISTORY				
Ngày	Phiên bản	Người ban hành	Nội dung		Lí do thay đổi		Người yêu cầ		
			Nội dung cũ		Nội dung mới		El do thay doi		Nguơi yeu ca
22-Oct-18	1	Lanvn	-		- code LCN0099		- Code mới		HắtVN
14-Jan-19	2	Ly	HW-0028-046\$001		HW-0028-046\$002		Nâng spec update vật tư theo EC-		HắtVN
16-Apr-19	3	Ly	LCN0099:HW-0028-046\$002		LCN0099:HW-0028-046\$003		Theo tài liệu khách hàng EC- 00383, đổi holder 3> Holder4, (CAN0521, CAN0990)		Xanh GC
14-Dec-19	4	Ly	LCN0099:HW-0028-046\$003		LCN0099:HW-0028-046\$004		-Nâng spec update vật tư theo EC-00453 - Việt hóa PS		Xanh GC
30-Dec-20	5	Phương	 - Mục 2: Kiểm tra ngoại quan 4 chốt giữ cuộn chi & cái gờ (Snap)ại góc.Holder không nút,biến dạng, thủng, gãy - Mục 3: Kiểm tra 2 bánh răng & Hanger được gắn đúng vị trí & hướng. - Chưa có 		 - Mục 2 Bỏ mục kiểm ngoại quan 4 chốt giữ cuộn chỉ. - Bỏ mục 3 - Format PS 		-Revise PS theo 4M: + 4-PR-007-4-FO-001-4-RC-1009 +4-PR-007-4-FO-001-4-RC-0948 - Revise PS theo format mới		Xanh GC
20-Jan-21	6	Phương	LCN0099: HW-0028-046\$004		LCN0099: HW-0028-046\$005		Update theo EC-00518		Xanh GC
13-May-21	7	MyNTD	-		- Add code LCN0203			- Add code mới	
5-Jun-21	8	MyNTD	-		- Cancel mục - Kiểm ngoại quan theo PS : 000-9-PS-A "trừ mục kiểm vùng cửa số outer shell" (h6.2)	PP-0050	- Update th	eo 4M	Xanh GC
3-Oct-22	9	Nguyệt	 Kiểm tra ngoại quan lò xo không biến dạng, dơ, ri sét mục 4 Kiểm tra ngoại quan Nozzle không bị trầy ,xướt, bavid dơ -> ở mục 5 		 Cancel kiểm tra ngoại quan lò xo không biến dạng, đ biến màu, ở mục 4 Cancel Kiểm tra ngoại quan Nozzle không bị trầy ,xu biến dạng, dσ -> ở mục 5 		Theo 4M: 4-Pr-007-4-Fo-001-4-RC- 1192 Theo 4M: 4-Pr-007-4-Fo-001-4-RC- 1258		Huy
26-Sep-24	10	Ngoc DT	N/A		Mục 6: Thêm - Gắn cap sát vào ống Nozzle, Cap khôn (Hình 6.3) và hình minh họa OK/NG	ng bị hở Cập nhật cho rõ yêu cầu		no rõ yêu cầu	Thu DTM