
## TIỀU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO 4-OP-506-4-PS-017-0053 Phiên bản: Tên sản phẩm: FAST-SC-APC-SM Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507. Trang 1/3 4-OP-506-4-PS-017-0053/5 I. Phạm vi áp dụng:THEO HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ


## II. Nội dung:



<u>BẢO MẤT</u>. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Phiên bản: Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO 4-OP-506-4-PS-017-0053 Tên sản phẩm: FAST-SC-APC-SM Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507. Trang 2/3 4-OP-506-4-PS-017-0053/5

## Chú ý:



Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-506-4-PS-017-0053	Phiên bản: 5	
Tên sản phẩm: FAST-SC-APC-SM	Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.	Trang 3/3	4-OP-506-4-PS-017-0053/5

REVISION F	HSTORY
------------	--------

Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Description			
			Old content	New content	Lý do Revise	Người yêu cầu
4-Jan-21	MyNTD	1	-	-	- Ban hành mới	HuyHM
9-May-22	Nguyệt	2	- Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo 01 lần. -	<ul> <li>Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo 02 lần</li> <li>Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo.</li> </ul>	<ul> <li>Thay đổi số lần xỏ fiber đo theo spec khách hàng yêu cầu.</li> <li>Cập nhật template mới.</li> </ul>	ThanhNC.
17-Jul-23	Nguyệt	3	- - Fiber do : MMTC-10-SM R30- FC/APC.	- Bổ sung sơ đồ đo suy hao phản xạ - Fiber đo : MMTC-10-SM R30- FC/APC[N/A].	- Chuyển sang đo RL 100%. - Change tên fiber đo.	Thương TT
28-Sep-24	Nguyet	4	Quấn fiber đo khi đo RL	Tháo fiber đo khi đo RL Tắt chế độ đo tự động	Đúng với spec sản phẩm Đảm bảo lưu đúng giá trị sản phẩm	ChiNNL
12-Oct-24	Nguyet	5	- Nguồn BR5 ở mục 3,4.	- Nguồn BRx ở mục 3,4.	-Theo initial : 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	ChiNNL