	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng: CLEANING - Rửa cap tại WH.	Số PS: 000-4-WI-013-4-PS-085-0001	Phiên bản: 1					
Tên sản phẩm: Sản phẩm PANDA	Tài liệu tham khảo: 000-4-WI-013						
I.Phạm vi áp dụng: Hướng dẫn rửa & sấy cap tại WH bằng du	ng dịch Nước R/O						
II. Nội dung:							
Bước thực hiện và nội dung	Hình ảnh m	Hình ảnh minh họa					
1. Vệ sinh máy rửa, khay đựng Cap bằng giấy Dusper thấm cồn.							
 2. Đặt Cap vô khay - Đặt Cap vô tương ứng từng loại khay để rửa - Khay nhỏ áp dụng cho Cap nhỏ - Khay lớn áp dụng cho Cap lớn 	Khay nhỏ áp dụng cho Cap nhỏ: MU, LC & ST, DP	Khay lớn áp dụng cho Cap lớn: SC, SC2, FC, MPO, receptacle					
3. Rửa CAP với nước RO - Đặt khay có chứa Cap vô máy rửa							
- Xả nước RO vô máy ngập qua Cap khoảng 20 ~30mm - Đậy nắp máy rửa							

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Trang 1/3

Trang 2/3

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Bước thực hiện và nội dung

Hình ảnh

4.2. Xịt Cap bằng súng khí

- Thời gian xit: 2 phút/khay
- Dùng súng khí xit khô cap trong từng khay
- Dùng khay để Cap đã xịt





5. Sấy CAP

- Đặt khay Cap vô máy sấy (oven) với nhiệt độ, thời gian sấy theo bảng $1\,$







Bảng 01:

Số lượng	Dung dịch	Thời gian rửa	Nhiệt độ sấy khô	Thời gian sấy
(pcs)	rửa	(phút)	(°C)	(phút)
1000	Nước R/O	40	55 ± 5	

6. Kiểm tra và cấp phát:

- Kiểm bằng Microscope và phải đeo bao tay ngón đen khi tiếp xúc với cáp để kiểm
- Số mẫu: 10/1000 cái/ lần rửa
- Nếu kết quả GOOD đặt Cap trong khay sạch /bịch sạch, sử dụng lại nhãn cũ, bảo quản ở WH
- Nếu phát hiện từ 1pcs NG trở lên theo mẫu chuẩn thì thông tin QCE/PRE liên quan để được hướng dẫn trực tiếp
- * Lưu ý: Nếu Cap chưa khô, sấy lại thêm 15 phút và kiểm tra lại. Nếu vẫn chưa khô thì báo cấp trên





FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD									
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Tên công đoạn áp dụng : CLEANING - Rửa cap tại WH.			Số PS:	000-4-WI-013-4-PS-085-0001		Phiê	Phiên bản:		
Tên sản phẩm: Sản phẩm PANDA				Tài liệu tham khảo: 000-4-WI-013					
REVISION HISTORY									
Ngày	Người phụ	Phiên		Nội dung thay đổi			Lý do		Người yêu
Ngay	trách	n bản Nội dung cũ		Nội dung mới		cầu			
26-Sep-24	Trinh	1	-				Ban hành m	ıới	DiênDC