TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng:PREPARATION FASố: 001-4-PS-085-0110Phiên bản: 07

Tên sản phẩm: STRIPPER(025-05)Ver2.1 ASSY

Tài liệu tham khảo: PNJHY-0090-25-18C

I. Pham vi áp dung: theo DMS

II. Dung cu:







Tool kiểm cấu trúc



Máy Microscope

III. Nôi dung:

Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh
1/ Cắt Stopper	- Cắt đúng vị trí. - Vết cắt ≤ 0.25 mm	Vị trí cắt ≤ 0.25 mm
2/ Lắp Stopper vào Stripper	- Lắp đúng hướng. - Stopper phải sát thành Stripper.	Hướng lắp ráp Stopper lắp sát thành: Đạt
3/ Lắp Wedge vào Stripper	- 2 Wedge có cùng số cavity.	Wedge cùng số cavity:

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng:PREPARATION FASố: 001-4-PS-085-0110Phiên bản: 06

Tên sản phẩm: STRIPPER(025-05)Ver2.1 ASSY

Tài liệu tham khảo: PNJHY-0090-25-18C

III. Nôi dung:

Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh
3/ Lắp Wedge vào Stripper	- Wedge được lắp sát.	Wedge lắp sát: Đạt Wedge hở: Không đạt
4/ Kiểm tra Wedge sau khi lắp ráp dưới máy Microscope	- Cấu trúc của Wedge Stripper đủ 2 Wedge & 1 Stopper.	Đủ 2 Wedge & Stopper

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng:PREPARATION FASố: 001-4-PS-085-0110Phiên bản: 06

Tên sản phẩm: STRIPPER(025-05)Ver2.1 ASSY

Tài liệu tham khảo: PNJHY-0090-25-18C

Revision History									
Ngà	άy	Phiên bản	Người phụ trách		Nội dung thay đổi.		Người yêu cầu		
09/28	3/17	1	Lan	- new code				KhanhHD	
10/27	7/17	2	Lan	- cancel code AAB0049. - Add phạm vị áp dụng : Áp dụng các code có sử dụng STRIPPER(025-05)Ver2.1.		KhanhHD			
11/16	5/17	3	Lan	- Change Kiểm tra vết cắt không có bavia> Kiểm tra vết cắt ≤ 0.25 mm. - Change tên SP : STRIPPER(025-05)Ver2.1 ASSY for Sales Promotion> STRIPPER(025-05)Ver2.1 ASSY .			KhanhHD		
11/17	?/17	4	Lan	- Cancel kiểm "Hướng mũi tên trên Wedge & hướng mũi tên trên Stripper khác hướng: OK. Ngược lại: NG (H7)." Lý do: Không thể lắp ngược Wedge C. - Add hình sản phẩm hoàn thành.		KhanhHD			
Ngày	Phiên bản	Người phụ	C		thay đổi new content	Reason		Người yêu cầu	
8/22/2019	5	Lanvn	-		-	- Chuẩn hóa tiếng việt		HuyHM	
8/22/2019	6	Nguyệt	-		- Thêm dụng cụ. - Định dạng lại tài liệu. - Mục 3 thêm hình ảnh.	- Chuẩn hóa tài liệu. - Làm rõ tiêu chuẩn, tránh hiểu lầm.		HuyHM	
8/30/2024	7	Bững NV	-		4/ Kiểm tra Wedge sau khi lắp ráp dưới máy Microscope	- Cập nhật thực tế dưới line (SUG00000097071)		Thu TT	