TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: XỔ LINH KIỆN Số PS: 4-OP-0515-4-PS-009-0001 Phiên bản Tên sản phẩm: G5-2-(LC0.25/LC0.25)SCF2.35-2.6;4T049-660 Tài liệu tham khảo: 4-OP-0515/HG-3058-1017

I. Chuẩn bị dụng cụ.


1. Công đoạn yêu cầu đeo găng tay khi thao tác






II. Nôi dung

1. Chuẩn bị ống nhựa.






2. Gắn ống xoắn để nhân dang số core #1, #2




3. ĐẦU F: Bộ linh kiện LC





<u>4. ĐẦU A</u>: Bộ linh kiện SC



Bảo mật Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FOV.

Trang: 2/2

Lịch sử soát xét/xem lại

Ngày ban hành	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	yêu cầu
9/24/2024	ChauDNB	1	-	Ban hành mới	New product	TanNDD
1/10/2024	ChauDNB	,			Chuẩn hóa chiều dài FOV đang áp dụng.	ChauDNB (Tanaka san đã approve