TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: Loss inspection	Số PS: 4-OP-333-5-PS-017-0003	Phiên bản	12				
Tên sản phẩm: FSCS-2PS-P1-[L]M-MAGETSUYO3(BIS-B)-E	Tài liệu: 4-OP-333						

I. Máy móc dụng cụ cần chuẩn bị:



Matching gel





Matching block



Dùng loại adapter SC như hình



Chổi vệ sinh




Tool quấn đk 10mm



Nắp đen che sensor








MTC 0.10dB có ống silicon xanh




II. Nội dung:

A. Kiểm tra độ dịch chuyển của Shutter:

- Tháo Rear Tsumami ra khỏi adapter.
- Giữ Adapter, kéo Rear Tsumami ngược về phía sau (H1)
- SC Shutter phải trả về trạng thái đóng (frame & ferrule được che đậy lại) (H2)
 - + Rear Tsumami vẫn còn khóa Front Tsumami => NG.
 - + SC Shutter vẫn mở =>NG.





TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
	Số PS: 4-OP-333-5-PS-017-0003	Phiên bản	12				
	Tài liệu: 4-OP-333						

Lịch sử soát xét/xem lại

Công đoạn áp dụng: Loss inspection

Tên sản phẩm: FSCS-2PS-P1-[L]M-MAGETSUYO3(BIS-B)-E

Ngày	Người phụ trách Phiên bắ	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
		i men ban	Nội dung cũ	Nội dung mới	2, 40	Nguơi yeu cau
9/10/2024	Tú	12	-	2. Đo sản phẩm: IL, RL: Thêm chữ MTC2	SUG000000096748	Tú
27/4/2022	Hà	11	 Sơ đồ đo loss: Hệ thống máy 3dB Coupler. Adapter 29.2mm 	 Sơ đồ đo loss: Hệ thống máy BR5. Thay đổi hình ảnh adapter SC 	 Cập nhật phù hợp với thực tế. Cập nhật lại hình ảnh cho đúng thực tế 	Tân
19/01/2022	Nga 10	-	Bỏ nội dung: - Mục A. Sản phẩm áp dụng theo Spec Mục B. Tiêu chuẩn MTC:	- Khách hàng thay đổi Spec	Tân	
		10	-	- Bỏ phạm vi áp dụng	- Gán mã sản phâm trên DMS	- Tall
			-	Thêm hình ảnh Máy móc dụng cụ	Dễ dàng cho OP chuẩn bị	
22/03/2017	Thủy			ADD CMP0036 Add bảng tiêu chuẩn MTC	Chưa quy định	Hải
01/08/2019	Thủy	9		Sửa lại format		Anh
12/09/2019	Thủy			Thêm chú ý: Nếu đo Step 010 kết quả NG thì chuyển sang đo Step 020 vào mục A	Làm rõ hơn	Anh
01/11/2016	Thủy	8		Không thay đổi	EIC bị lỗi	Hải