Fujikura Fiber Optics VietNam ltd							
TRAINING SAMPLE							
Template no: 001-1-TEM-0001	Phiên bản:2	Trang:1/1					

Mục đích: Mẫu đánh giá tại công đoạn: " AppSUMI, NEC, FLC-CPL"

Phạm vi áp dụng: Công nhân tại công đoạn: " AppSUMI, NEC, FLC-CPL"

No:		Process no:		Hiệu lực: <b>12 tháng</b>			
001-1-LS-0014		061-021		Từ: 19.Feb.2024		Đến: 19.Feb.2025	
Mẫu số:	Tiêu chuẩn lỗi				Đánh giá		
061-021_00041	Port 4 đoạn 1350 mm fiber tách lớp					ОК	
061-021_00042	Port 3-4 đoạn 50 ∼ 155mm fiber sần					OK	
061-021_00043	Port 3 đoạn màu mark fiber mờ				OK		
061-021_00044	Đầu 1-2 ống Sus bị trầy				ОК		
061-021_00045	Port 4 đoạn 300 ~ 400 mm màu mark bị lem				ОК		
061-021_00046	Port 4 đoạn 50 ∼ 60 mm nứt fiber			NG			
061-021_00047	Port 1 đoạn 1050 mm fiber ngấn			NG			
061-021_00048	Port 3-4 đoạn 1035 ~ 1070 mm fiber bị sần			NG			
061-021_00049	Đầu 3-4 ống sus tách đầu keo			NG			
061-021_00050	Port 1-2 chéo màu				NG		

## Phương pháp thực hiện

GR&R: đó là một phương pháp đánh giá.

Độ lặp lại: đó là sự khác biệt giữa các lần kiểm tra Độ tái lặp: là sự khác biệt giữa những lần kiểm tra

Thực hiện: Mỗi OP thực hiện 3 lần kiểm, mỗi lần kiểm 10 mẫu

kết quả đánh giá tham khảo bảng ATTRIBUTE GAGE STUDY

Định tính

Ít nhất là 10 mẫu cho 1 công đoạn ( mẫu này chỉ để đánh giá không dùng để training)

Mẫu bao gồm 5 lỗi OK, 5 lỗi NG (có thể tạo nhiều lỗi trên cùng 1 sản phẩm)

Định lượng

Ít nhất là 10 mẫu cho 1 công đoạn ( mẫu này chỉ để đánh giá không dùng để training)

Bảo mật - tài liệu này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV

## Lịch Sử Thay Đổi

		<u>.</u>	11.04 1114 201			
	Người ban hành	Phiên bản	Mô tả			
Ngày			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lí do	Người yêu cầu
23-Dec-16	Lộc Trúc	1	061020;061021 Đổi From mới Mẫu 313/1 (Lộn màu cả 4 Mẫu 313-1(pc port) lem mực;port		Kiểm tra và thêm 1 số lỗi mới	Trần Thị Hạnh
20-Dec-17	Lộc Trúc	2	Mẫu 312: Tách lớp > 6mm (100mm) port 3; 312/1: Ngấn fiber port 2 (550mm),Ngấn fiber port	Làm mẫu lỗi mới thế cho các mẫu hư	Kiểm tra và cập nhật thêm lỗi	Hoàng Văn Cao
17-Dec-18	Lộc Trúc	3	*Mẫu 313 ngấn fiber Port 2-3 *Mẫu 313/1 port 3,4 tét chân fiber	* Mẫu 313 port 3-4 fiber tách lớp và ngấn fiber *mẫu 313/1 Port 3	Kiểm tra và cập nhật lại lỗi	LanhTT
17-Dec-19	Lộc Trúc	4	Hết hạn	Cập nhật lại mẫu không thay đổi	Cập nhật ngày hiệu lực mới	GấmNTH
17-Dec-20	Lộc Trúc	5	Hết hạn mẫu từ 00001- 00010	Thay mẫu mới từ 00011->00020	Cập nhật ngày hiệu lực mới	GấmNTH
10-Jan-22	Lộc Trúc	6	Hết hạn mẫu từ 00011- 00020	Thay mẫu mới từ 00031->00040	Cập nhật ngày hiệu lực mới	GấmNTH
10-Feb-23	Lộc Trúc	7	*Hết hạn mẫu từ 00031- 00040 *Mẫu cũ có 2 lỗi OK 8 lỗi NG	*Thay mẫu mới từ 00041->00050 * Mẫu mới có 5 lỗi OK và 5 lỗi NG	Cập nhật ngày hiệu lực mới,mẫu mới	
9-Feb-24	Lộc Trúc	8	Mẫu hết hạn	Review mẫu	Review mẫu hàng năm	Gamnth

## ATTRIBUTE GAGE STUDY

Bảo mật - tài liệu này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV