| TIỀU CHUẨN CÔNG ĐOẠN                           |                               |                 |           |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| Công đoạn áp dụng: Final endface -Gắn nắp cap. | Số: 4-OP-0155-4-PS-012-0007   | Phiên bản: 1 Tr | rang :1/1 |  |  |  |  |
| Tên sản phẩm: FAST-SC-SM                       | Tài liệu tham khảo: 4-OP-155. |                 |           |  |  |  |  |

## I. Phạm vi áp dụng:THEO DMS.

## II. Nội dung:

| Yêu cầu                  | Hình ảnh                                 |  |
|--------------------------|--|--|
| - Gắn đúng loại nắp đậy. | Cáp ngắn => Đạt  Cáp dài bóng: Không đạt |  |

## BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

## **REVISION HISTORY**

| Date PIC (Người phụ trách) | Version | Nội dung thay đổi |             | 7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                  | 37 31 A A          |               |
|----------------------------|---------|-------------------|-------------|--|--------------------|---------------|
|                            | ( 8 .   | (Phiên<br>bản)    | Nội dung cũ | Nội dung mới   | Lý do thay đôi     | Người yêu cầu |
| 15-Aug-24                  | Nguyệt  | 1                 | -           | - Tách nắp cap ra từ PS loss -> chuyển qua Final endface | - Ban hành lần đâu | ChiNNL        |