#### **PROCESS SPECIFICATION** Công đoan áp dụng: GATHERING Số PS: 001-4-PS-005-0191 Ver: 5 Tên sản phẩm: 12MPO Connector Tài liêu tham khảo: 4-0P-0252/ 4-0P-0318 I. PHAM VI ÁP DUNG: II. NÔI DUNG: Nôi dung và các bước thực hiện Hình ảnh minh họa - Chuẩn bi dung cu: Code: Đồ gá fiber Bảng kiểm tra màu fiber Jig mark fiber \* Cách nhân diên đầu: Dựa vào hướng chữ trên cord theo chiều thuận -Đầu kết thúc ví du: Chữ trên cord là AFL....M Đầu bắt đầu - Đầu bắt đầu: kí tự bắt đầu của hướng chữ theo chiều thuân - theo ví AFL .....M du trên là chữ A - Đầu kết thúc: kí tự cuối cùng của hướng chữ theo chiều thuận - theo ví Chú ý: Đối với sản phẩm Fanout (MPO-LC/MU/..., chỉ bắt nhóm fiber cho du trên là chữ M. đầu MPO (đối với LC/ MU... connector không bắt nhóm fiber). 1. Bắt màu fiber cho MPO connector theo thứ tư bảng bên. Bảng màu fiber đầu MPO **FIBER** MÀU X.DUONG 2 XANH LÁ NÂU 4 5 XÁM TRÅNG 6 ÐÔ 8 ĐEN VÀNG 10 ΤÍΜ 11 HÕNG XANH NGOC **Trang: 1/2** BẢO MẬT. TÀI LIÊU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỚC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỚC SƯ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.

# PROCESS SPECIFICATION

Số PS: 001-4-PS-005-0191

Ver: 5


Tên sản phẩm: 12MPO Connector

Công đoạn áp dụng: GATHERING

Tài liệu tham khảo: 4-0P-0252/ 4-0P-0318

# Nội dung và các bước thực hiện

- Dán băng keo scotch tape sau khi bắt màu như hình.
   Sử dụng keo FAA vuốt từ vị trí băng keo đến hết đoạn fiber. Vuốt
- Sử dụng keo FAA vuốt từ vị trí băng keo đến hết đoạn fiber. Vuố
   2-3 lần.
- Thời gian chờ keo khô ≥3 phút.



Hình ảnh minh hoa

#### 2. Kiểm tra thứ tự màu fiber:

- Kiểm Fiber đúng vị trí theo thứ tự bảng 1.
- Keo phủ đều, các core không bị chồng lên nhau, fiber không bị tróc vỏ.

**Ghi chú:** Đặt fiber lên gá của kính hiển vi. Fiber màu xanh dương nằm bên trái

\* Thao tác kiểm: Đặt sản phẩm vào gá đặt dưới kính hiển vi, kiểm tra màu Fiber trên màn hình tương ứng với từng màu trong bảng mẫu.



Đầu bắt đầu & kết thúc

Bảng mẫu

Sản phẩm

3. Đánh mark như hình:

- Đánh mark: Màu fiber chính - xanh dương hướng vào người.



### **PROCESS SPECIFICATION**

Công đoạn áp dụng: GATHERING	Số PS: 001-4-PS-005-0191	Ver: 5
Tên sản phẩm: 12MPO Connector	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0252/ 4-0P-0318	

### LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly uo	Ngu 01 yeu cau
9/5/2024	PhucHTH	5		- Đổi hình ảnh dụng cụ: Bảng kiểm tra màu fiber, Jig mark fiber	- Update theo SUG000000087975	KhaiND
9/25/2021	PhucHTH	4	-	- Update bảng bắt màu fiber	- Correct	ChauDNB
9/24/2021	PhucHTH	3	<del>-</del>	- Update dụng cụ tại công đoạn - Update hình ảnh sản phẩm	- Làm rõ dụng cụ cần sử dụng tại công đoạn - Update hình ảnh thực tế	ChauDNB
11/8/2020	Nhi	2	Đánh mark màu đỏ, màu đen	Cancel Mark đỏ chỉ đánh mark đen	Giam thao tác thừa	ChâuDNB
29/05/20	Hằng	1	-	-	Ban hành mới	DatPV