## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng : LENGTH 4-OP-166-4-PS-059-0006 Tên sản phẩm: 12 FO Tài liệu tham khảo: 4-0P-166

## I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

Bước thực hiện và nội dung	Bước thực hiện và nội dung Hình ảnh minh họa		
Ngắt fiber : ngắt bỏ dấu mark trên fiber tại vị trí như hình.  Chú ý: - Kiểm tra không còn dấu mark trên fiber : OK Không phân biệt loại connector, màu boot, màu fiber.	Nhān  Kiểm tra kh trên fiber: C	Cắt fiber tại dấu mark ông còn dấu mark OK	
Bảo mật Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra	ngoài khi không được sự chấp nhân của ban lãnh đạo FOV.	Trang 1/1	

## REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)

	Người phụ Phiên		Nộ	i dung thay đổi	I v do	Người vêu cầu	
	Ngày	trách	bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	người yeu cau
	21/8/2024	Anh NTT	1	-	Ban hành mới	-	Anh NTT