#### FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

1 CONTOURT IDENTITY OF THE CONTOUR END			
SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION			
0-Pr-001-0-Fo-0003	Version: 03	Page: 1/11	



# ĐẶC TẢ YỀU CẦU PHẦN MỀM/ SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

**Control Glue** 

Phiên bản / Version: <2.0>

Tác giả/ PIC

Tến/Name:NGUYỄN NGỌC TOÀN

Ngày / Date: <08/01/2024> Vai trò / Position: Engineer

Checked by: Ngô Nhật Nguyên	Approved by: DanhNhu
Date: DMS date	Date: DMS date
Prepared by: Nguyen Ngoc Toan	Prepared by: Nguyen Ngoc Toan
Date: 01-Aug-24	Date: 01-Aug-24

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION		
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 2/11

# QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

	Phiên bản	* A, M, D	Mô tả	Tác giả
07-2015	1.0	А	New	NGÔ NHẬT NGUYÊN
08/15/2024	2.0	M	Kết hợp module cân keo vào chương trình Control Glue. Sử dụng setting master cho module cân keo.	NGUYĒN NGỌC TOÀN
				O
			CO.	
JAC		\Q	Ov	

#### 

# MỤC LỤC

1.	Giới	i thiệu / <i>Introduction</i>	4
	1.1.	Tổng quan / General	4
	1.2.	Muc đích / Purpose	4
	1.3.	Phạm vi / Scope	4
	1.4.	Thuật ngữ viết tắt / <i>Technical Term</i>	4
	1.5.		4
N/A	. 4	·	
2.	Mô t	tả tổng quan / General Description	4
	2.1.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
	2.2.		5
3.	Đăc	tả yêu cầu chức năng / Function Requirement Specification	6
	3.1.		6
		a. Mô tả tình huống sử dụng / Use Case Description	6
		b. Thông số đầu vào và thông số đầu ra / Input & output Parameter	6
		c. Luồng sự kiện chính / Primary Business Work Flow	6
		d. Các luồng sự kiện khác (các trường hợp chặn lỗi) / Alternative Business Work	
		Flow 7	
		e. Điều kiện bắt đầu / Pre- Condition	8
		f. Điều kiện kết thúc / Post-Condition	8
4.	Yêu	cầu dữ liệu điện tử / Electronic Data Requirement	
	4.1.	Quyền phát sinh dữ liệu / Manipulation of Data	8
	4.2.	Sao lưu / phục hồi dữ liệu / <i>Backup and Restore Data</i>	8
	4.3.	Truy xuất dữ liệu / Q <i>uery Data</i>	9
	4.4.	Lịch sử của dữ liệu / History of Data	9
5.	Yêu	cầu bảo mật / Security Requirement	9 9 9 9 9 9 9 9
	5.1.	Phương pháp xác thực / Authentication Method	9
	5.2.	Quản lý đăng nhập-đăng xuất / Log in & Log out Management	9
6.	Yêu	cầu cài đặt / Installation Requirement	9
	6.1.	Phần cứng / Hardward	9
	6.2.		9
	6.3.		9
7.		cầu phi chức năng / Non-Functional Requirement	9
	7.1.	J	9
		7.1.1 Giao diện màn hình chính / GUI of Function 1	E
			10
	7.2.		10
			10
			10
			10
0	Lan	ohê dia Ahân mâm / Limitation of Caftwara	10

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION		
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 4/11

# 1. Giới thiệu / Introduction

# 1.1. Tổng quan / General

Tài liệu kỹ thuật đặc tả module cân keo được kết hợp vào chương trình Control Glue.

#### 1.2. Muc đích / Purpose

Tài liệu này đặc tả chi tiết các chức năng trong module cân keo.

# 1.3. Pham vi / Scope

Sử dụng trong nội bộ bộ phận SES.

# 1.4. Thuật ngữ viết tắt / Technical Term

OP: Operator - Người trực tiếp thực hiện thao tác.


STM: Chương trình Setting Master.

#### 1.5. Tài liệu tham khảo / References

N/A.

# 2. Mô tả tổng quan / General Description

# 2.1. Mô hình các tình huống sử dụng tổng quan / Business Work Flow Diagram



SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION		
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 5/11

# 2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu / Database Diagram




TABLE NAME	DESCRIPTION
tblCtrKeo_prg	Lưu thông tin các chương trình trộn keo.
tblCtrKeo_step	Lưu thông tin cấu hình các bước trộn keo chi tiết của chương trình trộn.
tblCtrKeo_Para	Lưu các thông số ( Parameter ) hiện có.
tblCtrKeo_Step_Para	Lưu thông tin các thông số ( Parameter ) của từng bước.
tblCtrKeo_Step_Para_Ext	Lưu thống số mở rộng của từng bước. Được thêm ở ver 3.0
tblCtrKeo_StoreProcedure	Lưu các store name.
tblCtrKeo_SP_Para	Lưu các thông số ( Parameter ) của từng store.
tblCtrKeo_Mix	Lưu thông tin đợt trộn keo.
tblCtrKeo_Mix_Ext	Lưu thông tin đợt trộn keo mở rộng. Được thêm ở ver 3.0.
tblCtrKeo_Val	Lưu thông tin dữ liệu trộn keo chi tiết của đợt trộn keo.
tblCtrKeo_OEDKeo	Lưu thông tin ngày mở hộp keo
tblCtrKeo_Comp	Lưu thông tin về thành phần trong từng loại keo

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION		
0-Pr-001-0-FO-0003		

	được Engineer import từ template.
tblCtrKeo_Config	Lưu thông tin cấu hình hạn sử dụng của keo theo Engineer setting

# 3. Đặc tả yêu cầu chức năng / Function Requirement Specification

# 3.1. Thực hiện Cân Keo

a. Mô tả tình huống sử dụng / Use Case Description

Chức năng cho phép user thực hiện cân keo (Epotek, Stycast) đã được Engineer cấu hình trên STM.

User quét Mã công đoạn, ld sử dụng để lấy ra chương trình cân keo. User quét Mã OP sau đó bắt đầu thực hiện cân keo.

- b. Thông số đầu vào và thông số đầu ra / Input & output Parameter
  - Lấy dữ liệu từ setting master.

Input: Mã công đoạn, ld sử dụng

Output: Chương trình trộn keo, mã công đoạn được setup tại STM.

User thực hiện cân keo

Input: Mã OP

SectionId

Mã máy cân, Mã máy trộn keo

Khối lượng ly

Mã Keo A, Lot Keo A, Khối lượng Keo A Mã Keo B, Lot Keo B, Khối lượng Keo B

Khối lượng keo bị rớt Tín hiệu máy trộn Mã code Leader

Ghi chú

Output: Dữ liệu lưu thành công.

c. Luồng sự kiện chính / Primary Business Work Flow

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION		
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 7/11

	Người dùng	Chương trình
1.	Quét mã công đoạn	Ghi nhận mã công đoạn.
2.	Quét ld sử dụng.	Gọi store. <i>p_CtrKeo_CombineGetSTMRespone</i> lấy thông tin chương trình đã được engineer cấu hình. Trả về chương trình trộn và mã công đoạn.
3.	Quét Mã OP	Gọi store. <i>p_Emp_Select</i> để lấy thông tin của OP. Gọi store: HRS.dbo.p_HR_ECS_CHK để kiểm tra bằng của OP tại công đoạn. Gọi store: <i>ECSV2.dbo.p_ECS_Module_CheckMachineList</i> để kiểm tra hiệu lực của máy cân và máy trộn. Hiển thị chi tiết các bước trộn keo theo chương trình trả về từ STM.
	<b>ành trộn keo</b> Đặt ly lên cân => Bấm Enter	Ghi nhận khối lượng cân.
5.	Quét Mã keo A	Ghi nhận mã keo A.
6.	Quét Lot keo A	Gọi store: p_CtrKeo_CombineCheckCodeLotPart_1 kiểm tra tính hợp lệ của Keo A.
7.	Đổ keo A vào ly => Bấm Enter	Ghi nhận khối lượng của keo A.
8.	Quét Mã keo B	Ghi nhận mã keo B.
9.	Quét Lot keo B	Gọi store: p_CtrKeo_CombineCheckCodeLotPart_2 kiểm tra tính hợp lệ của Keo B. Trả ra spec của khối lượng keo B cần cân theo công thức đã được engineer cấu hình trên STM.
10.	Đổ keo B vào ly => Bấm Enter.	Gọi store: <i>p_CtrKeo_CombineCheckWeightOfPart_2</i> kiểm tra tính hợp lệ của khối lượng keo B.
11.	Lấy hũ keo ra khỏi cân => Bấm Enter	Gọi store: <i>p_CtrKeo_CombineCheckWeightOnTheWeighScale</i> kiểm tra tính hợp lệ của khối lượng hiện tại trên cân.
12.	Đưa hũ keo vào máy trộn => Bấm Enter.	Gửi tín hiệu R xuống máy trộn. Hiển thị đồng hồ countdown thời gian trộn keo.
13.	Lấy hũ keo ra khỏi máy trộn => Bấm Enter	Nhận tín hiệu S từ máy trộn.
14.	Nhập remark => Bấm Enter	Gọi store: p_CtrKeo_InsertValue để lưu thông tin trộn keo

d. Các luồng sự kiện khác (các trường hợp chặn lỗi) / Alternative

Business Work Flow

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION			
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 8/11	

	Người dùng	Chương trình
1.	Quét ld sử dụng chưa được cấu hình trên STM.	Hiển thị thông báo để user quét lại ld.
2.	Quét ld sử dụng trùng nhau.	Hiển thị thông báo để user quét lại ld.
3.	Quét Mã OP không có trong hệ thống.	Hiển thị thông báo để user quét lại Mã OP.
4.	Quét mã OP có bằng tại công đoạn không hợp lệ.	Hiển thị thông báo lỗi để user nhận diện.
5.	Mã máy trộn, máy cân không hợp lệ.	Hiển thị thông báo lỗi để user nhận diện.
6.	Quét mã keo, lot keo không hợp lệ.	Hiển thị thông báo lỗi để user nhận diện, thực hiện lại bước quét mã keo, lot keo.
7.	Đổ keo B chưa đủ spec.	Hiển thị thông báo để user đổ thêm lượng keo cho đủ spec.
8.	Đổ keo B vượt quá spec.	Hiển thị thông báo lỗi và hiển thị form login để Leader confirm lô keo NG.
9.	Để keo rớt ra ngoài vượt lượng spec.	Hiển thị thông báo lỗi và hiển thị form login để Leader confirm lô keo NG.

e. Điều kiện bắt đầu / Pre- Condition

User quét Mã công đoạn, ld sử dụng, Empcode

f: Diều kiện kết thúc / Post-Condition

Chương trình lưu dữ liệu thành công

- 4. Yêu cầu dữ liệu điện tử / Electronic Data Requirement
- 4.1. Quyền phát sinh dữ liệu / Manipulation of Data

N/A

4.2. Sao lưu / phục hồi dữ liệu / Backup and Restore Data

Tất cả dữ liệu điện tử của phần mềm được lưu trữ trong khoảng thời gian chỉ định theo yêu cầu từ user requirement. SES phải thông tin cho người dùng trước khi hết thời gian lưu trữ các dữ liệu của phần mềm.

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION			
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 9/11	

# 4.3. Truy xuất dữ liệu / Query Data

Các dữ liệu phục vụ cho báo cáo từ phần mềm chỉ được thực hiện trong nội bộ mạng FOV.

# 4.4. Lich sử của dữ liêu / History of Data

Lưu dữ liệu tại các bảng bắt đầu bằng tblCtrKeo

# 5. Yêu cầu bảo mật / Security Requirement

# 5.1. Phương pháp xác thực / Authentication Method

Leader, Engineer: Đăng nhập bằng EmpCode và mật khẩu. OP: Quét mã thẻ.

# FPRIMIO) 5.2. Quản lý đăng nhập-đăng xuất / Log in & Log out Management

Dùng tài khoản được đăng ký trên hệ thống HRS.

# Yêu cầu cài đặt / Installation Requirement

## 6.1. Phần cứng / Hardward

Máy cân điện tử kết nối cổng COM RS232. Máy trộn keo kết nối cổng COM RS232.

# 6.2. Hệ thống mạng / Network

Hệ thống mạng FOV.


# 6.3. Các phần mềm liên quan / Softwarg

.Net framework 4.5 trờ lên

# 7. Yêu cầu phi chức năng / Non-Functional Requirement


## 7.1. Yêu cầu giao diện / Use Graphic Interface (GUI) Requirement

#### Giao diện màn hình chính / GUI of Function 1



SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION			
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 10/11	

#### 7.1.2 Giao diện màn hình Cài đặt / GUI of Function 7



- 7.2. Yêu cầu tài liệu / Document Requirement
- 7.2.1 Tài liệu cấu hình / cài đặt / Configuration User Guide
  N/A
- 7.2.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng / User Guide
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng 000-0-WI-0240
- 7.3. Yêu cầu đặc biệt / Special Requirement

N/A

8. Hạn chế của phần mềm. / Limitation of Software

N/A

ONTIREO

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION			
0-Pr-001-0-FO-0003	Version: 03	Page: 11/11	

# **REVISION HISTORY**

Date	Person	Version	Old content description	New content		Reason	of
				Description	Change requester	change	<b>.</b>
10-Dec-2013	Nguyễn Trường Giang	01		New		New	
01-Jul-2015	Nguyễn Trường Giang	02		Bổ sung phần 3.1.1.a Thông số đầu vào / ra 4. Yêu cầu dữ liệu điện tử 5. Yêu cầu cài đặt 6. Yêu cầu bảo mật 7. Yêu cầu tài liệu 8. Hạn chế của phần mềm	10022	ISO requirements	
27-Jul-2015	Nguyễn Trường Giang	03		Add English Description	10022	Issue partner.	for